

ALERTAS

Processos:	Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico	Minima	Primeiro Quartil	Mediana	Terceiro Quartil	Máxima	TempMin	TempMax
Processo 1	Abaixo de: 12	12 - 12,75	12,75 - 13,5	13,5 - 14,25	Acima de: 15	12,00	12,75	13,5	14,25	15,00	12,00	15,00
Processo 2	Abaixo de: 48	48 - 48,5	48,5 - 49	49 - 49,5	Acima de: 50	48,00	48,5	49	49,5	50,00	48,00	50,00
Processo 3	Abaixo de: 70	70 - 71,25	71,25 - 72,5	72,5 - 73,75	Acima de: 75	70,00	71,25	72,5	73,75	75,00	70,00	75,00
Processo 4	Abaixo de: 75	75 - 78,75	78,75 - 82,5	82,5 - 86,25	Acima de: 90	75,00	78,75	82,5	86,25	90,00	75,00	90,00
Processo 5	Abaixo de: 62	62 - 64,5	64,5 - 67	67 - 69,5	Acima de: 72	62,00	64,5	67	69,5	72,00	62,00	72,00
Processo 6	Abaixo de: 35	35 - 36,25	36,25 - 37,5	37,5 - 38,75	Acima de: 40	35,00	36,25	37,5	38,75	40,00	35,00	40,00
Processo 7	Abaixo de: 55	55 - 58,75	58,75 - 62,5	62,5 - 66,25	Acima de: 70	55,00	58,75	62,5	66,25	70,00	55,00	70,00
Processo 8	Abaixo de: 62	62 - 63,25	63,25 - 64,5	64,5 - 65,75	Acima de: 67	62,00	63,25	64,5	65,75	67,00	62,00	67,00
Processo 9	Abaixo de: 100	100 - 100,5	100,5 - 101	101 - 101,5	Acima de: 102	100,00	100,5	101	101,5	102,00	100,00	102,00
Processo 10	Abaixo de: 7	7 - 8,25	8,25 - 9,5	9,5 - 10,75	Acima de: 12	7,00	8,25	9,5	10,75	12,00	7,00	12,00
Processo 11	Abaixo de: 12	12 - 13,25	13,25 - 14,5	14,5 - 15,75	Acima de: 17	12,00	13,25	14,5	15,75	17,00	12,00	17,00
Processo 12	Abaixo de: 4	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 5,5	Acima de: 6	4,00	4,5	5	5,5	6,00	4,00	6,00
Processo 13	Abaixo de: 0	0 - 0,5	0,5 - 1	1 - 1,5	Acima de: 2	0,00	0,5	1	1,5	2,00	0,00	2,00
Processo 14	Abaixo de: 60	60 - 62,5	62,5 - 65	65 - 67,5	Acima de: 70	60,00	62,5	65	67,5	70,00	60,00	70,00
Processo 15	Abaixo de: 2	2 - 3,25	3,25 - 4,5	4,5 - 5,75	Acima de: 7	2,00	3,25	4,5	5,75	7,00	2,00	7,00