



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

DTA/SIS-REG-011

REVISIÓN 4

La Paz, 14 de OCTUBRE de 2024

Señores

**NAABOL - COMERCIAL**

Estimados Señores

De acuerdo a solicitud presentada conteniendo los requisitos establecidos en el Boletín Reglamentario N° DGAC 002/2001 de fecha 13 de marzo de 2001, en cumplimiento a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB y a normas internacionales de aviación civil (Convenio de Aviación Civil Internacional - OACI), esta Dirección General concede la siguiente:

According to your request complying the Reglamentary Bulletin N° DGAC 002/2001 of 03/13/2001, Bolivian Aeronautical Regulation, and ICAO International Standards, the DGAC of Bolivia issues the following:

**AUTORIZACIÓN DE SALIDA/ DEPARTURE AUTHORIZATION N° DGAC/SAL/367/2024**

**Nombre o razón social del operador:** COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (COPA AIRLINES)

Operator name:

**Dirección comercial telefono/fax/email:** EDIFICIO FUJITA PISO 2 CALLE FRANCISCO IRIARTE NO. 5000 ACHUMANI

Commercial name: TEL:+59177714234 EMAIL: SERGIO@ACFABOGADOS.COM CONT: Sergio Salazar

**Tipo de aeronave(s):** B737-8V3

Aircraft type:

**Matrícula(s):** HP-1845CMP (AUTONOMÍA MAX. DECLARADA 06:00 HRS.)

Registration:

**Nacionalidad:** PANAMÁ,

Country of origin:

**Peso (PBMD):** 174,200 LBS

Weight (MTOW):

**Piloto(s) al mando:** SEGÚN LISTADO ADJUNTO

Pilot in command:

**Fecha de salida:** 15 Oct 2024

Departure date:

**Al:** 15 Oct 2024

to:

**Aeropuerto de salida:** VIRU VIRU (SLVR)

Departure airport:

**Alternativo:** NINGUNO

Alternate:

**Aeropuerto de Destino:** PANAMA TOCUMEN (MPTO)

Destination airport:

**Objeto del Vuelo:** TRASLADO DE AERONAVE /VUELO FERRY A MPTO

Flight Object:

**Ruta:** SLVR/MPTO, AWY: UM415 O APROBADAS X ATS. EET: 04:30 HRS.

Route:

**Observaciones:** TRIPULACIÓN DEBE PORTAR LICENCIA, CERT.MÉDICO VIGENTES Y LOS DOCUMENTOS DE LA AERONAVE A BORDO. LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A OPS Y CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE, SON RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR. LA AERONAVE SALE EN VUELO FERRY A MPTO SIN PASAJEROS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.

Remarks:

Original firmado por / Original signed by:

  
Lic. Hugo Peña Aranda Ramires  
ASP UNIDAD DE SERVICIOS AEROCOMERCIALES  
Dirección General de Aviación Civil, La Paz

FD BA



**HORARIO DE ATENCION PARA TRAMITAR AUTORIZACIONES:**

Nro. Reg. Sol.: 1603

Of. Central: De Lunes a Viernes de 1230 a 2030 UTC TEL: (591-2) - 2444450  
Email: hpenaranda@dgac.gob.bo - mpozo@dgac.gob.bo - fdborja@dgac.gob.bo

Web: www.dgac.gob.bo