



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

| | |
|----------|---------------|
| CODIGO: | ATM-RG-MT-007 |
| FECHA: | 30/12/2021 |
| REVISION | 00 |
| PAGINA | 1 |

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO A EMBARCACIONES

| EMBARCACION | | | MARA II | | | | AFECTA | MANTENIMIENTO REALIZADO | TIEMPO DE | TIEMPO |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | FECHA | TIPO DE MANTENIMIENTO | SISTEMA | SITUACION ENCONTRADA | INDICIO DE FALLA (SI APLICA) | EJECUCION DEL SERVICIO | | MANTENIMIENTO (HRS) | INOPERATIVO (HRS) |
| 1 | 888 | 08/04/2023 | Corretivo | COMBUSTION | Falla de cilindro | Golpeteo de motor | 2 | Camaras | 1 | 1 |
| 2 | 450 | 07/04/2023 | Corretivo | COMBUSTION | Aceite en centina | Perdida de aceite | 1 | Se ajusto bulbo de sensor de BR | 2 | 231 |