

Compte Rendu d'Intervention de Maintenance (CRI)

Compte rendu d'intervention suite à notre prestation de maintenance du site ci-dessous mentionné.

1 - Détails de l'intervention

MA17124	
Adresse du site 102 terrasse boieldieu	Date(s) d'Intervention 2019-03-04
Nom du contact site Franck Graziotin	Nom(s) du/des intervenants Décimale Valentin Odouard
Réseau concerné : MOBILE INDOOR	
Problème(s) rencontré(s) : PSU en panne	

Intervention(s) réalisée(s) par Décimale dans ce contexte :

SS9 : Réparation complexe hors process (cartes optiques, contrôleur, autre, ...)

2 - Pièces à changer

Aucune pièce à changer

3 - Conclusion

A l'issue de note intervention, le réseau est :

Partiellement fonctionnel

Nécessite une nouvelle intervention :

NON

Autre(s) commentaire(s) éventuel(s) :