

Intervention(s) réalisée(s) par Décimale dans ce contexte :

SS9 : Réparation complexe hors process (cartes optiques, contrôleur, autre, ...)

2 - Pièces à changer

Aucune pièce à changer

3 - Conclusion

A l'issue de note intervention, le réseau est :

Partiellement fonctionnel

Nécessite une nouvelle intervention :

NON

Autre(s) commentaire(s) éventuel(s) :