

Varanga schelet cu bracheti:

- 14- profilul superior al varangei schelet
- 15- profilul inferior al varangei schelet
- 16- brachetul suportului central
- 17- brachet de gurnă
- 18- montanțul suportului lateral
- 19- distanțieri ai varangei schelet
- 20- coastă de cală
- 21- traversa punții intermediare
- 22- curent de punte în PD la puntea intermediară
- 23- curent lateral de punte la puntea intermediară, în prelungirea ramei long. a gurii de magazie
- 24- guseu de gurnă
- 25- bratol
- 26- guseu de prindere și legătură între curentul de punte și traversa punții intermediare
- 27- coastă de interpunți
- 29- curent de punte în PD la puntea principală (curent central)
- 30- curent lateral de punte la puntea principală, în prelungirea ramei longitudinale a gurii de magazie
- 31- guseu de prindere și legătură între coasta de interpunți și învelișul punții intermediare
- 32- bratol
- 33- guseu de prindere și legătură între traversă și curentul de punte
- 34- pontii de cală
- 35- pontil de interpunți


36- guseu de prindere a pontilului de curentul de punte

37- guseu de prindere a pontilului de învelișul punții intermediare

38- parapet

39- guseu de prindere și rigidizare a parapetului de învelișul punții principale

40- copastie




Sectione intarita
(v. d. p.)
Dist. dintre varange 3 ϕ

P.D.

P.D.

Sectione standard
(v. d. p.)



Grinzi de direcție principală:

12- longitudinale de fund

13- longitudinale de dublu fund

Grinzi de încrucișare:

14- varanga cu inimă

50- nervură de rigidizare a varangei cu inimă