



Tabela 11.3 - Dimensão dos espaçadores

 ou  (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
38	40	40	60	65
44	40	50	65	80
51	50	55	70	90
64	60	70	85	120
76	60	80	95	140
89	80	95	110	170
102	80	105	125	190
127	90	130	150	240
152	100	155	175	290
203	120	210	225	390























Tabela 11.4

Perfil			Distância máx. (C em mm) sem espaçadores	
			Barra comprimida 50 r_z	Barra tracionada 100 r_z
 ou 	38	x 38	380	760
 ou 	44	x 44	450	890
 ou 	51	x 51	500	1000
 ou 	64	x 64	620	1240
 ou 	76	x 76	750	1500
 ou 	102	x 102	1000	2000
 ou 	127	x 127	1240	2460
 ou 	152	x 152	1490	2970
 ou 	203	x 203	1980	3960