

 <b>VALE</b>	<b>PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO</b>	<b>CENTRO EMITENTE:</b> PTSCOUSI	<b>Nº OM:</b> 202305290008
		<b>CENTRO/PLANTA:</b> 4750	
<b>DESCRIÇÃO OM:</b> PE-4M-MANUT BOB BAIXA PRESSAO 2251BO102			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:</b>			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
<b>JUSTIFICATIVA:</b>			
<b>RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:</b>			
<b>NÚMERO ART:</b>		<b>NÚMERO PRO:</b>	

**PE-4M-MANUT BOB BAIXA PRESSAO 2251BO102 OM 202305290008****EQUIPAMENTO**

Número 11987346	Descrição Equipamento BOMBA PARAFUSO, L3HF 60-96_2251BO102	Centro de Custo 1360304	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica 2251BO102		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-MOA01-2251MO01-BBO102		Descrição do Local de Instalação BOMBA PARAFUSO, L3HF 60-96 - 2251BO102		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-MOA-MOA01-2251MO01		Descrição do Local de Instalação Superior MOINHO SEMI AUTO, SAG 38 X 23		
Características do Equipamento SOSSEGO ATLANTICO SUL USINA METAIS BASICOS				

**ORDEM DE MANUTENÇÃO**

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
07/03/2024	10:14	07/03/2024	12:57	2.000	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1557416		Descrição do Plano PE-4M-MANUT BOB BAIXA
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS		
Equipe SU134 PREV. INSTRUMENTACAO		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

**NOTA DE MANUTENÇÃO**

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

**DETALHAMENTO DA ORDEM**

--

**DURAÇÃO DA TAREFA**

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	( )Sim ( )Não

**PE-4M-MANUT BOB BAIXA PRESSAO 2251BO102 OM 202305290008**
**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição

**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PREVENTIVA INSTRUMENTAÇÃO BOMBA	PM01	SU134TE	1	1.0	1.0	H	07.03.2024 10:14:03	07.03.2024 11:35:52
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0045	ELABORAR APT PTE CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX070EL	1	1.0	0.5	H	07.03.2024 11:35:52	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0055	PREVENTIVA EM SENSORES	YPM0	SU134	1	30.0	30.0	H	07.03.2024 12:57:41	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	VERIFICAR SUPORTE	YPM0	SU134	1	30.0	30.0	H	07.03.2024 12:57:41	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0075	REALIZAR LIMPEZA	YPM0	SU134	1	20.0	20.0	H	07.03.2024 12:57:41	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0085	VERIFICAR CHAVE DE FLUXO	YPM0	SU134	1	20.0	20.0	H	07.03.2024 12:57:41	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0095	TESTAR FUNCIONAMENTO	YPM0	SU134	1	10.0	10.0	H	07.03.2024 12:57:41	07.03.2024 12:57:41
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



PE-4M-MANUT BOB BAIXA PRESSAO 2251BO102 OM 202305290008

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							