

RaspberryPi(3A+/3B+/4) 3DPrinter HAT



open source
hardware

12/24V

Switches

AUX

BI Touch

Signal
GND
3.3V

Signal
GND
3.3V

Signal
GND
3.3V

Signal
GND
3.3V

Signal
GND
3.3V

Signal
GND
3.3V

Thermistors

AUX

BED

HE1

HE0

STEPPER_X

STEPPER_Y

STEPPER_Z

STEPPER_E0

STEPPER_E1/Z1

ext.
MOSFET

MOTOR_X

MOTOR_Y

MOTOR_Z

MOTOR_E

MOTOR_E1/Z1