

5054A WIN10 USB 数据线及蓝牙设置方法

一、5054A WIN10 系统 数据线连接方法


1、数据线连接 5054A 和电脑 USB 口,5054A 插到车的**紫色** OBD 口, **汽车钥匙通电**。

2、电脑桌面----此电脑----鼠标右键----管理




3、设备管理器-----Softong Vehicle Interface-----VAS5054

如果 VAS5054 没有黄色感叹号说明 5054A 数据线 USB 驱动已正常。




如果 VAS5054 有黄色感叹号说明 5054A 数据线 USB 驱动不正常，需要按教程 《WIN10 系统进入 “禁用驱动程序强制签名” 的方法 B》进行设置，设置好后重启电脑确认 VAS5054 没有黄色感叹号就可以了。



二、5054A WIN10 系统 蓝牙连接方法

1、5054A 插到车的紫色 OBD 口，汽车钥匙通电，不需要接 USB 数据线。

2、左下图标---鼠标右键-----设置




3、在所有设置中找到并进入“设备”




4、蓝牙和其他设备----添加蓝牙和其他设备










5、蓝牙和其他设备----设备和打印机----VAS5054----找到 COM




6、左下图标---鼠标左键-----Softing D-PDU API for VCI V1.20.042

-----EDIC Hardware Installation








如果识别不到，请插拔一下 5054A,重复第 6 步就可以了。

三、5054A WIN10 系统 工程师软件驱动设置

配置-----诊断接口-----选中 VAS 5054-----使用所选的 VCI






四、5054A WIN10 系统 ODIS 服务版驱动设置

工具-----诊断接口-----选中 VAS 5054-----使用所选的 VCI





END

