


Агрегат насосный  
ГДМ9-041  
Рекомендуемая схема обвязки



— Основной контур  
- · - · - Линия рециркуляции  
== Сдвукa  
..... Слиф

КЛ1 — клапан запорный  
КЛ2, КЛ3 — клапан регулирующий  
КО — клапан обратный  
М — электродвигатель  
Н — насос  
Ф1 — фильтр  
h — сигнализатор уровня

- - - - - Сброс из камеры гидропяты, охлаждения магнитной муфты и из камеры подшипника  
— Подача на охлаждение магнитной муфты и смазку подшипника

РМ — расходомерное устройство  
P1 — давление на входе  
P2 — давление на выходе  
P3 P4 — контроль перепада давления на фильтре  
T1 — температура жидкости на входе  
T2, T3 — температура подшипников привода  
T4 — температура жидкости сброса из камеры гидропяты и охлаждения магнитной муфты.