


# Агрегат насосный ГДМ10-041

## Рекомендуемая схема обвязки



— Основной контур

== Сдвух

----- Слив

..... Охлаждение магнитной

муфты и смазка подшипника

----- Сброс из камеры

----- Охлаждение подшипников привода

----- Слив жидкости для охлаждения подшипников привода

разгрузки гидронап

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

PM — расходомерное устройство

P1 — давление на входе

P2 — давление на выходе

T1 — температура жидкости на входе

T2, T3 — температура подшипника привода