


Рекомендуемая схема обвязки ГДМ9-04



— Основной контур
 == Сдввка
 — Слив

..... Смазка и охлаждение подшипников
 насоса
 ---- Сброс из камеры гидропняты

КЛ1 — клапан запорный
 КЛ2 — клапан регулирующий
 КО — клапан обратный
 М — электродвигатель
 Н — насос
 Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня
 PM — расходомерное устройство
 P1 — давление на входе
 P2 — давление на выходе
 T1 — температура жидкости на входе
 T2 — температура жидкости на выходе из
 камеры гидропняты
 T3, T4 — температура подшипников привода