


Рекомендуемая схема обвязки

ГДМ5-03



— Основной контур

== Сдвукa

— Слив

..... Охлаждение магнитной муфты
и смазки подшипника

----- Сброс жидкости из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня

PM — расходомерное устройство

P1 — давление на входе

P2 — давление на выходе

T1 — температура жидкости на входе

T2, T3 — температура подшипников привода