


# Агрегат насосный ГДМ 14-012 рекомендуемая схема обвязки



- |               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>—</b>      | Основной контур                                  | КЛ1 — клапан запорный                    |
| <b>==</b>     | Сдвуха   | КЛ2 — клапан регулирующий                |
| <b>—</b>      | Слив   | К0 — клапан обратный                     |
| <b>.....</b>  | Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника   | М — электродвигатель                     |
| <b>-----</b>  | Сброс жидкости из камеры разгрузки               | Н — насос                                |
| <b>-----</b>  | Охлаждение подшипников привода                   | Ф1, Ф2 — фильтры                         |
| <b>—....—</b> | Слив жидкости для охлаждения подшипников привода | h — сигнализатор уровня жидкости         |
|               |  | PM — расходомерное устройство            |
|               |  | P1 — давление на входе                   |
|               |  | P2 — давление на выходе                  |
|               |  | T1 — температура жидкости на входе       |
|               |  | T2, T3 — температура подшипников привода |