







5. Допуски формы

//

0,1

A

A

прямолинейности	—	бугрения	
плоскостности		полного бугрения	
круглости	○	формы профиля	
цилиндричности		формы поверхности	
параллельности	//	выступающее поле	Ⓟ
перпендикулярности	⊥	зависимый	Ⓜ
наклона	∠	независимый	Ⓢ
соосности	◎	нежестких деталей	ⓕ
симметричности	≡		
позиционный	⊕		