








所有不发光二极管的型号问老师






保险丝一概不焊  
插针(Header)一概不焊







485部分完全不用焊



U1  
KL25



焊芯片注意方向



VCC、GND、一组 SPI (可用 2 根 IO 模拟)、AD。

