【模拟材料：完全虚构，不是真实案件；来源及真实性未核验】

事件编号：CASE-001-E01；现场记录：2026年10月18日08:30车辆发生碰撞。

【完全虚构，仅用于软件测试】

模拟材料：现场记录

测试案件：CASE-001；材料编号：D01；生成标记：SIMGEN-2F051967。

文内编制时间：2026年10月18日09:10；编制者：虚构道路事件记录组。

地点为虚构澄北高速K88+600右侧行车道，路面可见干燥痕迹。

V01为澄行C2测试车，模拟牌-001；V02为测试货车，模拟牌-002。

P01唐知行驾驶V01，P02周远川驾驶V02；人物和车辆均为虚构。

记录员于08:42到场，未亲眼观察碰撞接触瞬间。

事故时间栏目08:30来自P01口述，仅按分钟填写，未作时钟校核。

现场记录为V01车头与V02车尾接触，不能据损伤直接计算碰撞速度。

本组未取得连续道路视频、原始车载二进制数据或驾驶人感知记录。

收集链：本页为模拟工作记录，来源可信性及信息独立性尚需核实。