



Posventa Nissan

☎ 018000423854

Orden de Reparación

22079324

Hora de Carga Certificada

23/11/2023 2:55 p.m.

Nombre del Técnico

FRANCISCO ALBERTO DE LA HOZ
VENTURA - T...

Resumen de Inspección



Información Adicional

Nombre: CRISTEL URUETA
Kilometraje: 20467

Móvil: 3214632361








Placas: KQT757

OK:

Buenas Condiciones.

<ul style="list-style-type: none">✓ BUJIAS DE ENCENDIDO 1✓ Sistema de Encendido✓ Bloqueo central puertas, eleva vidrios eléctricos desde el mando de la puerta y calefactores de sillas (si aplica)✓ Verificar fugas y nivel de fluido de transmisión y diferencial.✓ Ajustar abrazaderas y mangueras 1✓ Operación Freno de Mano✓ Pedal del Freno✓ Tensión Banda (Correa) Servicio 1✓ Filtro de Aire Motor✓ Sistema de carga y batería	<ul style="list-style-type: none">✓ Juego axial y radial en cada llanta 8✓ Estado de labrado y estado de rodamiento en cada llanta✓ Presión de Llantas✓ Juego Zapatas Freno Tambor✓ Sistema de Frenos 4✓ Rotar Llantas 1✓ Cambio De Aceite De Motor Y Filtro 1✓ Fugas y nivel de fluido de transmisión y diferencial✓ Fugas y estado de la tubería de freno y guaya del freno de estacionamiento✓ Sistema Escape	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtro de Aceite✓ Pastillas Frenos Delanteros✓ Pastillas Frenos Traseros✓ Graduar freno de estacionamiento trasero✓ Cambiar liquido de frenos✓ Sistema de Admisión✓ Cuerpo de Aceleración (Mariposa)✓ Adicionar aceite motor✓ Lubricar cerraduras, bisagras de cada puerta y cerrojo del cofre✓ Verificar torque de los pernos en cada llanta
---	---	--

Preliminar de Tus Imágenes



Firma en el Fin de la Inspección

Reconozco que el taller de reparaciones ha inspeccionado mi vehículo y regresará el vehículo en buenas condiciones.

