岸堤巡检检测报告

答辩演示样件｜固定版本 V1.0｜非工程检测结论

基本信息	记录内容
报告编号	QD-DEMO-02
任务名称	青岛自主巡航任务
任务类型	航点巡航 / 路径跟踪（演示场景）
工程名称 / 检查区段	待补充工程名称、起止桩号及坐标范围
委托单位 / 检查单位	待填写 / 待填写
检查日期 / 天气 / 水位	待填写 / 待填写 / 待填写
使用设备	USV-01 展示设备；云台、定位与设备编号待核对
检查方式	船载影像浏览、点云展示、疑似异常定位及人工复核
资料情况	复用现有约24秒试验录像与PLY素材；无同任务实测遥测。

一、任务与范围

本件用于演示任务资料的组织、异常定位和成果归档流程。检查范围、实测航速、里程、定位精度与缺陷尺寸尚未核实，均不填入检测结论。任务名称仅用于演示场景区分。

编制：_____ 校核：_____ 日期：_____

外观检查与异常记录

答辩演示样件｜固定版本 V1.0｜非工程检测结论

序号	检查部位	核查内容	记录 / 处置状态
01	堤顶及挡水构筑物	表面破损、接缝开裂和结构错动	待现场复核
02	堤坡及临水面	局部缺失、裂隙及坡面变化	待现场复核
03	堤脚及防护结构	冲刷、变形及防护完整性	当前素材不支持判定
04	排水与周边环境	排水状态及表面附着物	待现场复核

二、疑似异常索引（演示标注）

编号 / 视频点位	现象名称	尺寸 / 位置	复核记录
A-07 / 00:06	接缝疑似细裂纹	未测量 / 示意位置	补充近距离影像后复核
A-11 / 00:13	临水面局部缺损	未测量 / 示意位置	优先安排现场核查
A-14 / 00:20	表面附着物变化	未测量 / 示意位置	留存影像并复巡

说明：编号和时间点用于验证页面联动，不代表素材中已确认存在相应缺陷。

现场补充记录：

复核意见与资料归档

答辩演示样件｜固定版本 V1.0｜非工程检测结论

项目	填写要求 / 当前记录
人工复核意见	待现场检查、尺寸量测和证据核对后填写。
本次检查结论	未作工程安全性或合格性判定。
后续处理	补充完整视频、任务航迹与遥测；替换清晰点云；核实异常位置。
历史对比	缺少同区段两期实测成果，暂不进行变化量判定。

三、附件索引

资料	关联文件 / 状态
船载影像	trial-replay.mp4；现有试验片段，多个任务复用
三维点云	shoreline-sfm-full.ply；现有点云素材，多个任务复用
航迹与设备原始日志	待补充上位机原版页面与配套记录
正式签署版	待人工审核、签署后归档

巡查人员：_____ 校核人员：_____

负责人员：_____ 签署日期：_____

版式参考

参考太仓市政府公开附件中的《堤防工程巡查细则》“ 巡查报告 ”及附件2巡查记录表，重新编排为本项目展示样件；并非该单位签发的报告。

来源：太仓市政府公开附件（点击查看）