
מפת שיווק

מחוז : הדרום
נפה : באר שבע
מקום : באר שבע
גוש : 38762
חלקה : 257
מגרש : 5187
הוכן עבור : משרד הבינוי והשיכון



נתונים מגרש

	מספרי החלקות			השטחים בדונם מטר	מטרדים
	מספר מגרש כפי תב"ע	גוש	חלקה		
מגורים א'	5187	38762	257	0. 498	מדרון תחתון


רשימת נקודות מפנה למגרש

POINT_NAME	Position X	Position Y
2447	179592.54	576257.20
2457	179584.55	576236.15
2403	179612.21	576249.31
2424	179603.65	576251.94
2420	179605.30	576226.81

הערות

1. המדידה בוצעה ברשת ישראל 2005/2012
2. נקודות הבקרה שעליהן מבוססת רשת הבקרה של המדידה הן 606U שגובהה 294.833
3. נקודת הגבול מבוססת על תצר 1818/2017
4. גבולות המגרשים תואמות לתצירים הניל והם בתחום תמיל/ 1016
5. שחזור הגושים והחלקות בתוכנית זאת מחישוב אנליטי ו בוצע בתחום העבודה בלבד.
6. רקע הגושים והחלקות שמחוץ לגבולות העבודה הועלה בצורה גרפית ואינו מדויק ואין לעשות בו כל שימוש המחייב הקמת גבולות באופן מדויק כגון: סימון גבולות, תכנון מפורט, היתרי בניה וכו' . רקע זה ישמש כהתרשמות בלבד.
7. רקע הגויח במדידה / מיפוי זה הינו על סמך המידע הקיים במפות הגוש של המרכז למיפוי ישראל ללא אימות על ידי נסחי טאבו.
8. בעת עריכת תציר / תתיג בתחום המדידה יתכנו שינויים במיקום החלקות ושטחן.
9. המדידה בוצע באמצעות מדידה קרקעית
10. המדידה בוצעה באמצעות דיסטומט, מדידה לווויינית.
11. במדידה זו לא בוצע סקר תשתיות גראפי ולא נמדדו תשתיות תת קרקעיות שאין להן ביטוי מלא על פני הקרקע.
12. במדידה זו נמדדו פרטי תשתית הנראים על פני הקרקע בלבד באופן מלא ולא איתור תשתיות תת קרקעיות או סק תשתיות תת קרקעיות גראפי.
13. מדידת עצים בוגרים בוצעה על פי תיקון 89 לחוק התכנון ובניה.
14. חלק מהשוחות לא נפתח מאחר זה היה נעול או מכוסה בסלע גדול.
אם בשלב מתקדם של התכנון הצטרכו עומק של שוחות, נדרש לתאם פתיחתן עם צוות חיצוני.
15. בתחום המדידה במועד ביצוע ומבוצעות עבודות עפר / עבודות פיתוח / יש עדות להפרה של הקרקע / קיימות ערימות דבל / .....)
16. בעת המדידה בוצעו עבודות פיתוח בשטח (אז בקרבתו).
17. השטח נמצא בעבודות פיתוח והמצב הקיים משתנה כל הזמן עד לסיום העבודות.
בתחום המדידה במועד ביצוע המדידה מבוצעות עבודות עפר ועבודות פיתוח
18. קווי אי הרציפות שריג הגבהים וקווי הגובה מזהירים את פני התבליט / תבליט + תכסית בלבד.
19. המדידה לא מתארת את שכבות הקרקע שאינן נראות לעין ממחתת לפני השטח. כרבות (פסולת, פסולת בניה, מיכלי של קרקע לא טבעית, וכו'....)
20. מדידה זו איננה כוללת מידע על סוג הקרקע כרבות שכבות הקרקע השונות. מידע זה אינו באחריות המודד המוסמך.

תרשים סביבה בקנה מידה 1: 5000



Scale 1:250

Meter 5 0 5 10 15 20 25 Meter

אני מאשר כי מפה זו הוכנה ונערכה בקנה מידה 1:250 והיא העתק נכון של המפה הטופוגרפית
על סמך מדידה שהסתיימה ביום 03 בחודש 12 שנת 2021
בהסתמך על בקרת איכות שביצעתי למפה זו אני מאשר כי כל הפרטים ומאפייניהם שצוינו במפה מדויקים לפי האמור:
דרגת דיוק אופקי היא 3
דרגת דיוק אנכי היא 3
המפה הוכנה לפי תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ז-2016.
תאריך גמר התכנית 15-02-2022

ראפת שאהין , הסדנה 3 טירת הכרמל — שם המודד ומענו
1047 — מספר רשיון
חתימה

חץ הצפון
מיפוי והנדסה בע"מ
מדידות, מיפוי, GIS ואורתופוטו
סביון שחם 050-3332240
זיו סלומון 050-3332239
אלדב נטוביץ 050-3332238
רח' הסדנה 3, ת.ד. 2054
פארק התעשיה טירת כרמל 30200
טל': 04-8580355 פקס: 04-8580377
office @ hetz-hazafon.co.il | www.hetz-hazafon.co.il