

河北省土壤类型图成果质控意见

本次整改复核结果：共反馈 32 条：已整改未核实 0 条、未整改 2 条、整改通过 17 条、整改不通过 4 条、尚不能核实 9 条、原反馈更正 0 条。

本次返回新成果，未返回对应土壤类型图逐条整改答复，按原反馈与现行成果进行复核。

县（市、区）	130000 合并区	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	------------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致，请全部核查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 41 个问题

2. 图斑 15：省级分类清单无该土种

3. 图斑 20：省级分类清单无该土种

4. 图斑 41：省级分类清单无该土种

5. 图斑 76：土壤类型组合与省级分类清单不一致

6. 图斑 77：土壤类型组合与省级分类清单不一致

7. 图斑 78：土壤类型组合与省级分类清单不一致

原反馈第 1 条：整改通过。已逐条核对最终土壤类型图层的四级分类组合；土壤图斑与现行省级清单一致。18 条非土壤占位记录不作为土壤分类错误。

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 2 个问题

2. 剖面 5：省级分类清单无该土属

3. 剖面 7：省级分类清单无该土属

原反馈第 2 条：整改不通过。剖面样点 YDBH=1301020102100005 的 FSXTS 仍为“泥砂质石灰性潮褐土”，与其 FSXTL “褐土”、FSXYL “石灰性褐土”、FSXTZ “均壤质泥砂质石灰性褐土”的分类组合不一致；《河北

省土壤分类系统清单表 20260822.xls》Sheet1 第 632 行确有该土种，其对应土属为“泥砂质石灰性褐土”；样点 FSXTS 比清单对应土属多一个“潮”字。

3、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 3 个问题
2. 剖面 5 vs 图斑 47：土类不一致
3. 剖面 6 vs 图斑 146：亚类不一致
4. 剖面 7 vs 图斑 61：土类不一致

土壤剖面与图斑对比

原反馈第 3 条：整改不通过。剖面样点 YDBH=1301020102100005 的 FSXTS 为“泥砂质石灰性潮褐土”，所在最终图斑 FID=233 的 TS 为“泥砂质石灰性褐土”。其他三层分类相同，该土属差异尚未纠正。

4、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该亚类/土属/土种，请全部核查

与分类清单检查：共发现 32 个问题

省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土种

因未提交现行表层样点的土类、亚类、土属、土种对应资料，无法核查。此次表层样点图层没有上述分类字段，不能将土壤质地字段作为土壤分类。

5、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层类型与图斑不一致，全部核查

§ 图斑 202：土属不一致

§ 图斑 45：土类不一致

§ 图斑 45：土类不一致

§ 图斑 45：土类不一致


§ 图斑 211：土属不一致

vs 图斑 45：土类不一致

因未提交现行表层样点的土类、亚类、土属、土种对应资料，无法核查。此次表层样点图层没有上述分类字段，不能将土壤质地字段作为土壤分类。

第二部分 制图过程

1、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



原反馈第 6 条：未整改。本次仍未补交最终成果图层 layout 包。已检查压缩包全部成员及 GDB 内部目录，GDB 图层不能替代包含出图样式的 layout 包。正式依据为《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（2）项；不另以缺少某一种软件的 mxd 文件认定问题。

2、并未明确说明了虚拟点位的选择原则，但未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

但微郁有亚省文化，土壤类型也可能不同，通过实地调查这些区域的土壤，*可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。*

本次实际调查观测点 480 个，包括二普剖面点 27 个、三普剖面样点 7 个、野外校核点位 47 个、虚拟点位 399 个。*

原反馈第 7 条：整改不通过。已补充虚点选取原则，但现行技术报告记载本次使用 980 个虚点，已交 GDB “推测制图虚点数据” 实际为 399 条；压缩包其他文件中未发现补充虚点或子集说明。请核清实际建模使用的虚点版本，并补齐与报告记载数量一致的数据或说明实际用点范围。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告.pdf》，PDF 第 58 页。

又因为不同的植被类型，土壤类型也会有所不同。对于地形起伏较大的地区，植被、地形和土壤都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

本次实际调查观测点 1048 个，包括二普剖面点 27 个、三普剖面样点 7 个、野外校核点位 34 个、**虚拟点位** 980 个。


典型虚点的设置方法如下：

方法一：熟悉县域土壤景观的调查专家，结合土壤二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的**典型虚点**，设置**典型虚点** 145 个。

方法二：在补充**典型虚点**时，以土壤属性图中对应土种的图斑范围作为约束区域，优先选择图斑内部相对稳定、远离不同土种边界的位置布设**虚点**，避免虚

3、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名

生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。






图 4-18 石家庄市合并区土壤类型不确定分布图

原反馈第 8 条：整改通过。现行图 4.16 已去除旧图内“石家庄市”的错误标题，图题为“石家庄市合并区土壤类型推测图”，原地名不一致已纠正。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告.pdf》，PDF 第 63 页。




图 4.16 石家庄市合并区土壤类型推测图

4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

结果表明 kappa 系数为 0.51，模型 R2 为 0.48，不符合要求。
通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度、NDVI 和土地利用现状输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.63，模型 R2 为 0.58，符合要求。

因未提交逐土种模型评估输出及其与现行分析的对应资料，无法核查推测效果评述的依据。

5、表格内 土类 行数据与正文矛盾，请核实

二普土壤类型包括 3 个土类，8 亚类，16 个土属，42 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，5 个亚类，7 个土属，25 个土种。三普与二普相比，减少了 3 个亚类，9 个土属，17 个土种。

.....分页符.....

表 4-14 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	3 个	3 个	减少 1 个
	亚类	8 个	5 个	减少 3 个
	土属	16 个	7 个	减少 9 个
	土种	42 个	25 个	减少 17 个

(1) 土类变化情况。在土类水平上减少了水稻土土类，详细变化情况如下：

原反馈第 10 条：整改通过。现行技术报告第 76 页正文与表 4. 15 均为二普 3 个土类、三普 2 个土类、减少 1 个，原表中误列三普 3 个土类已纠正。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告. pdf》，PDF 第 76 页。

图 4.22 一普与二普的变化图斑分布图

二普土壤类型包括 3 个土类，8 亚类，14 个土属，41 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，5 个亚类，8 个土属，27 个土种。三普与二普相比，减少了一个土类，3 个亚类，6 个土属，14 个土种。

表 4.15 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
	土类	3 个	2 个	减少 1 个
	亚类	8 个	5 个	减少 3 个

6、脱盐地块图斑数量不一致。工作报告：脱盐地块 6 个图斑。。技术报告：脱盐地块 7 个图斑。请核实

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取。

(1) 脱盐地块筛选。

利用 arcgis 软件，叠加二普土壤图，提取二普土壤图上土壤类型为漏沙轻垆质轻盐化潮土、砂垆质轻盐化潮土和腰粘砂垆质轻盐化潮土，校核后，土壤图上土壤类型为壤体砂石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和砂壤夹黏石灰性潮土，脱盐地块 7 个图斑。

图 5-石家庄市合并区脱盐图斑

(2) 脱盐地块筛选。

利用 arcgis 软件，叠加二普土壤图，提取二普土壤图上土壤类型为漏沙轻垆质轻盐化潮土、砂垆质轻盐化潮土和腰粘砂垆质轻盐化潮土，校核后，土壤图上土壤类型为壤体砂石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和砂壤夹黏石灰性潮土，脱盐地块 6 个图斑。

因未提交修改后的工作报告，无法核查技术报告与工作报告脱盐图斑数量是否已一致。

7、表 3-3 标题表示不明确，表中内容还列出三普土种名称、土类亚类土属面积等，请更正为更具体更合理的标题

表 3-3 土壤二普初步校核后土壤类型分级表

土类	亚类	土属	三普土种名	面积（亩）	土类	亚类	土属
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	32227	424827	144968	144968
			均壤质泥砂质潮褐土	56913			
			黏壤底姜泥砂质潮褐土	34063			
			黏壤底砂泥砂质潮褐土	1157			
			壤底姜泥砂质潮褐土	14672			
			壤底黏泥砂质潮褐土	4057			
			壤底砂泥砂质潮褐土	1879			
	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	均黏壤黄土质石灰性褐土	4595		279859	8475
			均壤质黄土质石灰性褐土	3880			
		泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	12967			271384
			均壤质泥砂质石灰性褐土	165662			
			黏壤底姜泥砂质石灰性褐土	3655			
			黏壤底砂泥砂质石灰性褐土	1143			
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	81907			
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	6050			

原反馈第 12 条：整改通过。现行技术报告的三普分类面积表明确列出四级分类和面积（亩），表题及内容均已具体化。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告.pdf》，PDF 第 71 页。

最终石家庄市合并区的土壤分类如下：

表 4.13 三普土壤类型面积概况							
土类	面积(亩)	亚类	面积(亩)	土属	面积(亩)	土种	面积(亩)
潮土	83451	典型潮土	67980	壤质石灰性潮土	24864	均壤质石灰性潮土	829
						黏壤底砂石灰性潮土	1376
						壤底砂石灰性潮土	9306
						壤体砂石灰性潮土	13353
				砂质石灰性潮土	43116	均砂壤石灰性潮土	21848
						均砂质石灰性潮土	18539
						砂壤夹黏石灰性潮土	2729


8、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	一、第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
2	栅格	三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\石家庄市土壤类型不确定分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
3	栅格	三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\石家庄市土壤类型推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)

原反馈第 13 条：整改通过。已读取本地区各矢量图层的坐标定义，采用 CGCS2000 高斯—克吕格 3 度分带投影。

9、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 3 条线路没有达到至少 10 个点



第三部分 制图结果


1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID45 与图斑 ID212 之间存在缝隙，缝隙距离：0.0001 米

缝隙检查：共检查177个图斑，发现1个问题
1. 图斑ID45与图斑ID212之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米
重复几何检查：共检查177个图斑，未发现重复几何
2. 共发现 1 个要素存在拓扑问题

原反馈第 15 条：整改通过。已检查本批 315 条最终图斑：几何有效，未发现面间重叠或联合覆盖内部孔洞；原微小缝隙问题未在现行成果中出现。


第四部分 图面表达

1、图片布局不美观大方，请合理将图例，面积统计表，位置示意图等合理布置



原反馈第 16 条：整改通过。现行图的图例、典型断面、面积统计表和位置示意图已分区布置，未遮挡主图及注记；图幅中下方标注 1：50000 及线段比例尺，右下方列明制图时间“二零二五年十二月”。原图面布置问题已整改。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》，图幅下方比例尺。




本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》，图幅下方制图时间。

制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司

制图员：张惠旺


制图时间：二零二五年十二月

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充




原反馈第 17 条：整改通过。现行成果图已增加等高线及相应图例。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》等高线部分。



3、市级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

4、缺少面积汇总

褐土	石灰性褐土	黄土地石灰性褐土	均壤质黄土地石灰性褐土	1159	53.12%	249	11.41%	165	7.56%	5	0.23%	604	27.68%
			均黏壤泥砂质石灰性褐土	16	50.00%	10	31.25%	1	3.13%	0	0.00%	5	15.63%
		泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	14005	36.68%	3614	9.46%	6542	17.13%	1221	3.20%	12802	33.53%
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	79	39.50%	0	0.00%	1	0.50%	1	0.50%	119	59.50%
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	121	7.80%	945	60.89%	163	10.50%	90	5.80%	233	15.01%
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	679	38.89%	195	11.17%	517	29.61%	42	2.41%	313	17.93%
			壤体砂石灰性潮土	3152	32.97%	2378	24.87%	2281	23.86%	262	2.74%	1488	15.56%
			砂壤夹黏石灰性潮土	1570	73.57%	301	14.10%	115	5.39%	3	0.14%	145	6.79%
	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	2178	20.70%	1350	12.83%	4204	39.96%	875	8.32%	1914	18.19%	
		均砂质石灰性潮土	1032	6.50%	438	2.76%	6924	43.58%	1001	6.30%	6494	40.87%	
	湿潮土	砂质湿潮土	砂壤夹黏湿潮土	9	24.32%	8	21.62%	7	18.92%	0	0.00%	13	35.14%
	盐潮土	壤质盐潮土	壤底砂盐潮土	1170	17.54%	172	2.54%	200	2.93%	200	2.93%	200	2.93%

制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司

原反馈第 19 条：整改通过。现行成果图已补土壤类型与土地利用面积统计表。


本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》统计部分。

土种现状土地利用类型面积表

单位：亩

土类	亚类	土属	三普土种名	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他		合计
				面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	28	38.36%	0	0.00%	5	6.85%	4	5.48%	27	36.99%	9	12.33%	73
			壤底砂石灰性潮土	797	33.63%	0	0.00%	322	13.59%	788	33.25%	78	3.29%	385	16.24%	237
			壤体砂石灰性潮土	3052	32.98%	0	0.00%	2376	25.68%	2265	24.48%	256	2.77%	1304	14.09%	922
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	2477	22.57%	0	0.00%	1340	12.21%	4182	38.11%	852	7.76%	2123	19.35%	109
			均砂质石灰性潮土	676	5.67%	0	0.00%	333	2.79%	6632	55.59%	940	7.88%	3349	28.07%	119
			砂壤夹黏石灰性潮土	1573	73.40%	0	0.00%	298	13.91%	116	5.41%	4	0.19%	152	7.09%	214
	湿潮土	砂质湿潮土	砂壤夹黏湿潮土	9	25.00%	0	0.00%	8	22.22%	7	19.44%	0	0.00%	12	33.33%	34
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	24	52.17%	0	0.00%	3	6.52%	15	32.61%	0	0.00%	4	8.70%	46
			壤底砂脱潮土	1250	47.49%	0	0.00%	183	6.95%	533	20.25%	306	11.63%	360	13.68%	262
			壤体砂脱潮土	4871	54.32%	0	0.00%	1095	12.21%	1714	19.11%	241	2.69%	1047	11.67%	896
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	200	83.68%	0	0.00%	35	14.64%	1	0.42%	0	0.00%	3	1.26%	23
			均壤质泥砂质潮褐土	316	59.62%	0	0.00%	8	1.51%	38	7.17%	25	4.72%	143	26.98%	53
			均壤质泥砂质潮褐土	5567	35.28%	0	0.00%	376	2.38%	2025	12.83%	472	2.99%	7341	46.52%	157
			黏壤底砂质泥砂质潮褐土	43	15.19%	0	0.00%	10	3.53%	2	0.71%	21	7.42%	207	73.14%	28
			黏壤底砂质泥砂质潮褐土	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	405	100.00%	40
			壤底黏泥砂质潮褐土	63	18.42%	0	0.00%	12	3.51%	0	0.00%	22	6.43%	245	71.64%	34
			壤底砂质泥砂质潮褐土	27	18.49%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	3.42%	114	78.08%	14
			黏壤厚层黄土质石灰性褐土	1778	86.19%	0	0.00%	118	5.72%	42	2.04%	4	0.19%	121	5.87%	206
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	1177	55.83%	0	0.00%	251	11.91%	169	8.02%	5	0.24%	506	24.00%	210
			均黏壤泥砂质石灰性褐土	46	32.86%	0	0.00%	16	11.43%	1	0.71%	0	0.00%	77	55.00%	14
			均壤质泥砂质石灰性褐土	15002	36.80%	0	0.00%	3681	9.03%	6756	16.57%	1241	3.04%	14083	34.55%	407
			均壤质泥砂质石灰性褐土	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	0.19%	0	0.00%	2573	99.81%	257
			黏壤底砂质泥砂质石灰性褐土	58	6.61%	0	0.00%	4	0.46%	13	1.48%	0	0.00%	803	91.46%	87
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	79	30.74%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.39%	1	0.39%	176	68.48%	25
			壤底砂质泥砂质石灰性褐土	127	7.28%	0	0.00%	946	54.21%	164	9.40%	93	5.33%	415	23.78%	174
	建成区	建成区	建成区	23934	5.03%	10	0.00%	4201	0.88%	19001	3.99%	9645	2.03%	41862	88.06%	4756
	水域	水域	水域	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	39	0.47%	41	0.49%	8304	99.05%	839
合计				63174		10		15621		44513		14279		463123		6007


5、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。






原反馈第 20 条：整改通过。现行图例已补行政中心、乡镇、村庄及背景要素符号；原缺少的图例类别已补入。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》图例部分。




6、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域




原反馈第 21 条：整改通过。现行典型断面已标注关键地点及土壤分类名称。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》断面部分。




7、图廓直线表示不规范，轮廓线多一条，且应外粗内细




原反馈第 22 条：整改通过。现行图框为外粗内细的双线框，原多余框线已调整。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图.jpg》图框部分。




8、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



原反馈第 23 条：整改通过。已补含建设用地及水域的成果图层和现行成果图，非土壤区有对应表达。

本次对应位置：《石家庄市合并区土壤类型分布图. jpg》非土壤部分。



第五部分 报告质量

1、第五章标题应该为结论与建议，5.2 为土壤类型特征及改良利用建议下面再写 5.2.1 褐土土类

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	65
第五章*小结	76
5.1 结论	76
5.2 褐土土类	76
5.2.1 潮褐土的特征和利用性能	77
5.2.2 石灰性褐土的特征和利用性能	77
5.3 潮土土类	78
5.3.1 典型潮土特征和利用性能	78
5.3.2 脱潮土特征和利用性能	78
5.3.3 湿潮土特征和利用性能	79
.....分节符(下一页).....	

原反馈第 24 条：整改通过。现行技术报告第五章为“结论与建议”，下设土壤类型特征和改良利用建议，原意见所指结论和建议内容已补入。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告.pdf》，PDF 第 85 页。

第五章 结论与建议

5.1 土壤类型特征及改良利用建议

5.1.1 褐土土类

5.1.1.1 褐土土类的特征和利

2、1.2 成土环境中缺少 1.2.5 植被以及 1.3 土地利用状况

目录

第一章·城区概况.....	1
1.1 地理位置.....	1
1.2 成土环境.....	1
1.2.1 气候条件.....	1
1.2.2 地形地貌.....	1
1.2.3 成土母质.....	2
1.2.4 水文地质.....	3

原反馈第 25 条：整改通过。现行技术报告第 10 页补充 1.2.5 “植被”和 1.3 “土地利用状况”，正文分别叙述植被组成及土地利用面积。

本次对应位置：《石家庄市合并区第三次土壤普查技术报告.pdf》，PDF 第 10 页。




图 1.3 石家庄市合并区母岩母质示意图

1.2.4 水文地质

石家庄市辖区内河流为海河流域大清河水系和子牙河水系。滹沱河是子牙河系两大支流之一，发源于山西省繁峙县五台山北麓，经忻定盆地，穿太行山脉，自孟县阎庄入石家庄市平山。滹沱河在石家庄市境内全长 201 千米，是石家庄市最大的行洪河道。

1.2.5 植被

石家庄地处暖温带半湿润大陆季风气候，地带性原生植被为暖温带落叶阔叶林；市区以人工城市绿化植被为主，乡土耐旱、抗污染树种占绝对主体，搭配常绿针叶、观花彩叶、地被、藤本，实现三季有花、四季见绿。

1.3 土地利用状况

根据石家庄市合并区 2023 年土地利用数据库可知全县耕地 63185 亩、园地 15621 亩、林地 44512 亩、草地 14279 亩、建设用地 442596 亩、水体用地 17974 亩、其他土地 2553 亩。自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

第六部分 其他


1、缺少 PPT，如果有请补充

2、缺少自查表扫描件(pdf)

 二、基础数据	2026/5/29
☒  六、汇报PPT	2026/1/13
 三、过程数据	2026/5/29
 四、成果数据	2026/5/29
 五、地图文档图层layout包	2026/5/29
☐  一、第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29


原反馈第 27 条：未整改。本次未补交原意见要求的自查表扫描件。已检索压缩包全部层级、文件名及现行报告附录，未发现对应文件。

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据




原反馈第 28 条：整改通过。已实际读取 HISTORY 数据集集中的二普土壤样点图层，原缺项已补齐。

4、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误




原反馈第 29 条：整改通过。已读取 GDB 内部目录，PROCESS 数据集含预测不确定性分布图和推测三普土壤图，原缺项及存放位置问题已改正。

5、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



因未补交气候等成土环境数据，无法核查原文件分类问题。

6、缺少多源遥感影像数据



因未补交用于土壤制图的多源遥感影像数据，无法核查原缺项的整改结果。

7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

原反馈第 32 条：整改不通过。最终土壤类型图层缺少 XZM、YTL、YYL、YTS、YTZ 字段；没有发现同义替代字段。应按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（1）项补齐乡镇名及分类校准后的二普土类、亚类、土属、土种。

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------

补充问题：地理底图资料信息未注明

现行图已注明本图 1：50000 比例尺及制图时间；图廓外说明未注明地理要素采用的地形图资料比例尺及资料年代。请按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》第 8 章（PDF 第 18 页）补充本次地理底图资料的信息。

另补充 1 条现行成果问题，不计入原反馈条数。