

搜尋結果

時間: 2019年11月1日 11:46

使用者名稱: Joechou

儀器位於 5B病房

- 1.CPM 6, 產編後四碼: 1426, 鄰近倉庫
- 2.IV Pump 1, 產編後四碼: 0002, 鄰近倉庫
- 3.IV Pump 7, 產編後四碼: 0327, 鄰近中研院4樓, 醫師辦公室
- 4.三合一Monitor 3, 產編後四碼: 0323, 鄰近倉庫
- 5.三合一Monitor 6, 產編後四碼: 0324, 鄰近中研院4樓, 醫師辦公室
- 6.血壓血氧監視器 1, 產編後四碼: 1108, 鄰近倉庫
- 7.烤燈 1, 產編後四碼: 0326, 鄰近倉庫
- 8.烤燈 2, 產編後四碼: 0358, 鄰近倉庫
- 9.烤燈 3, 產編後四碼: 0003, 鄰近倉庫

儀器不位於 5B病房

- 1.IV Pump 4, 產編後四碼: 1410, 鄰近門禁區
- 2.IV Pump 5, 產編後四碼: 1411, 鄰近門禁區
- 3.IV Pump 6, 產編後四碼: 1413, 鄰近門禁區
- 4.Test, 產編後四碼: 2244, 鄰近Null
- 5.三合一Monitor 2, 產編後四碼: 0333, 鄰近門禁區
- 6.三合一Monitor 4, 產編後四碼: 0331, 鄰近門禁區
- 7.三合一Monitor 5, 產編後四碼: 1107, 鄰近護理站
- 8.烤燈 4, 產編後四碼: 1422, 鄰近診察室