## Протокол проверки дифференциальной защиты

Дата:11.02.2025 Время:14:10

ФИО работника: Иванов Иван Иванович

Название оборудования: Т-16-У3

Форма проверки: проверка дифференциальной защиты. Вид повреждения: внешнее двухфазное K3 на землю.

Альфа<А>	1
Бета <sub>&lt;Б&gt;</sub>	2
Гамма<Г>	3
Штрих	4

I <sub>A1</sub>	100	f <sub>A1</sub>	10	Сработавшие контакты	
I <sub>B1</sub>	100	f <sub>B1</sub>	130	1	2
I <sub>C1</sub>	100	f <sub>C1</sub>	280	сработал	нет
I <sub>A2</sub>	50	f <sub>A2</sub>	20	Время срабатывания контакта, с	
I <sub>B2</sub>	50	f <sub>B2</sub>	140	1	0.5
I <sub>C2</sub>	50	f <sub>C2</sub>	290	2	-

I <sub>A1</sub>	1
I <sub>A2</sub>	0

Зарегистрированные ошибки: нет