## Протокол проверки дифференциальной защиты

Дата:08.02.2025 Время:14:09

ФИО работника: Иванов Иван Иванович

Название оборудования: Т-16-У3

Форма проверки: проверка дифференциальной защиты. Вид повреждения: внешнее двухфазное K3 на землю.

Альфа	1
Бета	2
Гамма	3
Штрих	4

I_A1	100	f_A1	10	Сработавшие контакты	
I_B1	100	f_B1	130	1	2
I_C1	100	f_C1	280	сработал	нет
I_A2	50	f_A2		Время срабатывания контакта, с	
I_B2	50	f_B2	140	1	0.5
I_C2	50	f_C2	290	2	-

Зарегистрированные ошибки: нет