
FC1；n=1123；各一条运行轨迹
相对运行性能损失 / %
实际累计运行小时 / h
真实合格运行损失
源Train
RealHyFC；n=189；各一条运行轨迹
相对运行性能损失 / %
实际累计运行小时 / h
真实合格运行损失
适配截止300h
适配截止600h
适配截止629.204h