


## 5.9.7 Panne roue phonique. A ATC

EV205

**M2****MESSAGE : évacuation du train en station**

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur.  
Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »