

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO**

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

ANEXO 02**BATEU: 458196/1****Data do Fato:** 23/02/2021**Hora do Fato:** 16:30**Feriado:** Não**Data Comunicação:** 23/02/2021**Hora Comunicação:** 16:40**Protocolo BOU:****Data no Local:** 23/02/2021**Hora Local:** 17:00**Município:** Goioerê**Bairro:****Nº/Km:** 208**Via 0:** Cruzamento das Vias**Via 1:** PR180**Zona:** Urbana**Coordenada X:****Coordenada Y:****Dados do Solicitante****Nome:****Telefone:**

/

Logradouro:**Nº:****Município:****Complemento:****Tipo de Acidente**

Colisão Frontal

Dados do Acidente

Veículo(s) Danificado(s)

Óbito(s) no Local

Feridos

Proximidade(s) do Acidente

Outras Situações

Descrição / Histórico

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO****PROTOCOLO: 458196/1**

CEDIDO PARA: MAICON DENTI

ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO

IMPRESSO POR: MAICON DENTI

CONDIÇÕES DA VIA 0

Tipo:	Logradouro: Cruzamento das Vias
Conservação:	Pavimentação:
Perfil da Pista:	Sentido:
Condições Climáticas: Bom	Semáforo:
Separação da Pista:	Superfície:
Visibilidade: Dia	Nº de Faixas: Não Informado
Acostamento:	Eq. de Controle de Tráfego:
Condições Técnicas:	

CONDIÇÕES DA VIA 1

Tipo: Rodovia	Logradouro: PR180
Conservação: Boa	Pavimentação: Asfalto
Perfil da Pista: Declive	Sentido: Duplo
Condições Climáticas: Bom	Semáforo:
Separação da Pista: Faixa	Superfície: Seca
Visibilidade: Dia	Nº de Faixas: 2
Acostamento: Inexistente	Eq. de Controle de Tráfego: Não Identificado
Condições Técnicas: Reta	

SINALIZAÇÃO

Horizontal: Visível	Vertical: Visível	Auxiliar: Inexistente
Obras: Inexistente	Policia: Não Visível	
Sinais de Pneu na via: Atrito Metálico	Vel. Max: 80km/h	



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Dados do Veículo Nº 1


Placa: ARW3250 UF: PR Município: Goioerê Acoplado com veículo Nº:
Renavam: 00171646495 Chassi: 9BD27803MA7202778 Ano Fabr.: 2009
Marca Modelo: FIAT STRADA Categoria: Particular Espécie: Carga Cor: BRANCA
Proprietário: R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME
ANTT: Nº ANTT:
Película: Não Nº Ocupantes: 2 Nº Feridos: Nº Óbitos: Tacógrafo: Não
Veículo no Momento do Fato: Carga:
Altura: Peso: Acionou air bag? Não Avaria: Sim
Tipo de Veículo: CAMINHONETE

Luzes Indicadoras de Mudança de Direção		Pneus		Faróis	Lanterna Traseira	Luzes de Freio	Limpadores de Para-brisa	Legenda
Dianteira Esq.	A	Dianteira Esq.	A	Esq. A	Esq. E	Esq. E	Esq. A	
Dianteira Dir.	A	Dianteira Dir.	A	Dir. A	Dir. E	Dir. E	Dir. A	E= EFICIENTE D= DEFICIENTE A= AVARIADO
Traseira Esq.	E	Traseira Esq.	E					
Traseira Dir.	E	Traseira Dir.	E					

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO

Motivo: Acidente Termo de Recolhimento Nº: Recolhido CRLV? Não
Destino: Responsável Removido por: Guincho Particular

REGIÃO DANIFICADA



Avaria: Grande Monto Pontos: 13

Histórico de Registros Anteriores no Sistema BATEU

NÃO EXISTEM REGISTROS ANTERIORES

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO**

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

PESSOA ENVOLVIDA Nº 1**Resultado:** Óbito no Local**Tipo Doc.:** RG**Nome:** LUCAS GABRIEL BIAGGI**Sexo:** Masculino**Instrução:****Logradouro:****Bairro:****Município:****Tel. :****Cel. :****Email:****Nacionalidade:** BRASILEIRA**Município Trab. :****Profissão:****MOPP:****Encaminhado Por:****Município Enc. :****Nº Registro:** 06702402066**Data 1ª CNH:** 15/09/2016**Exame Etilométrico:****Valor Aferido:** mg/l**Veículo Nº:** 1 **Tipo:** Condutor**Nº Doc. :** 13435532**Nome Mãe:** ROSIMEIRE GABRIEL BIAGGI**Idade:** 22**Estado Civil:****Nº:****CEP:****Tel. Com. :****Declarou no Local:** Não**Local Trab. :****UF:****Atividade:****Motivo Deslocamento:** Serviço**Local Enc.:****Informação Prestada por:****UF:** PR **Categoria:** AB**Validade da CNH:** 06/05/2021**Etilômetro Nº:****Termo de Constatação:**



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI


Dados do Veículo Nº 2

Placa: CLK9H70 UF: PR Município: Pato Branco Acoplado com veículo Nº:
Renavam: 00369496051 Chassi: 34403315017136 Ano Fabr.: 1971
Marca Modelo: M.BENZ L 1113 Categoria: Aluguel Espécie: Carga Cor: AMARELA
Proprietário: MAICON DENTI
ANTT: Nº ANTT:
Película: Não Nº Ocupantes: 1 Nº Feridos: 0 Nº Óbitos: 0 Tacógrafo: Sim
Veículo no Momento do Fato: Movimento Carga:
Altura: Peso: Acionou air bag? Não Possui Avaria: Sim
Tipo de Veículo: CAMINHAO

Luzes Indicadoras de Mudança de Direção	Pneus	Faróis	Lanterna Traseira	Luzes de Freio	Limpadores de Para-brisa	Legenda
Dianteira Esq. A	Dianteira Esq. E	Esq. A	Esq. E	Esq. E	Esq. A	E= EFICIENTE D= DEFICIENTE A= AVARIADO
Dianteira Dir. E	Dianteira Dir. E	Dir. E	Dir. E	Dir. E	Dir. A	
Traseira Esq. E	Traseira Esq. E					
Traseira Dir. E	Traseira Dir. E					

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO

Motivo: Acidente Termo de Recolhimento Nº: Recolhido CRLV? Não
Destino: Responsável Removido por: Guincho Particular

REGIÃO DANIFICADA

Avaria: Média Montagem Pontos:

Histórico de Registros Anteriores no Sistema BATEU

NÃO EXISTEM REGISTROS ANTERIORES

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO**

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

PESSOA ENVOLVIDA Nº 3**Resultado:** Sem Ferimento**Tipo Doc.:** RG**Nome:** MAICON DENTI**Sexo:****Instrução:****Logradouro:****Bairro:****Município:****Tel. :** (55) 9990-69572**Cel. :****Email:****Nacionalidade:****Município Trab. :****Profissão:****MOPP:****Encaminhado Por:****Município Enc. :****Nº Registro:** 05198318848**Data 1ª CNH:** 05/05/2011**Exame Etilométrico:****Valor Aferido:** mg/l**Veículo Nº:** 2 **Tipo:** Condutor**Nº Doc. :** 1108739655**Nome Mãe:** DIVANE FRIZON DENTI**Idade:****Estado Civil:****Nº:****CEP:****Tel. Com. :****Declarou no Local:** Sim**Local Trab. :****UF:****Atividade:****Motivo Deslocamento:** Serviço**Local Enc.:****Informação Prestada por:****UF:** RS **Categoria:** AC**Validade da CNH:** 29/09/2022**Etilômetro Nº:****Termo de Constatação:**



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI


Dados do Veículo Nº 3

Placa: ATO5461 UF: PR Município: Maria Helena Acoplado com veículo Nº:
Renavam: 00257551166 Chassi: 9BFZCEEX7BBB67389 Ano Fabr.: 2010
Marca Modelo: FORD CARGO Categoria: Aluguel Espécie: Carga Cor: PRATA
Proprietário: ROGERIO APARECIDO PEREIRA DE MEDEIROS
ANTT: Nº ANTT:
Película: Nº Ocupantes: 1 Nº Feridos: 0 Nº Óbitos: 0 Tacógrafo: Sim
Veículo no Momento do Fato: Carga:
Altura: Peso: Acionou air bag? Não Possui Avaria: Sim
Tipo de Veículo: CAMINHAO

Luzes Indicadoras de Mudança de Direção	Pneus	Faróis	Lanterna Traseira	Luzes de Freio	Limpadores de Para-brisa	Legenda
Dianteira Esq. A	Dianteira Esq. E	Esq. A	Esq. E	Esq. E	Esq. A	E= EFICIENTE D= DEFICIENTE A= AVARIADO
Dianteira Dir. E	Dianteira Dir. E	Dir. A	Dir. E	Dir. E	Dir. A	
Traseira Esq. E	Traseira Esq. E					
Traseira Dir. E	Traseira Dir. E					

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO

Motivo: Acidente Termo de Recolhimento Nº: Recolhido CRLV? Não
Destino: Responsável Removido por: Guincho Particular

REGIÃO DANIFICADA

Avaria: Pequena Montagem Pontos:

Histórico de Registros Anteriores no Sistema BATEU

NÃO EXISTEM REGISTROS ANTERIORES

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO**

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

PESSOA ENVOLVIDA Nº 4**Resultado:** Sem Ferimento**Tipo Doc.:** RG**Nome:** MARCOS AURELIO PEREIRA DE MEDEIROS**Sexo:** Masculino**Instrução:****Logradouro:****Bairro:****Município:****Tel. :** (44) 9998-08383**Cel. :****Email:****Nacionalidade:** BRASILEIRA**Município Trab. :****Profissão:****MOPP:****Encaminhado Por:****Município Enc. :****Nº Registro:** 01349480500**Data 1ª CNH:** 26/09/1995**Exame Etilométrico:****Valor Aferido:** mg/l**Veículo Nº:** 3 **Tipo:** Condutor**Nº Doc. :** 6207889**Nome Mãe:** CAROLINA BORGES DE MEDEIROS**Idade:** 43**Estado Civil:****Nº:****CEP:****Tel. Com. :****Declarou no Local:** Sim**Local Trab. :****UF:****Atividade:****Motivo Deslocamento:****Local Enc.:****Informação Prestada por:****UF:** PR **Categoria:** AD**Validade da CNH:** 05/10/2025**Etilômetro Nº:****Termo de Constatação:**



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

PESSOA ENVOLVIDA Nº 2**Resultado:** Ferimento**Tipo Doc.:** RG**Nome:** JACKSON SIMIONI BACKES**Sexo:** Masculino**Instrução:****Logradouro:****Bairro:****Município:****Tel. :****Cel. :****Email:****Nacionalidade:** BRASILEIRA**Município Trab. :****Profissão:****MOPP:****Encaminhado Por:****Município Enc. :****Nº Registro:****Data 1ª CNH:****Exame Etilométrico:****Valor Aferido:** mg/l**Veículo Nº:** 1 **Tipo:** Passageiro**Nº Doc. :** 13700244**Nome Mãe:** MARGARETE SIMIONI BACKES**Idade:** 22**Estado Civil:****Nº:****CEP:****Tel. Com. :****Declarou no Local:** Não**Local Trab. :****UF:****Atividade:****Motivo Deslocamento:****Local Enc.:****Informação Prestada por:****UF:** **Categoria:****Validade da CNH:****Etilômetro Nº:****Termo de Constatação:****Responsável pelas Informações**

Função	Nome	RG	VIATURA Nº
SEGUNDO SARGENTO	MERISVALDO CARDOSO ESGLÂÂ?	64518712	14

PROTOCOLLO: 458196/1

CEDIDO PARA: MAICON DENTI

ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO

IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Croqui




POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

D

Croqui

Protocolo BATEU: 458196/1

CROQUI



ESCALA: 4cm = 1m

OBSERVAÇÕES

NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR COM PRECISÃO A ÁREA DO IMPACTO, MOTIVO PELO QUAL DEIXO DE CONSTAR NO CROQUI.

FOTOS: ☐ Sim ☒ Não

QUANT. FOTOS:

ESCALA: ☐ Sim ☒ Não

DADOS IDENTIFICATIVOS DA VIATURA E DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

PREFEITO VTR	RG	POSTO / GRADUAÇÃO E NOME	Nº MATRICULA (DER)
14722	64519712	2056T CS65	9993

RUBRICA



(Fls. de

OBS: O FORMULÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS DE FORMA MAIÚSCULAS

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO**

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Documento

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ		B - 1 Relatório de Avarias	Protocolo BATEU: 458196/1	
AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E CAMINHONETES				
VEÍCULO Nº: 014		PLACA: ARW 3250		
Peça	Descrição da peça estrutural	Avaliação Sim Não NA		
1	Painel corta-fogo	X		
2	Longarina dianteira esquerda	X		
3	Caixa de roda dianteira esquerda	X		
4	Estrutura da soleira esquerda	X		
5	Air Bags frontais	X		
6	Air Bags laterais	X		
7	Estrutura da coluna dianteira esquerda	X		
8	Estrutura da coluna central esquerda	X		
9	Estrutura da coluna traseira esquerda	X		
10	Caixa de roda traseira esquerda		X	
11	Assoalho central esquerdo		X	
12	Longarina traseira esquerda		X	
13	Assoalho portamalas ou caçamba		X	
14	Longarina traseira direita		X	
15	Caixa de roda traseira direita		X	
16	Estrutura da coluna traseira direita		X	
17	Estrutura da soleira direita		X	
18	Estrutura da coluna central direita		X	
19	Estrutura da coluna dianteira direita	X		
20	Assoalho central direito	X		
21	Caixa de roda dianteira direita	X		
22	Longarina dianteira direita	X		
TOTAL GERAL		13	09	
TOTAL PARA CLASSIFICAÇÃO (Sim + NA)		13		
ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DO VEÍCULO				
1. Quando a peça estrutural estiver danificada, assinalar com um X a coluna "SIM".				
2. Quando a peça estrutural não estiver danificada, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna "NÃO".				
3. Caso não seja possível avaliar se a peça estrutural foi ou não danificada no acidente, assinalar com um X a coluna "NA".				
SIM = Peça danificada no acidente NÃO = Peça não danificada ou não existe NA = Peça que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)				
CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO				
Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo				
☐ Dano de Pequena Monta: de 0 a 1, somando todos as peças estruturais assinaladas nas colunas "SIM" e "NA".				
☐ Dano de Média Monta: de 2 a 6, somando todos as peças estruturais assinaladas nas colunas "SIM" e "NA".				
☒ Dano de Grande Monta: acima de 6, somando todos as peças estruturais assinaladas nas colunas "SIM" e "NA".				
HOUVE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO VEÍCULO?				
☒ SIM: Quantidade 04 ☐ NÃO: ☐ Sem equipamento ☐ Outro motivo:				
Observações: RELATÓRIO DO VEÍCULO PLACA - ARW 3250				
DADOS IDENTIFICATIVOS DA VIATURA E DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA				
PREFEITO VTR 44723	RG 16451812	POSTO / GRADUAÇÃO E NOME 2050T CS60.	Nº MATRÍCULA (DEI) 0993	RUBRICA (Fis. de)

PROTOCOLLO: 458196/1

CEDIDO PARA: MAICON DENTI

ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO

IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Documento



PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

B - 3

Relatório de Avarias

Protocolo BATEU:

458196/1

REBOQUES, SEMIRREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES TRATORES

VEÍCULO Nº: 1013

PLACA: AD0546L

Item	Descrição do componente	Valor	Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteira(s) ou traseira(s), painel corta fogo, soleira ou assoalho.	M	☒		
2	Carroceria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroceria com o chassi.	M		☒	
3	Para-choque traseiro danificado.	M		☒	
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		☒	
5	Avaria em qualquer um dos eixos.	M		☒	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		☒	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M		☒	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina.	M		☒	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas.	M		☒	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		☒	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		☒	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.	G		☒	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		☒	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão.	M		☒	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que a 2/3 do comprimento do chassi.	G		☒	
16	Air bags (se existir).	M		☒	

M: Item que individualmente implica em Dano de Média Mont.

G: Item que individualmente implica em Dano de Grande Mont.

ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DO VEÍCULO

- Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X a coluna "SIM".
- Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna "NÃO".
- Caso não seja possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X a coluna "NA".

SIM = Item danificado no acidente

NÃO = Item não danificado ou não existe

NA = Item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo:

☐ Dano de Pequena Mont: quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA"
 ☒ Dano de Média Mont: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M
 ☐ Dano de Grande Mont: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria G

"Dano de pequena mont" é o menos grave e "Dano de grande mont" é o de maior gravidade

"A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".

HOUVE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO VEÍCULO?

☒ SIM: Quantidade: 04
 ☐ NÃO: ☐ Sem equipamento ☐ Outro motivo:

Observações:

RELATÓRIO DO VEÍCULO FORD/CARGO 2028 E PLACA AD0546L

DADOS IDENTIFICATIVOS DA VIATURA E DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

PRÉFIO VTR

14723

RG

64518712

POSTO / GRADUAÇÃO E NOME

2ºSGT ESGLW

Nº MATRÍCULA (DER)

0990

FUBRIC

8

(Fls)

de

**BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO****PROTOCOLO: 458196/1**

CEDIDO PARA: MAICON DENTI

ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO

IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Documento

TESTE ETILOMÉTRICO Nº 00009- RESULTADO 0,00 Mg/L
CONDUTOR: MAICON DENTI – VEÍCULO PLACAS CLK-9H70

DETRAN - PR
ELEC IND. COM. LTDA
BAF-300 NS: 04017
PORT DENATRAN 050/07
PORT INMETRO 158/03
ALCOOLEMIA NO SOPRO
RESULTADO
VALOR = 0,00mg/L
TST NUMERO 00010
PRO VER 10/06/21
ULT VER 10/06/20
00:00 01/01/2000
LOCAL PR 180
K.M. 208+210

MAICON DENTI

NOME EXAMINADO
CNH 5198318848
MAICON DENTI
ASSINATURA EXAMINADO

2ºSGT ESGLO

NOME OPERADOR
ID 6.451871.2

ASSINATURA OPERADOR

TESTEMUNHA
TEL() ()
ID

ASSINAT. TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
TEL() ()
ID

ASSINAT. TESTEMUNHA



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Documento

TESTE ETILOMÉTRICO Nº 00009- RESULTADO 0,00 Mg/L
CONDUTOR: MAICON DENTI – VEÍCULO PLACAS CLK-9H70

DETRAN - PR
ELEC IND. COM. LTDA
BAF-300 NS: 04017
PORT DENATRAN 050/07
PORT INMETRO 158/03
ALCOOLEMIA NO SOPRO
RESULTADO
VALOR = 0,00mg/L
TST NUMERO 00010
PRO VER 10/06/21
ULT VER 10/06/20
00:00 01/01/2000
LOCAL PR 180
K.M. 208+210

MAICON DENTI

NOME EXAMINADO
CNH 5198318848
MAICON DENTI
ASSINATURA EXAMINADO

2ºSGT ESGLO

NOME OPERADOR
ID 6.451871.2

ASSINATURA OPERADOR

TESTEMUNHA
TEL() ()
ID

ASSINAT. TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
TEL() ()
ID

ASSINAT. TESTEMUNHA



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Documento

PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

B - 3
Relatório de Avarias

Protocolo BATEU: 458196/1

REBOQUES, SEMIRREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES TRATORES

VEÍCULO Nº: 012 PLACA: CLK-9H70

Item	Descrição do componente	Valor	Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteira(s) ou traseira(s), painel corta fogo, soleira ou assoalho.	M	☒	☐	☐
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi.	M	☒	☐	☐
3	Para-choque traseiro danificado.	M	☒	☐	☐
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M	☒	☐	☐
5	Avaria em qualquer um dos eixos.	M	☒	☐	☐
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M	☒	☐	☐
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M	☒	☐	☐
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina.	M	☒	☐	☐
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas.	G	☒	☐	☐
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G	☒	☐	☐
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G	☒	☐	☐
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.	M	☒	☐	☐
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M	☒	☐	☐
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão.	M	☒	☐	☐
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que a 2/3 do comprimento do chassi.	G	☒	☐	☐
16	Air bags (se existir).	M	☒	☐	☐

M: Item que individualmente implica em Dano de Média Monta.
G: Item que individualmente implica em Dano de Grande Monta.

ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DO VEÍCULO

1. Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X a coluna "SIM".
2. Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna "NÃO".
3. Caso não seja possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X a coluna "NA".

SIM = Item danificado no acidente NÃO = Item não danificado ou não existe NA = Item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo:

☒ Dano de Pequena Monta: quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA"
☒ Dano de Média Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M
☐ Dano de Grande Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria G

"Dano de pequena monta" é o menos grave e "Dano de grande monta" é o de maior gravidade
"A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".

HOUVE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO VEÍCULO?

☒ SIM: Quantidade: 04 ☐ NÃO: ☐ Sem equipamento ☐ Outro motivo:

Observações:
RELATÓRIO DO VEÍCULO MB/L1113 PLACAS
CLK-9H70.

DADOS IDENTIFICATIVOS DA VIATURA E DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

PREFEITO VTR: 14723 RG: 64518712 POSTO / GRADUAÇÃO E NOME: 2ºSGT ES660 Nº MATRÍCULA (DER): 0993 RUBRICA: [assinatura]

(Fis. de)



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI



Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI



Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI



Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI



Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO

PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI



Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELETRÔNICO UNIFICADO



PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

Foto





PROTOCOLO: 458196/1
CEDIDO PARA: MAICON DENTI
ELABORADO POR: BPRV 4CIA PRIMEIRO PELOTAO
IMPRESSO POR: MAICON DENTI

ESTE BOLETIM CONTÉM INDICATIVO DE PESSOAS FERIDAS

Na área criminal

Para iniciar uma Ação Penal relativo às lesões corporais decorrente do acidente de trânsito, você deverá dirigir-se à Delegacia de Delitos de Trânsito, quando existir no seu município, ou a uma Delegacia Polícia Civil do seu bairro e realizar uma representação formal contra a outra parte envolvida, em até 6 meses da data do acidente de trânsito.

Da indenização das despesas médicas – Seguro DPVAT

O Seguro DPVAT indeniza feridos de acidentes de trânsito, estejam elas dentro ou fora do veículo.

Para receber os seus direitos, não é preciso nomear intermediários ou procuradores.

O prazo para pedir a indenização é de até 3 anos a partir da data em que o acidente aconteceu.

Cobertura/documentação:

Indenização por morte:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, Certidão de Óbito, laudo do Instituto Médico Legal e documentos que qualifiquem os beneficiários ou herdeiros.

Indenização por invalidez:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, laudo conclusivo do Instituto Médico Legal qualificando as extensões das lesões físicas e psíquicas da vítima.

Reembolso de despesas médicos-hospitalares:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, prontuário de atendimento hospitalar, recibos e notas

Mais informações:

www.dpvatseguro.com.br

0800.41.5100

VEÍCULO COM MÉDIA OU GRANDE MONTA

Recurso para reenquadramento de monta

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior, desde que em hipótese autorizada nos anexos I a IV da Resolução 544/2015 do CONTRAN, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

I - Ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo;

II - O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;

III - A avaliação deve ser feita conforme os critérios e modelos de formulários constantes da Resolução 544/2015 do CONTRAN e seus anexos;

IV - O laudo deve estar acompanhado de fotos ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: frontal, traseira, lateral direita, lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral direita, a 45º mostrando traseira e lateral esquerda e a 45º mostrando traseira e lateral direita;

V - O laudo deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante legal;

VI - O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da lavratura do BATEU, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.