


让地面打开，不让噪声直送到人

矛盾就是形态：开得太少 / 开得太直 / 错位孔隙 + 遮荫 + 静侧

01

C-I 暂停 · 无现场 E3/E4



总体语法：每个孔隙必须同时画出源、路径、接收者与零电状态

错位孔隙

源侧 / SOURCE

空气/热交换

声直达

被动服务

静侧 / QUIET SIDE


遮荫连续路

一份合同 · 三个不可互换原型

全带三区两翼的源—路径—接收者总体；临时边界退到证据层

02

C-I 暂停 · 无现场 E3/E4



三层范围

43.6 km²

方法与证据生态

气象 / 环境 / 声学 / 开源复演；不落地块

11.4 km²

形态家族网络

连续界面 / 穿透街区 / 庭院 / 站城边缘

368.4 ha

三个不同原型

源—公众 / 穿行—停留 / 换乘—静侧

孔隙合同 = 源 + 路径 + 接收面 + 遮荫 + 静侧 + 责任 + 证据

三区不是复制

源—公众 / 穿行—停留 / 换乘—静侧：每区一张总平 + 一张剖面


03

C-I 暂停 · 无现场 E3/E4

01

众智园

源—公众原型




输入：试验/设备/道路源 UNKNOWN
输出：阴影公众路 + 静侧复核点

02

AI 原点

穿行—停留原型




输入：校园/社区穿行与安静学习
输出：错位穿透 + 共享庭 + 静内缘

03

大钟寺类型

换乘—静侧原型



输入：换乘/商业外缘（位置未锚定）
输出：门槛—庭—内侧梯度


AI 必须证明自己

B1 非 AI 永久基线 / 设计期 Pareto 候选 / 留出情景消融 / 断电服务完整


04

C-I 暂停 · 无现场 E3/E4

B1 · 人工规则先画出可工作的城市断面



A · 只搜索非支配候选



消融闸门

01 冻结输入与版本

授权/合成数据；记录每个变量与淘汰理由

02 留出情景比较 B1

- 稳定、可解释且不被 B1 支配，AI 才保留

03 不优就删除 AI

- 不改 KPI; B1 与被动空间合同继续运行

04 零电 / 断网 / 无模型

→ 路、荫、错位孔隙、静侧与人工告示仍可用


AI 是可删除的设计期研究层；任何 AI 输出都不能触发施工、开放、安全或恢复状态。

允许失败 · 必须恢复

90 天责任、成本、证据与退出资产；无授权即 NO-GO

05


C-I 暂停 · 无现场 E3/E4



可逆样段：先画怎么撤

授权候选证据样段 · 非获批试点 | 一期 C 段：知春路—北四环 · III 类应急避难场所 · 11.83 万㎡

源侧屏可拆遮荫容器绿化静侧



硬门：不削弱应急避难 / 疏散 / 无障碍；停试即撤除并恢复通路

具名责任

1 候选 R：海淀区公园管理中心
授权：UNKNOWN

2 规划/建筑/景观：空间条件

3 消防/无障碍：硬门

4 环境/声学：方法与仪器

5 独立记录：缺测/投诉/负样本

AI 无状态迁移权

成本包络 · 报价 UNKNOWN

测绘/协议仪器租赁/共址

可逆构件安装/拆除

日常维护第三方复核

保险/告知恢复准备金

采购前：三家可比报价或依法适用依据

证据阶梯

E0合成

E1任务/临时几何

E2标准/方法

E3授权现场

E4样段/签字/恢复

立即停止

疏散/无障碍受阻 · 导噪/风不适/热或空气不利 · 校准失败 · 未授权数据 · 责任人缺席

恢复不是附录

撤屏/撤架/移容器 → 恢复通路 → 具名复核 → 归档正负结果与资产去向