Schäden

Stoßstange vorne	Kratzer 5cm
Kotflügel links	Delle

+ Hizufügen

Nachlackierung

Motorhaube	300µm
Kotflügel links	800µm

+ Hizufügen

Unfall

2018	Front >

+ Hizufügen