





materiaal_types	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
beschrijving	text
keuring_geldigheid_dagen	int
type_afbeelding	text
veiligheidsfiche	text

werken	
project_id 	bigint
start_datum	date
eind_datum	date
type	text
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
adres	text
afbeelding_url	text
opmerking	text
is_verwijderd	boolean
updated_by 	bigint




activiteiten_log	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
actie	text
naam	text
serienummer	text
gebruiker_naam	text
gebruiker_id 	bigint

gebruikers	
gebruiker_id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
email	text
functie	text
werf_id 	bigint
telefoonnummer	numeric
wachtwoord_hash	text
is_admin	boolean

keuring_status	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
laatste_controle	date
volgende_controle	date
serienummer	text
uitgevoerd_door	text
opmerkingen	text
updated_by 	bigint

materialen	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
status	text
keuring_id 	bigint
werf_id 	bigint
serienummer	text
type	text
aankoop_datum	date
toegewezen_aan	text
locatie	text
opmerking	text
nummer_op_materieel	text
documentatie_pad	text
keuring_status	text
updated_by 	bigint
materiaal_type_id 	bigint
is_verwijderd	boolean
laatste_keuring	date

keuring_historiek	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
materiaal_id 	bigint
serienummer	text
keuring_datum	date
resultaat	text
uitgevoerd_door	text
opmerkingen	text
volgende_keuring_datum	date
certificaat_pad	text
updated_by 	bigint

documenten	
id 	bigint
aangemaakt_op	timestamp
document_type	varchar
bestand_pad	text
bestand_naam	text
bestand_grootte	bigint
materiaal_id 	bigint
materiaal_type_id 	bigint
materiaal_type	varchar
geupload_door	varchar
gebruiker_id 	bigint
opmerking	text

materiaal_gebruik	
id 	bigint
materiaal_id 	bigint
gebruiker_id 	bigint
locatie	text
opmerking	text
start_tijd	timestamp
eind_tijd	timestamp
is_actief	boolean
gebruikt_door	text
werf_id 	bigint
updated_by 	bigint

materiaal_types	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
beschrijving	text
keuring_geldigheid_dagen	int
type_afbeelding	text
veiligheidsfiche	text

werken	
project_id	bigint
start_datum	date
eind_datum	date
type	text
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
adres	text
afbeelding_url	text
opmerking	text
is_verwijderd	boolean
updated_by	bigint

activiteiten_log	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
actie	text
naam	text
serienummer	text
uitgevoerd_door	text
opmerkingen	text
gebruiker_id	bigint

gebruikers	
gebruiker_id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
email	text
functie	text
telefoonnummer	numeric
wachtwoord_hash	text
is_admin	boolean

keuring_status	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
laatste_controle	date
volgende_controle	date
serienummer	text
uitgevoerd_door	text
opmerkingen	text
updated_by	bigint

materialen	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
naam	text
status	text
keuring_id	bigint
werf_id	bigint
serienummer	text
type	text
aankoop_datum	date
toegewezen_aan	text
locatie	text
opmerking	text
nummer_op_materieel	text
documentatie_pad	text
keuring_status	text
updated_by	bigint
materiaal_type_id	bigint
is_verwijderd	boolean
laatste_keuring	date

keuring_historiek	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
materiaal_id	bigint
serienummer	text
keuring_datum	date
resultaat	text
uitgevoerd_door	text
opmerkingen	text
volgende_keuring_datum	date
certificaat_pad	text
updated_by	bigint

documenten	
id	bigint
aangemaakt_op	timestamp
document_type	varchar
bestand_pad	text
bestand_naam	text
bestand_grootte	bigint
materiaal_id	bigint
materiaal_type_id	bigint
materiaal_type	varchar
geupload_door	varchar
gebruiker_id	bigint
opmerking	text

materiaal_gebruik	
id	bigint
materiaal_id	bigint
gebruiker_id	bigint
locatie	text
opmerking	text
start_tijd	timestamp
eind_tijd	timestamp
is_actief	boolean
gebruikt_door	text
werf_id	bigint
updated_by	bigint