

Orden Nro. 64282 Estado: Asignado
Abonado: 4391 Partición: 01
Nombre: INDUSTRIAS PROQUIMATEC COLOMBIA SAS
Teléfono 3235527198 Celular: 3235527198
Dirección: CALLE 01 CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 5 EN COSTANTE ACTIVACION	ASIGNADO	

Creado por: YURY Creado: 2026-06-15 19:35:22
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64281 Estado: Finalizada
Abonado: 0130 Partición: 01
Nombre: MONTAGAS ENERGAS S.A
Teléfono 7323759 Celular: 3173645090
Dirección: KILOMETRO 4 VIA PUPIALES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	TECLADO NO DA IMAGEN, TECLADO NO RESPONDE Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-17 09:26:52 Codigo Acta : 163-992 Georeferencia : 0.8421611,-77.6376374 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLO DE CORRIENTE DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 130 Nombres cliente: MONTAGAS ENERGAS S A Direccion cliente: MONTAGAS ENERGAS S A INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por teclado apagado se encuentra teclado con bajo voltaje el cual no permite hacer Cierre Se conectará teclado directa central y funciona normal se realiza reinicio de corrientes de central y voltaje del teclado queda funcionando normal nota queda con fallo de batería ya que batería no retiene carga FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: gimara Token: ECNO9X2J 0 OMT: DEIVI RODRIGUEZ Georreferencia final : 0.8423815,-77.6377783	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-15 17:50:26
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64280 Estado: Finalizada
Abonado: 0109 Partición: 01
Nombre: ESCUELA DE SALUD SUR COLOMBIANA IPIALES
Teléfono 7738693 Celular:
Dirección: CARRERA 6 17-28

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ACTIVACION DE LA ZONA 02 ADMINISTRACION Fecha Inicio : 2026-06-18 14:39:38 Codigo Acta : 163-1003 Georeferencia : 0.8280288,-77.6419618 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 109 Nombres cliente: ESCUELA DE SALUD SUR COLOMBIANA IPIALES Direccion cliente: ESCUELA DE SALUD SUR COLOMBIANA IPIALES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por constante activación de zona 02 se hace cambio de cable se hace limpieza de sensor que den seguimiento se realiza cotización de sensor por si sigue con las activaciones FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: alexandra Token: YW7D6RIB OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 0.8284056,-77.6418645 Fecha Fin : 2026-06-18 16:06:06	FINALIZADA	
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-15 16:11:04
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64279 Estado: Asignado
Abonado: 2678 Partición: 01
Nombre: MEDFAM S.A.S PARQUEADERO PART 1
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 12 # 32 - 58

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ACTIVACION CON APERTURA DE LA ZONA 02 ROBO MOV ENTRADA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-15 14:33:03
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64278 Estado: Asignado
Abonado: 4608 Partición: 01
Nombre: COLEGIO SANTA TERESITA CATAMBUCO
Teléfono Celular:
Dirección: Colegio municipal Santa Teresita catambuco ubicado por el puesto de salud

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	tamper sin restauracion y en constante activacion		

Creado por: YURY Creado: 2026-06-15 14:24:36
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64277 Estado: Finalizada
Abonado: 3942 Partición: 01
Nombre: PRODUCTOS CARNICOS LA SEVILLANA
Teléfono 7205703 Celular: 7205703
Dirección: CALLE 15 # 22 - 07

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SERVICIO TECNICO ZONA 02 BYPASS	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-15 13:59:09
Fecha Visita: 2026-06-17 Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-17 17:07:10 Codigo Acta : 40-1975 Georeferencia :
1.2104219,-77.2796851 Tecnico : GERMAN MONCAYO Cotizacion: NO Trabajo realizado:
se realiza revisión de sensor magnético pesado zona 2 fallo resistencia y en cables y
realiza arreglo se realizan pruebas equipo ok Nombre cliente: Erica jojia Token: o8jtwfls
OMT: ANGELICA TATIANA CHAMORRO Georreferencia final : 1.2104521,-77.2796436
Fecha Fin : 2026-06-17 18:04:19

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64276 Estado: Asignado
Abonado: 3506 Partición: 01
Nombre: METRO EXPRESS LA AVENIDA
Teléfono 3156501169 Celular: 315 6501169
Dirección: AV LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SERVICIO TECNICO POR ANULACION ZONA 10	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-15 11:57:14
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64275 Estado: Finalizada
Abonado: 4002 Partición: 01
Nombre: LARAJEC SAS Casona kids // PENDIENTE APERTURASFDH
Teléfono 3104407395 Celular:
Dirección: CARRERA 31 No 16B-81

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	LA SEÑORA ANA MARIA SOLICITA REVISION DE TODA LA ALARMA DEL PUNTO YA QUE INFORMA QUE LA CORTINA EXTERNA FACHADA NO ESTA ACTIVANDOSE CUANDO LA MANIPULAN	ASIGNADO	
FALLOS EQUIPOS	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-15 11:24:34 Codigo Acta : 43-2140 Georeferencia : 1.219425,-77.2822283 Tecnico : WILLINTHON CORTEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4002 Nombres cliente: LARAJEC SAS Casona kidsPENDIENTE APERTURASFDH Direccion cliente: LARAJEC SAS Casona kidsPENDIENTE APERTURASFDH INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita a instalaciones por novedad monitor informa que usuario solicita revisión para el día de mañana 16 de junio 2026	ASIGNADO	GARCIA YUBER

Creado por: DELACRUZ Creado: 2026-06-15 11:55:07
Fecha Visita: 2026-06-15 Tecnico:

Observación: Materiales:
Fecha Inicio : 2026-06-15 11:24:34 Codigo Acta : 43-2140 Georeferencia : 1.219425,-77.2822283 Tecnico : WILLINTHON CORTEZ DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita a instalaciones por novedad monitor informa que usuario solicita revisión para el día de mañana 16 de junio 2026

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64274 Estado: Asignado
Abonado: 9989 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO ALAMEDA REAL/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 301 482 8269
Dirección: CALLE 20 # 33A-25 AVENIDA LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	VERIFICACION DE CAMARAS EN LINEA, ALGUNAS CAMARAS DE LOS PISOS NO ESTAN EN EL MONITOR DE ALLA NI DE ACA	ASIGNADO	
CCTV	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-15 10:58:53 Codigo Acta : 43-2139 Georeferencia : 1.2248706,-77.2815685 Tecnico : WILLINTON CORTEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9989 Nombres cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: no hay contraseña para ingresar a grabaciones DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: no se puede realizar servicios se requiere contraseña para ingresar a grabaciones	ASIGNADO	GARCIA YUBER

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-15 04:22:59

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-15 10:58:53 Codigo Acta : 43-2139 Georeferencia : 1.2248706,-77.2815685 Tecnico : WILLINTON CORTEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV
CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9989
Nombres cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA
Problema solucionado: NO Observaciones: no hay contraseña para ingresar a grabaciones
DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: no se puede realizar servicios se requiere contraseña para ingresar a grabaciones

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64273 Estado: Finalizada
Abonado: 0450 Partición: 01
Nombre: DISTRIBUCIONES EL EMPAPLAST
Teléfono Celular: 3168359072
Dirección: CARRERA 6 No3 -82

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	IRMA GOMEZ solicita revicion zona 1 PUERTA PRINCIPALTRASER- Fecha Inicio : 2026-06-17 14:55:33 Codigo Acta : 163-995 Georeferencia : 0.8223685,-77.6319781 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por constante activación de zona 01 Se revisa y parte de tornillos de contacto oxidados Se realiza limpieza zona 01 no abre ni cierra Se revisa parte interna diodo de contacto hace falso contacto Esto hace que genere los disparos se anula zona 1 hasta que se acepte cotización de magnético liviano		

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-15 01:14:42

Fecha Visita: 2026-06-17 Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-17 14:55:33 Codigo Acta : 163-995 Georeferencia : 0.8223685,-77.6319781 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por constante activación de zona 01 Se revisa y parte de tornillos de contacto oxidados Se realiza limpieza zona 01 no abre ni cierra Se revisa parte interna diodo de contacto hace falso contacto Esto hace que genere los disparos se anula zona 1 hasta que se acepte cotización de magnético liviano Nombre cliente: Walter Gómez Token: EJS0OIEK OMT: GARCIA YUBER Georreferencia final : 0.822334,-77.6320287 Fecha Fin : 2026-06-17 16:54:21

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64272 Estado: Asignado
Abonado: 4352 Partición: 01
Nombre: GRUPO LYCH SAS//VANGUARDIA RESTAURANTE
Teléfono Celular: 3007737200
Dirección: CALLE 20 40-26 AV LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	USUARIO SOLICITA SERVICIO TECNICO POR FALLO DE CAMARAS	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-14 21:20:39
Fecha Visita: 2026-06-14 Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64271 Estado: Finalizada
Abonado: 9979 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO ROSA PALMA PH
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 10 # 32 - 16 LA AURORA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CÁMARA ENTRADA PRINCIPAL INTERNA NO TIENE VISUAL, REGISTROS FACIALES 401 OSACR BENAVIDES DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-15 09:24:15 Codigo Acta : 43-2138 Georeferencia : 1.2143133,-77.2878083 Tecnico : WILLINTHON CORTEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: CONTROL DE ACCESO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9979 Nombres cliente: EDIFICIO ROSA PALMA Direccion cliente: EDIFICIO ROSA PALMA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza registro usuario Oscar Benavides Arteaga apartamento 401 cc 1004234458 cel 3175313052 se realiza registro usuario apartamento 101 Mireya López cédula 36 952 586 y usuario Valeria Arévalo cédula 1080 046 521 se deja visualizando cámara entrada principal FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: edificio rosa palma Token: M2Q7VWEN OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 1.2142839,-77.2878829 Fecha Fin : 2026-06-15 10:51:12		
Creado por:	DELACRUZ	Creado:	2026-06-14 17:59:33
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64270 Estado: Finalizada
Abonado: 0622 Partición: 01
Nombre: CARLOS BUENAVENTURA CHÁVEZ
Teléfono Celular: 3008811445
Dirección: CARRERA 6 # 26 - 50 IPIALES// GPRS DUAL

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	usuario solicita servicio tecnico zona 09 ARBOL CENTRO LATERAL DERECHA en constante activacion para fecha del 23/06/2026 en adelante DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-24 09:40:05 Codigo Acta : 163-1027 Georeferencia : 0.8333011,-77.6529412 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 0622 Nombres cliente: CARLOS BUENAVENTURA CHVEZ Direccion cliente: CARLOS BUENAVENTURA CHVEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por causante activación de zona 02 04 09 y 11 se realiza limpieza de placas de Todos los sensores y se recalibra sensibilidad FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: fudelina Token: Y0XEKDCO OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 0.8332228,-77.6529141 Fecha Fin : 2026-06-24 11:54:35	ASIGNADO	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-14 14:57:22
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64269 Estado: Asignado
Abonado: 0999 Partición: 01
Nombre: RIGOBERTO BOTINA
Teléfono 7334649 Celular:
Dirección: CALLE 16 C 42 -32 CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO REAL CASA 01

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SE ANULA ZONA 09 TAMPER NO PERMITE CIERRE	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-14 12:32:23
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64268 Estado: Finalizada
Abonado: 0999 Partición: 01
Nombre: RIGOBERTO BOTINA
Teléfono 7334649 Celular:
Dirección: CALLE 16 C 42 -32 CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO REAL CASA 01

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SE ANULA ZONA 09 DESDE PROGRAMACION TAMPER NO PERMITE CIERRE	FINALIZADA	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-14 12:31:33
Fecha Visita: Tecnico: J18 PRADO
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64267 Estado: Finalizada
Abonado: 4212 Partición: 01
Nombre: FUNDACIÒN AYUDA EN ACCIÒN
Teléfono Celular:
Dirección: Calle 20a No 37 - 17

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 06 SE ACTIVA CONSTANTEMENTE señora idalia solicita que se notifique por correo la horav y día que el tecnico se presente idaliacastillo@ayudaenaccion.org DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-23 14:27:28 Codigo Acta : 75-2314 Georeferencia : 1.228295,-77.28184 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4212 Nombres cliente: FUNDACION AYUDA EN ACCION OJO VERIIFCAR CADA VEZ APERTURA Direccion cliente: FUNDACION AYUDA EN ACCION OJO VERIIFCAR CADA VEZ APERTURA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de zona 6 sensor de movimiento gerencia se ajusta sensibilidad y queda en prueba perilla de sensibilidad defectuoso FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Liliana Suárez Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2323683,-77.2840517 Fecha Fin : 2026-06-23 15:01:05	FINALIZADA	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-14 10:28:31

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

señora idalia solicita que se notifique por correo la horav y día que el tecnico se presente idaliacastillo@ayudaenaccion.org

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64266 Estado: Asignado
Abonado: 4196 Partición: 01
Nombre: CENTRO DE INSPECCION PERITAJE DEL GALERAS SAS OJO APEETURAS FH
Teléfono Celular:
Dirección: CARRERA 13 No 16-16 BARRIO FATIMA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION INTERMITENTE LLEVAR ESCALERA		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-14 08:23:20
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64265 Estado: Finalizada
Abonado: 7002 Partición: 01
Nombre: PLAZA DE MERCADO POTRERILLO CCTV
Teléfono: Celular:
Dirección: BARRIO EL PROGRESO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	Buenos días Central, reporto la novedad de pérdida de visual: Al recibir el puesto de monitoreo CCTV Potrerillo, se verifica el estado de las cámaras así:47 cámaras con visual y funcionamiento normal 40 cámaras sin visual Situación presentada tras la interrupción de energía registrada la noche anterior. Queda registrada la novedad Demás sin novedad OMT daniela Linares		
CCTV	Fecha Inicio : 2026-06-13 11:09:57 Codigo Acta : 43-2136 Georeferencia : 1.197107,-77.2716614 Tecnico : WILLINTON CORTEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: NO Nombres cliente: cctv potrerillo Direccion cliente: potrerillo INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza validación de switch ubicado en capilla se encuentra apagado se reinicia multímetro se restaura visualización de 22 cámaras pendiente revisión de dos switch ya que no se encontró su ubicación para revisión de switch se requiere escalera de extensión	FINALIZADA	GARCIA YUBER

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-14 06:58:04
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64264 Estado: Finalizada
Abonado: 9979 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO ROSA PALMA PH
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 10 # 32 - 16 LA AURORA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CÁMARA ENTRADA PRINCIPAL INTERNA NO TIENE LA VISUYAL NORMAL Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-14 15:25:18 Codigo Acta : 42-1627 Georeferencia : 1.2143795,-77.2877857 Tecnico : JHON MUNOZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9979 Nombres cliente: EDIFICIO ROSA PALMA Direccion cliente: EDIFICIO ROSA PALMA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza cambio de video balón en cámara Canal 3 entrada principal el cual la visual era borrosa y se reinicia nuevamente la cámara al momento queda funcionando normalmente se informa a monitoreo omt De la Cruz FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Rosa Palma Token: no OMT: DE LA CRUZ DELGADO EDWIN ALEXANDER Georreferencia final : 1.2144044,-77.2877896 Fecha Fin : 2026-06-14 15:39:38		
Creado por:	ALEXANDRAR	Creado:	2026-06-14 05:50:23
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64263 Estado: Finalizada
Abonado: 9996 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO PAMPA
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 22 N° 22-48 AV SANTANDER

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	MAGNÉTICO PUERTA PEATONAL PRINCIPAL TIENE INTERMITENCIA PARA HACER CONTACTO TOTAL DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-14 13:01:09 Codigo Acta : 42-1626 Georeferencia : 1.214315,-77.2745068 Tecnico : JHON MUNOZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9996 Nombres cliente: EDIFICIO PAMPA Direccion cliente: EDIFICIO PAMPA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se procede a calibrar gato hidráulico porque no está cerrando correctamente si hace ajustes se hacen pruebas y se informa a monitoreo FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: la pampa Token: no OMT: ANGELICA TATIANA CHAMORRO Georreferencia final : 1.2140837,-77.2750123 Fecha Fin : 2026-06-14 13:19:16		
Creado por:	ALEXANDRAR	Creado:	2026-06-14 05:39:12
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64262 Estado: Finalizada
Abonado: 9995 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO LOYOLA 32
Teléfono: Celular:
Dirección: CALLE 12 A # 32 - 15

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CH 27 SIN VISUAL - EXTERNA PARQUE Codigo cliente: 9995 Trabajo realizado: se realiza cambio de video balun en cámara Chanel 27 quedan en visual todas las cámaras OMT TATIANA CHAMORRO	FINALIZADA	

Creado por: ALEXANDRAR Creado: 2026-06-14 00:24:03
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64261 Estado: Finalizada
Abonado: 4689 Partición: 01
Nombre: MOTOR K SAS
Teléfono Celular: 3206990782
Dirección: CATAMBUCO D4 4 A 150 PREDIOS 5 LOTE ADECUADO Y UBICADO JUNTO A LA ESTANCION DE SERVICIO LOS FUNDADORES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONNA 8 Y VERIFICAR EL BAYPAZZ AUTOMATICO DE LAS OTRAS ZONAS		

ACTIVACION DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-18 10:32:53 Codigo Acta : 75-2279 Georeferencia : 1.1684467,-77.29251 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: PROGRAMACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4689 Nombres cliente: MOTOR K SAS Direccion cliente: MOTOR K SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza ajuste de sensibilidad de zona 3, 8 y 7 FINALIZADA GARCIA YUBER

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-13 19:25:17
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64260 Estado: Finalizada
Abonado: 9994 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO PALMETTO P.H .
Teléfono Celular:
Dirección: CARRERA 40 No 20 -26 AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PUERTA ESCLUSA NO REALIZA EL CIERRE CORRECTAMENTE Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-20 16:03:29 Codigo Acta : 75-2296 Georeferencia : 1.2186183,-77.2794317 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLO DE BATERIA DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2601 Nombres cliente: GLOBAL VISION CENTER Direccion cliente: GLOBAL VISION CENTER INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: realiza instalación de batería 12 voltios 7.5 amperios se hace pruebas todo okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Ana Milena Rios Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2188333,-77.27956 Fecha Fin : 2026-06-20 16:54:10	ASIGNADO	
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-13 14:48:58
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64259 Estado: Finalizada
Abonado: 3620 Partición: 01
Nombre: ORGANIZACION LA MERCED TERRAZA BAR//OJO CIERRE LLAMAR
Teléfono Celular:
Dirección: CARRERA 36 # 12-14

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	asignacion de clave a nuevo jefe de seguridad		

PROGRAMACION	Fecha Inicio : 2026-06-13 11:55:52 Codigo Acta : 26-16017 Georeferencia : 1.2173683,-77.2888267 MAS DETALLE Codigo Cliente : 3620 Nombre Cliente : ORGANIZACION LA MERCED TERRAZA BAR Direccion Cliente : CARRERA 36 # 12-14 Nombre del Escolta : GOMEZ LOPEZ CARLOS ANDRES Actividades : ASIGNACION O CAMBIO DE CLAVES observacion : se asigna clave usuario40jeison ahumada cardenascc1084552463	FINALIZADA	GARCIA YUBER
--------------	---	------------	--------------

Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-13 14:45:52
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64258 Estado: Finalizada
Abonado: 0606 Partición: 01
Nombre: DROGAS LA ECONOMIA UNO
Teléfono Celular:
Dirección: CARRERA 7 #15-59

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	ANULACION ZONA 28 Fecha Inicio : 2026-06-17 14:08:56 Codigo Acta : 163-994 Georeferencia : 0.8260657,-77.6415724 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por zona 28 con batería baja Se revisa y se hace cambio de batería zona 28 restablece Normal	FINALIZADA	

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-13 14:36:56
Fecha Visita: 2026-06-17 Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-17 14:08:56 Codigo Acta : 163-994 Georeferencia : 0.8260657,-77.6415724 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por zona 28 con batería baja Se revisa y se hace cambio de batería zona 28 restablece Normal Nombre cliente: sandra pistala Token: RKMUYG02 OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 0.8254836,-77.6418835 Fecha Fin : 2026-06-17 14:43:36

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64257 Estado: Asignado
Abonado: 2694 Partición: 01
Nombre: INCAFEM ADMINISTRACION
Teléfono 7217681 Celular:
Dirección: VIA PANAMERICANA SUR KM 7

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	activacion zon 2 y usuario manifiesta qu ela sirrena no suena	ASIGNADO	DEIVI RODRIGUEZ

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-13 12:17:33
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64256 Estado: Finalizada
Abonado: 0586 Partición: 01
Nombre: BOUCHE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA IPIALES
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 24 # 6-65

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	USSARIA SOLICITA ST TOTAL DE LA ALARMA QUIEN SOLICITA EL ST BAIRON DELGADO. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-16 14:09:03 Codigo Acta : 163-988 Georeferencia : 0.8305698,-77.6481593 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 0586 Nombres cliente: BOUCHE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Direccion cliente: BOUCHE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por solicitud del usuario el cual solicita revisión de sensores porque no generan activación Se revisa y será hace prueba de paso zona 01 02 03 04 05 funcionan normal se verifica con monitoreo queda funcionando Okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: angie urbano Token: 6RJS67XZ OMT: SANCHEZ CRUZ ADRIANA MARCELA Georreferencia final : 0.8305842,-77.648213 Fecha Fin : 2026-06-16 15:02:28		

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-13 11:37:39
Fecha Visita: Tecnico: SANCHEZ CRUZ ADRIANA
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64255 Estado: Asignado
Abonado: 4542 Partición: 01
Nombre: SURTICARNES PANAMERICANA
Teléfono 6027294926 Celular: 3216865813 CORPORA
Dirección: carrera 19 # 18 - 86

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	4542 SURTICARNES PANAMERICANA ACTIVACION CONSTANTE DE ZONA 01 ENTRADA PRINCIPAL-		

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-13 07:45:47
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64254 Estado: Finalizada
Abonado: 3818 Partición: 01
Nombre: PARRA & PAZ SAS- Rancho Cuyquer Torobajo
Teléfono 7317201 Celular: 3232876152
Dirección: CALLE 18 # 51C- 105 TORO BAJO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SOLICITAN SERVICIO TECNICO usuario manifiesta que todos los sensores estan sin funcionar DE MANERA URGENTE	ASIGNADO	
FALLOS EQUIPOS	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-14 09:50:34 Codigo Acta : 42-1625 Georeferencia : 1.2339186,-77.2988741 Tecnico : JHON MUNOZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3818 Nombres cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER Direccion cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se realiza revisión del sistema de alarma encontrando que los sensores no tienen corriente se procede a revisar los sensores y se encuentra que los sensores no están conectados con la polaridad correspondiente, se conectan correctamente y se deja cableando sensores pánico fijo, que no se lo pudo instalar porque al momento está lleno el restaurante	FINALIZADA	GARCIA YUBER

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-13 02:11:17
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64253 Estado: Asignado
Abonado: 1349 Partición: 01
Nombre: COFINAL TAMINANGO
Teléfono 7336300 EX 600-601 Celular: 3174758201
Dirección: CALLE 13 04-70

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	SE REALIZA ANULACION DE ZONA 04 Y 05 NO PERMITE CIERRE		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-12 21:12:31
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64252 Estado: Finalizada
Abonado: 9992 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO MAYAGÜEZ
Teléfono Celular:
Dirección: carrera 41 20 10

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CAM CHANNEL 11 SIN VISUAL EN MONITOREO SMATCHECK	ASIGNADO	
CCTV	MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9992 Nombres cliente: EDIFICIO MAYAGEZ Direccion cliente: EDIFICIO MAYAGEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se verifica estado de canal 11 el cual en el monitor si se encuentra la visual, pero en sala de monitoreo no tienen la visual, se requiere verificar esa novedad con ingeniero Keneth, ademas se verifica cámara IP instalada al final del pasillo pero no linkea al conectarla directamente al router, se requiere resetearla y volver a programar DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se procede a verificar cámara Canal 11 la cual en monitor si se encuentra pero en sala de monitoreo no tienen visual por lo tanto se requiere que el ingeniero kennet valide esta situación en cámara IP instalada al final del pasillo se observa que la cámara no linkea se la baja y se conecta directamente al router pero sin ninguna novedad se requiere verificar reseteándola y volviendo a programar para confirmar si la cámara está funcionando bien	FINALIZADA	GARCIA YUBER

Creado por: TATIANA Creado: 2026-06-12 16:55:30
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64251 Estado: Finalizada
Abonado: 0589 Partición: 01
Nombre: BODEGA LA SABANA (JOSE ANTONIO MARTINEZ GUERRA)
Teléfono: Celular:
Dirección: CALLE 6 # 1-41

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SE ANULA ZONA 06 Y 07 CON AUTORIZACION DE USUARIO YA QUE INFORMA NO LE ESTA PERMITIENDO EL CIERRE Fecha Inicio : 2026-06-01 10:56:08 Codigo Acta : 163-936 Georeferencia : 0.8293961,-77.6306444 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC 153124 se realiza visita por zona 5 no activa Se revisa la zona 5 se encuentra anulada desde la central la zona 5 está conectada en zona 6 y zona 6 se encuentra nublada se activa zona y queda abierta contacto de magnético caído se vuelve a poner contacto zona 153124 se realiza visita por zona 5 no activa Se revisa la zona 5 se encuentra anulada desde la central la zona 5 está conectada en zona 6 y zona 6 se encuentra nublada se activa zona y queda abierta contacto de magnético caído se vuelve a poner contacto zona sierra y Abre zona 4 también queda abierta y el cable partido se realiza Empalme de zona 4 y abre y cierra normal se utiliza escalera sencilla servicio de piagio	FINALIZADA	YURI CATHERINE
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-12 15:12:21
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64250 Estado: Finalizada
Abonado: 9995 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO LOYOLA 32
Teléfono: Celular:
Dirección: CALLE 12 A # 32 - 15

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE TARJETA PARA EL APTO 705 - SR MARCO ALAVA.		

Creado por: ALEXANDRAR Creado: 2026-06-12 10:47:11
Fecha Visita: Tecnico: ALEXANDRA RODRIGUEZ
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64249 Estado: Finalizada
Abonado: 3649 Partición: 01
Nombre: DISTRIBUIDORA FUTURAGRO SAS
Teléfono Celular: 3158611560
Dirección: CALLE 15 10 56 LAS LUNAS

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
OTRO SERVICIO	1. Instalación de sensores de humo Requerimos la instalación de los sistemas de detección de humo en uno de nuestros puntos, cuyas ubicaciones se detallan a continuación: BODEGA CHAMPAGNAT FUTURAGRO: Dirección: CL 15 N 9 56 Las Lunas I 2. Servicio de revisión técnica Asimismo, solicitamos programar una visita técnica para realizar una revisión general del estado y funcionamiento de los sensores de las cortinas, con el fin de garantizar su correcto rendimiento la ubicación es: BODEGA LUNAS 2 FUTURAGRO: Dirección: CL 15 N 10 56 Las Lunas I Agradecemos de antemano su colaboración para agendar estos requerimientos a la mayor brevedad posible. Quedamos atentos a la confirmación de las fechas disponibles para la visita del técnico. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-19 10:23:50 Codigo Acta : 75-2286 Georeferencia : 1.200535,-77.2746167 Técnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3649 Nombres cliente: DISTRIBUIDORA FUTURAGRO ojo ojo pendientes ojo Direccion cliente: DISTRIBUIDORA FUTURAGRO ojo ojo pendientes ojo INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo de tornillería de sensor pesado zona 4 se hace pruebas todo okay se recomienda tener cuidado porque golpea en la parte de arriba el portón con el imán y puede dañar nuevamente la tornillería FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Jesús insandara Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.1999814,-77.2743817 Fecha Fin : 2026-06-19 11:17:21	ASIGNADO	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-12 10:30:02
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64248 Estado: Finalizada
Abonado: 9997 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO SANJUANITO PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 3174738135
Dirección: CARRERA 30 No 21-51

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	CONFIGURACION DE HUELLA PARA EL SR CARLOS ARRIETA APTO 404. PROCESO REALIZADO		

Creado por: ALEXANDRAR Creado: 2026-06-12 10:29:03
Fecha Visita: Tecnico: ALEXANDRA RODRIGUEZ
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64247 Estado: Finalizada
Abonado: 4643 Partición: 01
Nombre: DISTRIBUIDORS FUTURAGRO SAS
Teléfono Celular: 3195643623
Dirección: CALLE 15 N9 - 56 BARRIO LAS LUNAS LOCAL

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	1. Instalación de sensores de humo Requerimos la instalación de los sistemas de detección de humo en uno de nuestros puntos, cuyas ubicaciones se detallan a continuación: 2. Servicio de revisión técnica Asimismo, solicitamos programar una visita técnica para realizar una revisión general del estado y funcionamiento de los sensores de las cortinas, con el fin de garantizar su correcto rendimiento la ubicación es: BODEGA LUNAS 2 FUTURAGRO: Dirección: CL 15 N 10 56 Las Lunas I Agradecemos de antemano su colaboración para agendar estos requerimientos a la mayor brevedad posible. Quedamos atentos a la confirmación de las fechas disponibles para la visita del técnico. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-19 11:24:40 Código Acta : 75-2287 Georeferencia : 1.1998639,-77.2741445 Técnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Código: SI Código cliente: 4643 Nombres cliente: CARLOS ANDRES ENRIQUEZ ESCOBAR Dirección cliente: CARLOS ANDRES ENRIQUEZ ESCOBAR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: SI Teléfono: : 3104638970 Observaciones: 70 m de cable utp interior dos sensores de humo Trabajo realizado: se realiza revisión para instalación de sensores humo la alarma cuenta con seis zonas ocupadas dos disponibles para dos sensores de humo FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Jesús insandarà Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.199375,-77.27374 Fecha Fin : 2026-06-19 11:27:17	ASIGNADO	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-12 10:19:42
Fecha Visita:		Tecnico:	SANCHEZ CRUZ ADRIANA
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64246 Estado: Asignado
Abonado: 2601 Partición: 01
Nombre: GLOBAL VISION CENTER
Teléfono 7311173 Celular: 315 4104371
Dirección: CALLE 19 # 29 - 02

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	REPROGRAMAR TEST DE SISTEMA REPORTA CADA 05 MINUTOS	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-12 10:05:47
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64245 Estado: Finalizada
Abonado: 3649 Partición: 01
Nombre: DISTRIBUIDORA FUTURAGRO SAS
Teléfono Celular: 3158611560
Dirección: CALLE 15 10 56 LAS LUNAS

Trabajo	Descripción		Etapas	Tecnico
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-12 09:48:32	
Fecha Visita:		Tecnico:		
Observación:		Materiales:		

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64244 Estado: Asignado
Abonado: 1370 Partición: 01
Nombre: LICORES CAPRI
Teléfono 7 201585 Celular:
Dirección: CARRERA 19 19 - 57

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ACTIVACION DE LA ZONA 02 PUERTA PRINCIPAL	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-12 08:14:49
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64243 Estado: Finalizada
Abonado: 3488 Partición: 01
Nombre: INVERPASTO-HOTEL BUTIQUE SAN JUAN- ENVIAR MOVIL
Teléfono 3183850614 Celular: 3154926456
Dirección: CARRERA 40A 19- 76

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	mauriun Saavedra informa que solicita instalar el teclado en la pared el teclado queda encima del escritorio al parecer al mover documento se desprende el cableado se envía medicas y negativo Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-04 08:43:46 Codigo Acta : 75-2232 Georeferencia : 1.2203383,-77.2785483 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3488 Nombres cliente: INVERPASTO HOTEL BUTIQUE SAN JUAN ENVIAR MOVIL Direccion cliente: INVERPASTO HOTEL BUTIQUE SAN JUAN ENVIAR MOVIL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma Dsc Se encuentra teclado y comunicador apagado por cables sueltos, batería desconectada, se hace el respectivo mantenimiento se hace pruebas todo ok confirma Omt Deiby FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Edwin Ceballos Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2279346,-77.2852352 Fecha Fin : 2026-06-04 10:05:04		
Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-12 00:15:29
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64242 Estado: Finalizada
Abonado: 3488 Partición: 01
Nombre: INVERPASTO-HOTEL BUTIQUE SAN JUAN- ENVIAR MOVIL
Teléfono 3183850614 Celular: 3154926456
Dirección: CARRERA 40A 19- 76

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO			

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-12 00:12:23
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64241 Estado: Asignado
Abonado: 3744 Partición: 01
Nombre: LSA DE COLOMBIA S.A.S.
Teléfono Celular: 317 338 4050
Dirección: CALLE 19A 42 - 18

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION ALARMA NO REPORTA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-11 20:15:32
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64240 Estado: Finalizada
Abonado: 4144 Partición: 01
Nombre: COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS SLOGIC LLAMAR CIERR
Teléfono Celular: 3172739628
Dirección: CARRERA 30 # 17- 38

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SENSOR ZONA 17 ENTRADA PRINCIPAL 02 PISO- DAÑADO SE ANULA DESDE PROGRAMACION eguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-24 11:03:14 Codigo Acta : 42-1653 Georeferencia : 1.2188061,-77.281339 Tecnico : JHON MUNOZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4144 Nombres cliente: COMPANIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS SLOGIC LLAMAR CIERR Direccion cliente: COMPANIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS SLOGIC LLAMAR CIERR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se procede a revisar zona 17 boliviano el cual está dañado y con nutrición de persona encargada se realiza el cambio del sensor magnético se realizan pruebas de cierre y apertura sistema queda funcionando normalmente FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Karen Ponce Token: no OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 1.2189482,-77.2813019 Fecha Fin : 2026-06-24 12:09:30	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-11 18:33:35
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64239 Estado: Finalizada
Abonado: 4144 Partición: 01
Nombre: COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS SLOGIC LLAMAR CIERR
Teléfono Celular: 3172739628
Dirección: CARRERA 30 # 17- 38

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	LLAMA SEÑOR DIEGO NARVAEZ INFORMA QUE LA ZONA 017 ENTRADA PRINCIPAL 02 PISO- NO LE PERMITE CIERRE /// SE ANULA ZONA 017 ENTRADA PRINCIPAL 02 PISO- DESDE PROGRAMACIO PARA QUE PUEDA CERRAR Y SE SOLICITA TECNICO POR DAÑO DEL SENSOR	FINALIZADA	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-11 18:31:54
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64238 Estado: Finalizada
Abonado: 9989 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO ALAMEDA REAL/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 301 482 8269
Dirección: CALLE 20 # 33A-25 AVENIDA LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PUERTA ESCLUSA NO PEGA EL IMAN	ASIGNADO	

FALLOS EQUIPOS	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-21 14:44:05 Codigo Acta : 46-2073 Georeferencia : 1.2246838,-77.2821363 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: CONTROL DE ACCESO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9989 Nombres cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión control de acceso se encuentra electroimán puerta esclusa sin funcionar correctamente se hacen las adecuaciones que dan funcionando sin novedad	FINALIZADA	GARCIA YUBER
----------------	---	------------	--------------

Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-11 18:22:52
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64237 Estado: Finalizada
Abonado: 4196 Partición: 01
Nombre: CENTRO DE INSPECCION PERITAJE DEL GALERAS SAS OJO APEETURAS FH
Teléfono: Celular:
Dirección: CARRERA 13 No 16-16 BARRIO FATIMA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION INTERMITENTE	ASIGNADO	

FALLA COMUNICACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-12 17:32:11 Codigo Acta : 75-2268 Georeferencia : 1.2024917,-77.2747083 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4196 Nombres cliente: CENTRO DE INSPECCION PERITAJE DEL GALERAS SAS Direccion cliente: CENTRO DE INSPECCION PERITAJE DEL GALERAS SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se requiere escalera	FINALIZADA	GARCIA YUBER
--------------------	--	------------	--------------

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-11 15:41:42
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64236 Estado: Asignado
Abonado: 4283 Partición: 01
Nombre: SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.FRENTE A SUPERGAS
Teléfono Celular: FRENTE A SUPERGAS
Dirección: CARRERA 6 N° 9-101 KM 4 VIA PASTO- CATAMBUCO.

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	REVICION DE BATERIA NO TIENE CARGA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-11 15:21:38
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64235 Estado: Finalizada
Abonado: 0432 Partición: 01
Nombre: RESTAURANTE LA MERCED IPIALES
Teléfono 3183659413 Celular: 3183659413
Dirección: CARRERA 1 # 10-30

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	TECLADO APAGADO .. Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 15:51:36 Codigo Acta : 163-977 Georeferencia : 0.8303848,-77.6337619 Tecnico : BRAYAN TUALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLO DE CORRIENTE DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 432 Nombres cliente: RESTAURANTE LA MERCED IPIALES Direccion cliente: RESTAURANTE LA MERCED IPIALES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se realiza visita por teclado apagado se revise central y central apagado se reinicia central y teclado prende nota central no tiene batería en buen estado Esto hace que cuando se haya un bajón de luz se apague todo el sistema de alarma, queda con fallo de batería FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: evedio Token: OUB3X5NU OMT: YURI CATHERINE RODRIGUEZ Georreferencia final : 0.8304541,-77.6338217 Fecha Fin : 2026-06-11 17:28:27	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-11 14:31:26
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64234 Estado: Finalizada
Abonado: 4249 Partición: 01
Nombre: DROGUERIA PASTEUR SANTANA //LOCAL
Teléfono 7241855 Celular: 3174941422
Dirección: CALLE 16 N° 36-28 BARRIO SANTANA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	Buenos días, Por medio de la presente solicito amablemente por favor añadir en la Drogueria Pasteur Santa Ana ubicada en la Calle 16 No.36-28 a Yisel Nathaly Bastidas Benavides con Cédula de Ciudadanía No. 1081276829 el día de hoy en el horario de: 10am-1pm o de 3pm-8pm. También, por favor eliminar a Andrea Viviana Guerrero con Cédula de Ciudadanía No. Vallejo 1085294433. Muchas gracias. Atentamente, Andrea Muñoz Secretaria de Gerencia Seguridad del sur S.A DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 12:47:10 Codigo Acta : 26-15991 Georeferencia : 1.221368,-77.2875407 MAS DETALLE Codigo Cliente : 4249 Nombre Cliente : DROGUERIA PASTEUR SANTANA Direccion Cliente : CALLE 16 N 36-28 BARRIO SANTANA Nombre del Escolta : GOMEZ LOPEZ CARLOS ANDRES Actividades : ASIGNACION O CAMBIO DE CLAVES observacion : se borra usuario 14se ingresa usuario 14yisel nathaly bastidas cc1081276829aux farmacia Firma Verificador Firma Cliente Georreferencia final : Fecha Final : 2026-06-11 12:54:25	FINALIZADA	
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-11 12:33:26
Fecha Visita:		Tecnico:	DEIVI RODRIGUEZ
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64233 Estado: Finalizada
 Abonado: 0265 Partición: 01
 Nombre: ALEXANDER CERON (((NFARMAPLUS S.A.S.)))
 Teléfono 7 737724 Celular: 3104071679
 Dirección: CARRERA 6 No 23 - 58 BARRIO PANAM

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTUALIZACION DATOS	> Cordial saludo, >> Por medio de la presente actualizo los datos del Personal que Labora en Organización Farmaplus S.A.S y sus funcionarios, los horarios son Lunes a Sábado de 8 am a 8 pm todos los puntos >> Los domingos y festivos: > 9 am a 5 pm : Farmaplus Dos Ipiales, y Droguería Pasto > 9 am a 1 pm y después de 3pm a 7:30 pm Gran Avenida >> Administradora: Soraya Paredes Cerón C.C 1.085.246.042 Telefono 3026078698 Trabajo en todas las sedes incluyendo Farmaplus Dos Ipiales >> Droguería Pasto: Jenny Milena Chavez Gomez C.C 53.099.802 Telefono 312 8987186 > Mercedes Cárdenas Imbacuan C.C 1.085.244.793 Teléfono 311 6397675 > Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892 Teléfono 321 5817934 >> Droguería Gran Avenida: Lady Johana Morales C.C 1085270353 Telefono 3136418363 > Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892. Teléfono 321 5817934 >> > Droguería Farmaplus Ipiales: Ana Arevalo C.C 37013661 Teléfono: 3176623534 > Nayibi Estefania Cordoba Montenegro C.C 1193131870 Teléfono 3154052405 >		
ACTUALIZACION DATOS	Fecha Inicio : 2026-06-13 09:21:03 Codigo Acta : 163-983 Georeferencia : 0.8312954,-77.6477827 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: PROGRAMACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 265 Nombres cliente: ALEXANDER CERON NFARMAPLUS S A S Direccion cliente: ALEXANDER CERON NFARMAPLUS S A S INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita para creación de clave de usuario 1	FINALIZADA	GARCIA YUBER

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-11 11:11:53

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64232 Estado: Asignado
Abonado: 3308 Partición: 01
Nombre: FARMAPLUS S.A.S. DROGUERIA GRAN AVENIDA
Teléfono 3176426220 Celular: 3104070579
Dirección: CALLE 22 18 - 65.

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
PROGRAMACION	Cordial saludo, Por medio de la presente actualizo los datos del Personal que Labora en Organización Farmaplus S.A.S y sus funcionarios, los horarios son Lunes a Sábado de 8 am a 8 pm todos los puntos Los domingos y festivos: 9 am a 5 pm : Farmaplus Dos Ipiales, y Droguería Pasto 9 am a 1 pm y después de 3pm a 7:30 pm Gran Avenida Administradora: Soraya Paredes Cerón C.C 1.085.246.042 Telefono 3026078698 Trabajo en todas las sedes incluyendo Farmaplus Dos Ipiales Droguería Pasto: Jenny Milena Chavez Gomez C.C 53.099.802 Telefono 312 8987186 Mercedes Cárdenas Imbacuan C.C 1.085.244.793 Teléfono 311 6397675 Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892 Teléfono 321 5817934 Droguería Gran Avenida: Lady Johana Morales C.C 1085270353 Telefono 3136418363 Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892. Teléfono 321 5817934 Droguería Farmaplus Ipiales: Ana Arevalo C.C 37013661 Teléfono: 3176623534 Nayibi Estefania Cordoba Montenegro C.C 1193131870 Teléfono 3154052405		
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-11 10:14:34
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64231 Estado: Finalizada
 Abonado: 2152 Partición: 01
 Nombre: FARMAPLUS S.A.S DROGUERIA
 Teléfono 7 36 43 30 Celular: 3104070609
 Dirección: CALLE 18 # 29 - 03.

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	Cordial saludo, Por medio de la presente actualizo los datos del Personal que Labora en Organización Farmaplus S.A.S y sus funcionarios, los horarios son Lunes a Sábado de 8 am a 8 pm todos los puntos Los domingos y festivos: 9 am a 5 pm : Farmaplus Dos Ipiales, y Droguería Pasto 9 am a 1 pm y después de 3pm a 7:30 pm Gran Avenida Administradora: Soraya Paredes Cerón C.C 1.085.246.042 Telefono 3026078698 Trabajo en todas las sedes incluyendo Farmaplus Dos Ipiales Droguería Pasto: Jenny Milena Chavez Gomez C.C 53.099.802 Telefono 312 8987186 Mercedes Cárdenas Imbacuan C.C 1.085.244.793 Teléfono 311 6397675 Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892 Teléfono 321 5817934 Droguería Gran Avenida: Lady Johana Morales C.C 1085270353 Telefono 3136418363 Luis Hernando Tonguino Hernandez C.C 13.072.892. Teléfono 321 5817934 Droguería Farmaplus Ipiales: Ana Arevalo C.C 37013661 Teléfono: 3176623534 Nayibi Estefania Cordoba Montenegro C.C 1193131870 Teléfono 3154052405 Se borra usuario 01-02-05 Se ingresa usuario 01 Mercedes Cárdenas inbacuan hay están los datos Cargo regente farmacia Se actualiza clave usuario 03 Señor Luis esta de vacaciones dicen q cuando llegue ya llaman UDDO37NV token Seguridad del sur S.A.DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 10:14:29 Codigo Acta : 26-15985 Georeferencia : 1.2209317,-77.2801933 MAS DETALLE Codigo Cliente : 2152 Nombre Cliente : FARMAPLUS S A S DROGUERIA Direccion Cliente : CALLE 18 # 29 - 03. Nombre del Escolta : GOMEZ LOPEZ CARLOS ANDRES Actividades : ASIGNACION O CAMBIO DE CLAVES observacion : se borra usuarios 01_02_05se ingresa usuarios 01mercedes cadena inbacuancc1085244793cel 3116397675regentese actualiza clave 03jenny milena chavez gomez Firma Verificador Firma Cliente Georreferencia final : Fecha Final : 2026-06-11 10:50:36	FINALIZADA	J9 GÓMEZ
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-11 10:14:09
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64230 Estado: Asignado
Abonado: 3916 Partición: 01
Nombre: EVOLTI COMPANY SAS BIC
Teléfono: Celular:
Dirección: Carrera 31 C No 20-34 Las Cuadras

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	usuario solicita st para actuaizar claves acsesos a camaras y verificacion de lo que el usuario estime pertinente juan garcia		

PROGRAMACION

ACTIVACION

Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-11 08:10:12
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64229 Estado: Asignado
Abonado: 2578 Partición: 01
Nombre: COFINAL CONSACA**
Teléfono 7423254 Celular: 3174758201
Dirección: CARRERA 7 No 2 - 61

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	2578 COFINAL CONSACA** ACTIVACION EN APERTURA	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-11 07:52:56
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64228 Estado: Finalizada
Abonado: 0147 Partición: 01
Nombre: CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA IPIALES
Teléfono 7253674 Celular:
Dirección: CARRERA 7 No 9-39

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	TEC BRAYAN REALIZA ANULACION DE ZONA 11 Y 16 NO PERMITE CIERRE Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-12 16:10:19 Codigo Acta : 163-981 Georeferencia : 0.8231636,-77.63632 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 147 Nombres cliente: CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA IPIALES Direccion cliente: CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA IPIALES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por zona 11 y 16 no permiten hacer Cierre Se revisan y se hace limpieza de sensores ya que placas se encuentran sulfatado se hace apertura y cierre queda funcionando Okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Dalys Token: EQLCVQKD OMT: DEIVI RODRIGUEZ Georreferencia final : 0.8234833,-77.6362189 Fecha Fin : 2026-06-12 17:52:14	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-11 05:45:07
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64227 Estado: Finalizada
Abonado: 9980 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO LOTUS P.H
Teléfono Celular: 3013703180
Dirección: CARRERA 40 A N 19-30 BARRIO PALERMO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	puerta esclusa con fallo		

FALLOS EQUIPOS	Fecha Inicio : 2026-06-09 17:14:51 Codigo Acta : 75-2246 Georeferencia : 1.2273541,-77.2854444 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9980 Nombres cliente: EDIFICIO LOTUS P.H Direccion cliente: EDIFICIO LOTUS P.H INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo de puerta escluza	FINALIZADA	GARCIA YUBER
----------------	---	------------	--------------

Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-11 04:20:04
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64226 Estado: Finalizada
Abonado: 3752 Partición: 01
Nombre: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA
Teléfono Celular: 300 675 4059
Dirección: CARRERA 43B 20A - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	se realiza bypass de zona 5 Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 09:34:03 Codigo Acta : 75-2255 Georeferencia : 1.2339133,-77.284575 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3752 Nombres cliente: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA Direccion cliente: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: sensor dañado DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : . Observaciones: sensor magnético megayan paradox Trabajo realizado: se realiza revisión se encuentra sensor dañado se recomienda cambio de zona 5 FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: sin usuario Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2340567,-77.2845717 Fecha Fin : 2026-06-11 09:59:54	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-10 18:20:19
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64225 Estado: Finalizada
Abonado: 3752 Partición: 01
Nombre: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA
Teléfono Celular: 300 675 4059
Dirección: CARRERA 43B 20A - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION			

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-10 18:19:49
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64224 Estado: Finalizada
Abonado: 3710 Partición: 01
Nombre: Nanci del Carmen Delgado Muñoz/ Frenos y resortes la Playa/
Teléfono 3222780786 Celular:
Dirección: CALLE 12B 6- 85

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	SE ANULA DESDE PROGRAMACION LA ZONA 013 EN PARTICION 01 Y PARTICION 02 EN EL CAMPO 210 SE PROGRAMA SERVICIO TECNICO PARA SOLUCION DEFINITIVA	FINALIZADA	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-10 18:06:29
Fecha Visita: Tecnico: DANIELA QUENDI
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64223 Estado: Asignado
Abonado: 4657 Partición: 01
Nombre: MARIA DEL PILAR GUERRERO LÓPEZ
Teléfono Celular: 3154923794
Dirección: CARRERA 35A N- 18-57 BARRIO VERSALLES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION			

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-10 17:08:23
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64222 Estado: Finalizada
Abonado: 3768 Partición: 01
Nombre: CRISTHIAN ALEXANDER ZAMBRANO LARA (HIPERMASCOTAS)
Teléfono 3217618553 Celular: 3217618553
Dirección: Calle 20 No 40A-10 local 1 Morasurco

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	panico inalambrico no reporta realiza pruebas j11 Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 10:20:02 Codigo Acta : 75-2256 Georeferencia : 1.230215,-77.2839533 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3768 Nombres cliente: HIPERMASCOTAS SAS Direccion cliente: HIPERMASCOTAS SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se lo hice revisión de pánico son las 7 se requiere cambio de batería de uno de ellos FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Juan Jose Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2301966,-77.2839884 Fecha Fin : 2026-06-11 11:20:35	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-10 16:51:30
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64221 Estado: Finalizada
Abonado: 4679 Partición: 01
Nombre: CASA DE JUSTICIA BOMBONA
Teléfono Celular:
Dirección: Calle 14#30-25

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLA COMUNICACION Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 15:29:04 Codigo Acta : 75-2260 Georeferencia : 1.2172417,-77.283965 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4679 Nombres cliente: CASA DE JUSTICIA BOMBONA Direccion cliente: CASA DE JUSTICIA BOMBONA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma la programación se encuentra estable se deja en pruebas el test de comunicación pendiente FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Sin usuario Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2172217,-77.2839867 Fecha Fin : 2026-06-11 15:55:25	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-10 16:34:25
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64220 Estado: Finalizada
Abonado: 9996 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO PAMPA
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 22 N° 22-48 AV SANTANDER

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	CONTROL PUERTA GARAJE INFORMA USUARIO QE PRENDE BOMBILLO PERO NO ABRE LA PUERTA ,QUEDA CASILLERO 403 Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 11:40:02 Codigo Acta : 75-2257 Georeferencia : 1.2140933,-77.2747867 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9996 Nombres cliente: EDIFICIO PAMPA Direccion cliente: EDIFICIO PAMPA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de control del casillero 403 para parqueadero se realiza cambio de batería se hace pruebas todo okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: sin usuario Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.19979,-77.2643583 Fecha Fin : 2026-06-11 12:10:33	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-10 16:31:54
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64219 Estado: Asignado
Abonado: 4686 Partición: 01
Nombre: JORGE VILLACRES
Teléfono Celular: 300 6175632
Dirección: Carrera 44 No 20A-31

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	anteriormente se subio la orden pero por zona 2 sensor patio y el tecnico fue y reviso el sensor de garaje zona 4 y actualmente estan realizando baypazz de zona 2 de patio Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-05-20 14:34:05 Codigo Acta : 159-681 Georeferencia : 1.2343689,-77.2851015 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4686 Nombres cliente: JORGE VILLACRES Direccion cliente: JORGE VILLACRES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión sensor zona garaje por constante activación se realiza cambio de configuración instantánea seguidora se deja sensor en seguimiento FIRMA CLIENTE MAS DETALLES Nombre cliente: Diego Token: NA OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2144539,-77.2778069 Fecha Fin : 2026-05-20 15:12:32	ASIGNADO	
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-10 16:01:47
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64218 Estado: Asignado
Abonado: 3710 Partición: 02
Nombre: FRENOS Y RESORTES LA PLAYA
Teléfono 3222780786 Celular:
Dirección: CALLE 12B 6- 85

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	panicos inalambricos sr mauel estrada socita st		

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-10 14:21:20
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64217 Estado: Asignado
Abonado: 3710 Partición: 01
Nombre: Nanci del Carmen Delgado Muñoz/ Frenos y resortes la Playa/
Teléfono 3222780786 Celular:
Dirección: Calle 12B 6- 85

Trabajo	Descripción	Etapas	Técnico
ACTIVACION	panicos inalambricos sr mauel estrada socita st se anula desde programacion se anula la zona 013 en particion 01 desde el campo 203 zona 5 en particion 02 se anula desde el campo 210 zona 05	ASIGNADO	

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-10 14:20:29
Fecha Visita: Técnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Técnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64216 Estado: Finalizada
Abonado: 2592 Partición: 01
Nombre: ALMACEN AGROPECUARIO COLACTEOS LAS VIOLETAS
Teléfono 7 208529 Celular:
Dirección: CARRERA 12 # 15 - 36

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
ACTUALIZACION DATOS	SEGUN CORREO Buen día, Solicito amablemente su colaboración con la eliminación de las claves de alarma de los usuarios Carlos Tapia y Oscar Dorado. De igual manera, solicito la asignación de una nueva clave de alarma al señor Luis Ortiz para el Agropecuario Colácteos, ubicado en la Cra. 12 No. 15-36, barrio Las Violetas. Adicionalmente, agradezco su apoyo con la revisión del programa de visualización de cámaras instalado en mi computador, ya que actualmente no es posible visualizar las cámaras correspondientes al almacén Las Violetas. Quedo atenta a sus comentarios y a la gestión de estas solicitudes. https://workplace.zoho.com/#mail_app/mail/tab/1781096916201142000 DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 09:15:22 Codigo Acta : 21-15457 Georeferencia : 1.2015608,-77.2745871 MAS DETALLE Codigo Cliente : 2592 Nombre Cliente : ALMACEN AGROPECUARIO COLACTEOS LAS VIOLETAS Direccion Cliente : CARRERA 12 15 - 36 Nombre del Escolta : ARAUJO VIVAS MARIO FERNANDO Actividades : ASIGNACION O CAMBIO DE CLAVES observacion : se elimina usuarios 03 y 04 y se asigna clave nueva se envía información a central de monitoreo sin novedad Firma Verificador Firma Cliente Georreferencia final : Fecha Final : 2026-06-10 09:29:06		SANCHEZ CRUZ ADRIANA

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-10 12:17:34
Fecha Visita: Tecnico: J6 ARAUJO
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64215 Estado: Finalizada
Abonado: 9984 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 3217371156
Dirección: CRA 23 # 8 - 28 BARRIO SAN JOSE OBRERO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAMBIO DE FUENTE CAMARA CH 22 SE NECESITA ESCALERA DE 5 PELDAÑOS Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 17:37:35 Codigo Acta : 46-2037 Georeferencia : 1.2098542,-77.2854009 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9984 Nombres cliente: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: cámara 22 fuera de línea se realiza cambio de fuente FIRMA CLIENTE MAS DETALLES Nombre cliente: sneyder Ortiz Token: na OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2341663,-77.298878 Fecha Fin : 2026-06-10 18:39:44	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-10 11:30:21
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64214 Estado: Finalizada
Abonado: 9987 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H.
Teléfono Celular: 3157177627
Dirección: CALLE 20 N 43-88 BARRIO MORASURCO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV			

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-10 11:17:22
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64213 Estado: Asignado
Abonado: 3846 Partición: 01
Nombre: EL PUNTO DEL PAN DE BONO MJ SAS
Teléfono 3152242755 Celular: 3175140060 7314304
Dirección: CALLE 18 32A 50 MARIDIAZ

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PANICO INALAMBRICO NO REPORTA EVENTOS	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-10 10:58:34
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64212 Estado: Asignado
Abonado: 4476 Partición: 01
Nombre: MARÍA LILIANA CORAL ROSERO
Teléfono Celular: 3052564390
Dirección: CARRERA 22 N 1-05 BACHUÉ

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	USUIARIA SOLICITA REVISION GENERAL		

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-10 10:45:25
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64211 Estado: Asignado
Abonado: 4149 Partición: 01
Nombre: DEPOSITO ALPHA MEDICCOS SAS//JORGE ENRIQUE FAJARDO RONDON
Teléfono Celular: 3116040504
Dirección: CARRERA 37# 11-33 BARRIO PANAMERICANO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	CONTINUA FALLO DE BATERIA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-10 10:38:24
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64210 Estado: Finalizada
Abonado: 2592 Partición: 01
Nombre: ALMACEN AGROPECUARIO COLACTEOS LAS VIOLETAS
Teléfono 7 208529 Celular:
Dirección: CARRERA 12 # 15 - 36

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	Yamile Fernanda Arteaga Chamorro Su apoyo con la revisión del programa de visualización de cámaras instalado en mi computador, ya que actualmente no es posible visualizar las cámaras correspondientes al almacén Las Violetas. Fecha Inicio : 2026-05-05 15:09:31 Código Acta : 159-623 Georeferencia : 1.2035454,-77.2779235 Técnico : DIEGO COLIMBA Motivo visita: CCTV CCTV: DESCARGAR GRABACIONES Problema solucionado: SI Cotización: SI Teléfono: : 3102187520 Observaciones: enviar cotización disco duro de una tera Trabajo realizado: se requiere cotizar disco duro de un terabyte para colacteos las violetas enviar cotización	FINALIZADA	YURI CATHERINE

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-10 10:23:55

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

https://workplace.zoho.com/#mail_app/mail/tab/1781096916201142000 MEDIANTE COREO SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE CLAVES YA SE REALIZO

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64209 Estado: Finalizada
Abonado: 2799 Partición: 01
Nombre: MISTER POLLO AV/RESTAURANTE BOYACA/JULIAN
Teléfono 736 46 63 Celular: 310 495 36 05
Dirección: CALLE 12 15-07

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	ASIGANAR CLAVES	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-10 10:07:14
Fecha Visita: 2026-06-11 Tecnico: J15 ARTEAGA
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64208 Estado: Asignado
Abonado: 3458 Partición: 01
Nombre: TORNIPARTES DEL PACIFICO
Teléfono 7271300 Celular:
Dirección: CALLE ANTIGUA CALDAS

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	APERTURA CON ACTIVACION ZONA 05	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-10 08:08:35
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64207 Estado: Finalizada
Abonado: 0029 Partición: 01
Nombre: TERESA MORENO CHAVEZ
Teléfono 7735228 Celular: 7731400
Dirección: CARRERA 5 NORTE 13 - 00 PORTON ROJO// BARRIO TOTORAL

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	UDUARIA SOLICITA ASIGNACION DE CLAVES Fecha Inicio : 2026-06-17 10:49:19 Código Acta : 163-993 Georeferencia : 0.834338,-77.6364443 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita para registro de usuarios cambio de clave e inducción de la alarma del funcionamiento Cómo hacer bypass etc	FINALIZADA	YURI CATHERINE

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-10 08:00:05
Fecha Visita: 2026-06-17 Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-17 10:49:19 Código Acta : 163-993 Georeferencia : 0.834338,-77.6364443 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita para registro de usuarios cambio de clave e inducción de la alarma del funcionamiento Cómo hacer bypass etc Nombre cliente: tereza Token: C37GC28S OMT: YURI CATHERINE RODRIGUEZ Georreferencia final : 0.8342304,-77.636521 Fecha Fin : 2026-06-17 11:55:45

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64206 Estado: Finalizada
Abonado: 9990 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO LA GRAN AVENIDA
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 20 # 38 -28

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CH 9 SIN VISUAL DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 08:23:27 Codigo Acta : 75-2247 Georeferencia : 1.2282892,-77.2829689 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9990 Nombres cliente: EDIFICIO LA GRAN AVENIDA Direccion cliente: EDIFICIO LA GRAN AVENIDA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo de cám 9 de registra usuario de vto parqueadero, se revisa pánicos todo ok, se revisa cámara anpr interior funcionando correctamente FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Guarda Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2290912,-77.2835654 Fecha Fin : 2026-06-10 10:12:28		
Creado por:	ALEXANDRAR	Creado:	2026-06-10 00:36:51
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64205 Estado: Finalizada
Abonado: 9984 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 3217371156
Dirección: CRA 23 # 8 - 28 BARRIO SAN JOSE OBRERO

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
CCTV	CH 22 SIN VISUAL DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 11:06:24 Codigo Acta : 75-2249 Georeferencia : 1.2097758,-77.2857007 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9984 Nombres cliente: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO EL VADO PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: Se realiza Arreglo provincial de cám 22, se requiere cambio de fuente y traer escalera de 5 peldaños FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Sin usuario Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2098853,-77.2856732 Fecha Fin : 2026-06-10 12:01:24		
Creado por:	ALEXANDRAR	Creado:	2026-06-10 00:26:12
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64204 Estado: Asignado
Abonado: 3111 Partición: 01
Nombre: SUPERMERCADO TITAN
Teléfono 310 508 5749 Celular: 7 36 4908 TEL CENT
Dirección: CARRERA 24 5 SUR -35

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	SE REALIZA PRUEBAS CON MOVIL POR FALLO DE COMUNICACION NO RESTAURA		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-09 21:31:41
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64203 Estado: Finalizada
Abonado: 2760 Partición: 01
Nombre: CASA TORO - ENVIAR REACCIÓN PARA TODO OJO
Teléfono 7211692 Celular: 3154800497CELULAR
Dirección: CARRERA 33 15 - 44

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	FALLO DE SIRENA MOVIL INFORMA CABLEADO EN FALLO Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-12 10:53:10 Codigo Acta : 75-2264 Georeferencia : 1.21916,-77.2851383 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2760 Nombres cliente: CASA TORO VERIFICAR DOMINGOS Y FESTIVOS Direccion cliente: CASA TORO VERIFICAR DOMINGOS Y FESTIVOS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: sensor 3 y sirena sin funcionar DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono : : 3146303180 Observaciones: reubicación de central y revisión de cableadoun día para la reubicación Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma se deja anulando zona 3 y sirena por fallo en el cableado se requiere revisión completa y reubicación de central FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Ricardo Toro Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2190724,-77.2849354 Fecha Fin : 2026-06-12 11:22:47	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-09 21:18:36
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64202 Estado: Asignado
Abonado: 1006 Partición: 01
Nombre: HANS VOLLES
Teléfono 7 31 34 79 Celular:
Dirección: TERRAZAS DE BRICEO CASA 16

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	REVISION DE BATERIA LLAMAR A CONFIRMAR EDILMA MARTINEZ 320 7952783		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-09 21:17:16
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64201 Estado: Asignado
Abonado: 3202 Partición: 01
Nombre: JORGE ALBERTO ENRIQUEZ
Teléfono 3008074786 Celular: 3218116689
Dirección: CALLE 22 43B - 39

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	SE PRESENTA FALLO DE ACTIVACION SUPERVISOR FALLO BATERIA- INFORMA QUE LA SIRENA SUENA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-09 17:27:54
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:
SOLICITA QUE SE ENVIE A TECNICO GEOCVANY

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64200 Estado: Asignado
Abonado: 2713 Partición: 01
Nombre: CONTACTAR CONSACA OFICINAS
Teléfono Celular: 3108935801
Dirección: CALLE 2 5 - 25.

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 028 SE ANULA POR ACTIVACION CONSTANTE AUTORIZA SEÑOR ANYERSON		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-09 16:34:51
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64199 Estado: Asignado
Abonado: 1766 Partición: 01
Nombre: OFICINA 300 JAIME HERRERA
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 19 25 - 47

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PANICO INALAMBRICO NO FUNCIONA SOLCITA REVICION	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-09 16:08:41
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64198 Estado: Asignado
Abonado: 1408 Partición: 02
Nombre: BUPORT SAS //OFICINA
Teléfono 7213622 Celular: CONFIRMAR APERTURA
Dirección: CALLE 16 10 - 76

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	ZONA 08 POR ARREGLOS ARRANCARON EL CABLEADO		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-09 15:43:58
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64197 Estado: Asignado
Abonado: 3216 Partición: 01
Nombre: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LTDA SAN PABLO
Teléfono 3174758201 Celular: 7336300 EXT 180
Dirección: CALLE 2 # 5-09 13 PARQUE PRINCIPAL

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PANICO FIJO DEL AUXILIAR OPERACIONAL Y PANICO INALAMBRICO DE CAJA NO FUNCIONAN	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-09 14:47:07
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64196 Estado: Asignado
Abonado: 1386 Partición: 01
Nombre: COFINAL SANDONA OFICINAS
Teléfono 7336300 200- 201 Celular: 3174758201
Dirección: CALLE 5A 03 - 77

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PANICO INALAMBRICO DOIRECTOR FINANCIERO NO FUNCIONA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-09 14:30:19
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64195 Estado: Finalizada
Abonado: 0505 Partición: 01
Nombre: AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION S.A.S NIVEL/OJO SABADOS**
Teléfono 3104275422 Celular:
Dirección: CRA 9 NO 12A-63

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	USUARIO OSCAR BELALCAZAR CORAL SOLICITA ST PARA LA VERIFICACION GENERAL SE ACTIVA CONSTANTEMENTE AL APERTURAR Y EN DIFERENTE HORARIO SEGUN LO QUE MANIFIESTA EL USUARIO Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 11:00:46 Codigo Acta : 163-975 Georeferencia : 0.8233702,-77.6389568 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 505 Nombres cliente: AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION S A S NIVELYOJO SABADOS Direccion cliente: AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION S A S NIVELYOJO SABADOS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por constante activación de zona 01 02 Se revisa se limpia sensor 02 y se hace cambio de resistencia de la zona 01 ya que cable estaba sulfatado FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: melany Córdoba Token: UMVOB277 OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 0.8236218,-77.638833 Fecha Fin : 2026-06-11 12:02:18	FINALIZADA	
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-09 13:27:45
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64194 Estado: Finalizada
Abonado: 3904 Partición: 01
Nombre: FUNDACION LUNA CREAERTE
Teléfono 7310399 Celular: PRIORIDAD
Dirección: CARRERA 29 18 - 43

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	REPORTA ESTA SIN VISUAL DE 04 CAMARAS se sube nuevamente el servicio a solicitud del cliente quien manifiesta que al momento el cuenta con escalera para realizar el trabajo o llevar escalera desde seguridad del sur Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 10:20:51 Codigo Acta : 75-2226 Georeferencia : 1.218375,-77.2800433 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3904 Nombres cliente: FUNDACION LUNA CREAERTE Direccion cliente: FUNDACION LUNA CREAERTE INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se requiere escalera k DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de cámaras el cual presenta fallo de seis cámaras por posible hurto a local vecino FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Gabriel Guerrero Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2184917,-77.2799367 Fecha Fin : 2026-06-03 10:36:43		
FALLOS EQUIPOS	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 15:40:57 Codigo Acta : 46-2036 Georeferencia : 1.2185033,-77.2797454 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3904 Nombres cliente: FUNDACION LUNA CREAERTE Direccion cliente: FUNDACION LUNA CREAERTE INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión sistema de cctv seis cámaras fuera de línea se hace revisión cableado se utilizan 17 m de cable para recuperación de visual se dejan en funcionamiento todo el sistema	FINALIZADA	

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-09 12:42:20
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64193 Estado: Finalizada
Abonado: 0605 Partición: 01
Nombre: MICREDITOYA IPIALES
Teléfono Celular: 3158933390
Dirección: CALLE 10 # 5-54 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL LOCAL 108-109-110-111

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SENSOR DE LA ZONA 26 NO DEJA HACER EL CIERRE tecnico Brayan realiza anulacion de zona 026 desde aplicacion por fallo de cierre Fecha Inicio : 2026-06-11 09:15:48 Codigo Acta : 163-974 Georeferencia : 0.824119,-77.6359685 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: PROGRAMACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 0605 Nombres cliente: MICREDITOYA IPIALES Direccion cliente: MICREDITOYA IPIALES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se activa zona 26 queda funcionando Okay se actualizan usuarios registro de apertura y cierre normal FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Marcela Token: 8LSZJEZG OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 0.8241502,-77.6359284 Fecha Fin : 2026-06-11 10:36:39	FINALIZADA	
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-09 12:35:34
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64192 Estado: Asignado
Abonado: 3080 Partición: 01
Nombre: SEGURIDAD DEL SUR TUMACO
Teléfono 7274218 Celular: 3106110297
Dirección: CALLE SANTANDER CASA 13A

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION		ASIGNADO	

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-09 11:54:24
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64191 Estado: Finalizada
Abonado: 0034 Partición: 01
Nombre: MIGUEL ANGEL ACOSTA BASTIDAS - IPIALES
Teléfono 773 8056 Celular:
Dirección: MANZANA C CASA 37

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-20 09:41:35 Codigo Acta : 163-1012 Georeferencia : 0.8265941,-77.6355349 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 34 Nombres cliente: MIGUEL ANGEL ACOSTA BASTIDAS IPIALES Direccion cliente: MIGUEL ANGEL ACOSTA BASTIDAS IPIALES INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: esa visita por falta de comunicación Se revisa central llena de cucarachas y central sucia por vapor que sale de la cocina, se realiza limpieza de central y gabinete y se tapan posibles entradas de cucarachas a la central también se fija sensor a pared reubicación de sensor ya que por remodelación lo sacaron el sensor y falla de comunicación restablece FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Lili socorro Token: SBKEV1D3 OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 0.8287463,-77.636387 Fecha Fin : 2026-06-20 13:02:01	ASIGNADO	
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-09 11:30:53
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64190 Estado: Finalizada
Abonado: 4656 Partición: 01
Nombre: LUNA MEZA SAS
Teléfono Celular: 3122905319
Dirección: CRA 42 Nro 18-20 BARRIO PANDIACO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	FALLO DE BATERIA ZONA 025 DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-10 10:22:02 Codigo Acta : 75-2248 Georeferencia : 1.2270094,-77.2871524 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLO DE BATERIA DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4656 Nombres cliente: LUNA MEZA SAS Direccion cliente: LUNA MEZA SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: Se realiza revisión de alarma, se cambia pila 2032 proporcionada por usuario, se hace pruebas todo ok FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Jesús Hoyos Token: sin usuario OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2097671,-77.2857468 Fecha Fin : 2026-06-10 11:06:18	FINALIZADA	
Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-09 10:42:47
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	
llevar escalera			

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64189 Estado: Finalizada
Abonado: 3730 Partición: 01
Nombre: DROGUERIA GSUS 2 ARTEAGA Y MARTINEZ SAS
Teléfono Celular: 3174291599
Dirección: CARRERA 14 # 19 02.

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	al momento se hace la anulacion de zona numero 2 por constante activacion vecinos del sector manifiestan que hay mucha molestia con la sirrena se infora a tec brayan quien realiza el procedimeiento. usuario enterado y solicita servicio tecnico de caracter urgente		
ACTIVACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-09 11:17:31 Codigo Acta : 163-968 Georeferencia : 0.8301732,-77.6369276 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3730 Nombres cliente: DROGUERIA GSUS 2 ARTEAGA Y MARTINEZ SAS Direccion cliente: DROGUERIA GSUS 2 ARTEAGA Y MARTINEZ SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por constante activación de zona 02 revisa y continuidad del cable no da, cable partido en algún lugar del cable, toca cambiar cable también se recomienda cambiar sensor ya que el sensor ya es viejo zona 02 queda anulada	FINALIZADA	ANGELICA TATIANA
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-08 18:10:21
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64188 Estado: Finalizada
Abonado: 1158 Partición: 01
Nombre: SOCIEDAD NARIÑENSE DE PLASTICOS//PLASSUR
Teléfono 7 219438 Celular: 312 2967219
Dirección: CARRERA 22 14 - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 1, CORTINA DERECHA SOLICITA EL SEÑOR ALBERTO MEDINA REVISION . Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 14:35:24 Codigo Acta : 75-2259 Georeferencia : 1.2096917,-77.27998 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1158 Nombres cliente: SOCIEDAD NARIENSE DE PLASTICOS PLASSUR Direccion cliente: SOCIEDAD NARIENSE DE PLASTICOS PLASSUR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma zona 1 sensor pesado se hace cambio de resistencias y de cable sulfatado se dejan prueba FIRMA CLIENTE MAS DETALLES Nombre cliente: Héctor Bucheli Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.20982,-77.279885 Fecha Fin : 2026-06-11 15:15:00		
Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-08 17:36:13
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64187 Estado: Finalizada
Abonado: 9987 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H.
Teléfono Celular: 3157177627
Dirección: CALLE 20 N 43-88 BARRIO MORASURCO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PUERTA ESCLUSA IMAN NO PEGA CON LA PUERTA DEJANDOLA ABIERTA	ASIGNADO	

FALLOS EQUIPOS

Fecha Inicio : 2026-06-10 14:51:37 Codigo Acta : 46-2035 Georeferencia : 1.2330572,-77.2851848 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9987 Nombres cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H Direccion cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión cámara 28 se deja en funcionamiento okay se realizan revisión puerta exclusiva sin novedad

FINALIZADA

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-08 15:49:40

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64186 Estado: Asignado
Abonado: 3797 Partición: 01
Nombre: JORGE ORLANDO GUERRA
Teléfono Celular: 3136707751
Dirección: CALLE 16A # 40 45

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	FALLOS DE BATERIA ,MRIA ALEXANDRAA SOLICITA REVICION DE BATERIA	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-08 13:29:40
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64185 Estado: Finalizada
Abonado: 1054 Partición: 01
Nombre: ANDINO ELECTRODOMESTICOS TUMACO MARTES JUEVES Y SAB CIERRE 19 H
Teléfono 7 27 24 01 Celular:
Dirección: CALLE SUCRE 6 - 02 TUMACO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION ,FALLO CONTINUO USUARIO SOLICITA REVICION		
FALLA COMUNICACION	Fecha Inicio : 2026-06-10 15:54:18 Codigo Acta : 159-754 Georeferencia : 1.8050107,-78.7653978 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1054 Nombres cliente: ANDINO ELECTRODOMESTICOS TUMACO Direccion cliente: ANDINO ELECTRODOMESTICOS TUMACO INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión alarma por fallo de comunicación constante fallo de test por fallo de y activación zona 16 se realiza revisión y se reprograma test se restaura sirena y se restaura fallo de comunicación equipos okay se deja alarma en seguimiento y se programa seguimiento para apertura y cierre de la noche	FINALIZADA	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-08 13:22:20
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64184 Estado: Asignado
Abonado: 4266 Partición: 02
Nombre: JANNETH PATRICIA *NOGUERA CAICEDO LOCAL**
Teléfono Celular: 3168102231
Dirección: Calle 21 No 20B-80

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PANICO FIJO ZPNMA 019 NO REPORTA ,	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-08 12:50:58
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64183 Estado: Finalizada
Abonado: 3818 Partición: 01
Nombre: PARRA & PAZ SAS- Rancho Cuyquer Torobajo
Teléfono 7317201 Celular: 3232876152
Dirección: CALLE 18 # 51C- 105 TORO BAJO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	SE ANULA ZONA 07 DESDE PROGRAMACION PENDIENTE INSTALACION DE PANICO DIA MARTES 16/06//26 Fecha Inicio : 2026-06-14 09:50:34 Codigo Acta : 42-1625 Georeferencia : 1.2339186,-77.2988741 Tecnico : JHON MUNOZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3818 Nombres cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER Direccion cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión del sistema de alarma encontrando que los sensores no tienen corriente se procede a revisar los sensores y se encuentra que los sensores no están conectados con la polaridad correspondiente, se conectan correctamente y se deja cableando sensores pánico fijo,que no se lo pudo instalar porque al momento está lleno el restaurante FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: rancho mister pollo Token: 6VKBWT87 OMT: GARCIA YUBER Georreferencia final : 1.2339891,-77.2988784 Fecha Fin : 2026-06-14 12:45:32	ASIGNADO	
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-08 12:46:30
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64182 Estado: Finalizada
Abonado: 1287 Partición: 01
Nombre: FUNDACION MARIA FORTALEZA
Teléfono Celular: 7213256
Dirección: CARRERA 38 # 19-41

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	FALLO DE BATERIA,NO CUENTA CON CARGA DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-24 15:28:18 Codigo Acta : 75-2325 Georeferencia : 1.2265583,-77.2841533 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1287 Nombres cliente: FUNDACION MARIA FORTALEZA Direccion cliente: FUNDACION MARIA FORTALEZA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: SI Telefono: : 3186847460 Observaciones: Bateria 12v 7.5 ah Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma batería tiene 14 años en funcionamiento se requiere cambio inmediato FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Deysi Trujillo Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2244167,-77.28752 Fecha Fin : 2026-06-24 15:56:38	FINALIZADA	
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-08 10:25:17
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64181 Estado: Finalizada
Abonado: 2309 Partición: 01
Nombre: CLINICA VETERINARIA BACANES HUGO CABRERA
Teléfono 7 228222 Celular: 3127412072
Dirección: CARRERA 36 12 - 89

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION,ALARMA NO RESPONDE	ASIGNADO	

FALLA COMUNICACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-08 10:38:04 Codigo Acta : 40-1953 Georeferencia : 1.2177186,-77.2889444 Tecnico : GERMAN MONCAYO MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2309 Nombres cliente: CLINICA VETERINARIA BACANES HUGO CABRERA Direccion cliente: CLINICA VETERINARIA BACANES HUGO CABRERA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se realiza revisión fallo alarma se requiere traer tarjeta para revisión de sistema DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión fallo en alarma se requiere trae tarjeta para hacer pruebas
--------------------	--

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-08 10:15:05
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64180 Estado: Finalizada
Abonado: 3291 Partición: 01
Nombre: MULTIPINTURAS
Teléfono 7214836 Celular:
Dirección: CALLE 19 19-08

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Se informa que las teclas permanecen presionadas y bloquean el teclado. Solicitud: mantenimiento preventivo y correctivo del teclado. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-24 08:22:14 Codigo Acta : 75-2319 Georeferencia : 1.220345,-77.2782317 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3291 Nombres cliente: MULTIPINTURAS Direccion cliente: MULTIPINTURAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo de zona 5 que no permitía el cierre teclado fallando botón cero se recomienda cambio de alarma FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Maria Helena Narváez Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2088897,-77.2753363 Fecha Fin : 2026-06-24 09:15:52	FINALIZADA	
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-08 08:15:19
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64179 Estado: Finalizada
Abonado: 3139 Partición: 01
Nombre: AUTOSERVICIO TORNILLERIA CONTINENTAL
Teléfono 7 27 1575 Celular: 316 406 8827
Dirección: AV LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SIRENA NO SUENA , SE REALIZAN PRUEBAS NO FUNCIONA	ASIGNADO	
FALLOS EQUIPOS	Fecha Inicio : 2026-06-10 15:04:11 Codigo Acta : 159-753 Georeferencia : 1.8121844,-78.7646543 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3139 Nombres cliente: AUTOSERVICIO TORNILLERIA CONTINENTAL Direccion cliente: AUTOSERVICIO TORNILLERIA CONTINENTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se requiere cotizar sirena dsc para alarma 1832 DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3164068827 Observaciones: realizar cotización de sirena para alarma dsc 1832 Trabajo realizado: se realiza revisión alarma por fallo de comunicación fallo de sirena no reporta fallo de comunicador alterno se deja reportando comunicador dual IP equipo ok se confirma con monitoreo	FINALIZADA	GARCIA YUBER

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-08 07:50:18
Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-10 15:04:11 Codigo Acta : 159-753 Georeferencia : 1.8121844,-78.7646543 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3139 Nombres cliente: AUTOSERVICIO TORNILLERIA CONTINENTAL Direccion cliente: AUTOSERVICIO TORNILLERIA CONTINENTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se requiere cotizar sirena dsc para alarma 1832 DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3164068827 Observaciones: realizar cotización de sirena para alarma dsc 1832 Trabajo realizado: se realiza revisión alarma por fallo de comunicación fallo de sirena no reporta fallo de comunicador alterno se deja reportando comunicador dual IP equipo ok se confirma con monitoreo

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64178 Estado: Asignado
Abonado: 3759 Partición: 01
Nombre: MARIA ISABEL MARGARITA
Teléfono 3008581832 Celular:
Dirección: CALLE 05 OESTE 31 80 EL BOSQUE

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	fallo en la comunicacion		

Creado por: YURY Creado: 2026-06-08 06:54:07
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64177 Estado: Asignado
Abonado: 4152 Partición: 01
Nombre: CINAR SISTEMAS SAS CIERRE TARDE 22:00
Teléfono Celular:
Dirección: CALLE 13 # 24 - 83 SANTIAGO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 05 ACTIVACION USUARIO SOLICITA ANULACION Y ASISTIR EL DIA MARTES EN HORARIO DE OFICINA		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-08 00:50:31
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64176 Estado: Finalizada
Abonado: 9987 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H.
Teléfono Celular: 3157177627
Dirección: CALLE 20 N 43-88 BARRIO MORASURCO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CAMARA CALLE PARTE EXTERNA SIN VISUAL	ASIGNADO	

CCTV

Fecha Inicio : 2026-06-10 14:51:37 Codigo Acta : 46-2035 Georeferencia :
1.2330572,-77.2851848 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL
CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9987 Nombres cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR
ATRIUM P.H Direccion cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H INFORMACIÓN DEL
PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado:
se realiza revisión cámara 28 se deja en funcionamiento okay se realizan revisión puerta
exclusa sin novedad

FINALIZADA

Creado por: CORDOBA Creado: 2026-06-07 17:22:11

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64175 Estado: Asignado
Abonado: 2785 Partición: 01
Nombre: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO
Teléfono 7312862 Celular:
Dirección: CARRERA 37 19A - 22

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	zona 7 panico 2 piso		

Creado por: YURY Creado: 2026-06-07 13:45:46
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64174 Estado: Finalizada
Abonado: 2785 Partición: 01
Nombre: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO
Teléfono 7312862 Celular:
Dirección: CARRERA 37 19A - 22

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION			

Creado por:	DELACRUZ	Creado:	2026-06-07 08:55:18
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64173 Estado: Asignado
Abonado: 4516 Partición: 01
Nombre: MERCATOR TECNOLOGÍA SAS
Teléfono Celular: 3153941751
Dirección: CRA 35A N 19 -73 PALERMO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PUERTA CORREDIZA 1 2DO PISO zona 27 usuario solicita st		

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-07 07:23:38
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64172 Estado: Finalizada
Abonado: 9991 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO GRAN MURANO
Teléfono: Celular:
Dirección:

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CHANNEL 7 SIN VISUAL Fecha Inicio : 2026-06-07 10:41:11 Codigo Acta : 36-2538 Georeferencia : 1.2262504,-77.2855901 Tecnico : SAMUEL VALENCIA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de camaras canales 5,7,8 Se dejan visualizando confirma monitoreo , también se encuentra monitor apagado.al momento de encender no prende Nombre cliente: ed gran Murano Token: no aplica OMT: ALEXANDRA RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.2276708,-77.2841996 Fecha Fin : 2026-06-07 11:22:06	FINALIZADA	
Creado por:	SARITA	Creado:	2026-06-07 05:00:55
Fecha Visita:	2026-06-07	Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64171 Estado: Finalizada
Abonado: 9989 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO ALAMEDA REAL/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 301 482 8269
Dirección: CALLE 20 # 33A-25 AVENIDA LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CHANNEL 1 SIN VISUAL AL MOMENTO	ASIGNADO	
CCTV	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-09 14:45:09 Codigo Acta : 159-750 Georeferencia : 1.2246976,-77.2816862 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9989 Nombres cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: EDIFICIO ALAMEDA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL	FINALIZADA	J11 MUÑOZ

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-07 04:59:58
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64170 Estado: Finalizada
Abonado: 9987 Partición: 01
Nombre: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H.
Teléfono Celular: 3157177627
Dirección: CALLE 20 N 43-88 BARRIO MORASURCO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	CHANNEL 10 SIN VISUAL	ASIGNADO	

CCTV

Fecha Inicio : 2026-06-10 14:51:37 Codigo Acta : 46-2035 Georeferencia : 1.2330572,-77.2851848 Tecnico : GONZALO MARTINEZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9987 Nombres cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H Direccion cliente: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ATRIUM P.H INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión cámara 28 se deja en funcionamiento okay se realizan revisión puerta exclusiva sin novedad

FINALIZADA

Creado por: SARITA Creado: 2026-06-07 04:59:20

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64169 Estado: Finalizada
Abonado: 4693 Partición: 01
Nombre: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA
Teléfono Celular: 3008256663
Dirección: Carrera 9# 19 - 94

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	REVISION GENERAL DE SENSORES NO ACTIVAN INFORMA USUARIA van asolicitar un sensro mas grande o p Fecha Inicio : 2026-06-07 15:18:14 Codigo Acta : 36-2540 Georeferencia : 1.2044682,-77.2687115 Tecnico : SAMUEL VALENCIA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4693 Nombres cliente: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA Direccion cliente: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma se revisa sensores se calibra sensibilidad, como es una construcción nueva se le hace recomendación a cliente poner un sensor más grande FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Cristian Camilo coral Token: 8QG8Y88N OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2029922,-77.2697542 Fecha Fin : 2026-06-07 15:55:15	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-06 20:50:45
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64168 Estado: Finalizada
Abonado: 4474 Partición: 01
Nombre: MEDECINS DU MONDE MEDICOS DEL MUNDO
Teléfono Celular: 320 4673491
Dirección: URBANIZACION MIRAMAR, LOTE 31, MZ 2 CASA 166

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	se comunica el señor Miguel Vejarano informando que en las instalaciones de la cuenta 0467 MEDICOS DEL MUNDO//TUMACO se presento al parecer un intento de Hurto causando daños en las instalaciones como anteriormente se había informando el sistema se alarma presenta fallo de comunicación intermitente,solicitamos por favor se coordine la visita técnica para poder solucionar la situaciones respecto al fallo de comunicación y demás novedades presentadas.	ASIGNADO	
FALLA COMUNICACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 17:00:40 Codigo Acta : 159-758 Georeferencia : 1.817493,-78.7617287 Tecnico : DIEGO COLIMBA DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: revisión alarma fallo comunicación restaurado Nombre cliente: tec Diego Token: NA OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.8117413,-78.7646724 Fecha Fin : 2026-06-11 18:16:35	FINALIZADA	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-06 13:32:34
Fecha Visita: 2026-06-11 Tecnico:

Observación: Materiales:
DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-11 17:00:40 Codigo Acta : 159-758 Georeferencia : 1.817493,-78.7617287 Tecnico : DIEGO COLIMBA DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: revisión alarma fallo comunicación restaurado Nombre cliente: tec Diego Token: NA OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.8117413,-78.7646724 Fecha Fin : 2026-06-11 18:16:35

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64167 Estado: Finalizada
Abonado: 0581 Partición: 01
Nombre: PIZZERIA CHERERS IPIALES / Mariela del Carmen Rosero Enriquez
Teléfono Celular:
Dirección: calle 24 #6-26 local 214 comercial Majestic

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	llevar escalera		

FALLA COMUNICACION	Fecha Inicio : 2026-06-13 11:21:48 Codigo Acta : 163-985 Georeferencia : 0.8318694,-77.6480642 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 0581 Nombres cliente: PIZZERIA CHERERS IPIALES Mariela del Carmen Rosero Enriquez Direccion cliente: PIZZERIA CHERERS IPIALES Mariela del Carmen Rosero Enriquez INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza visita por fallo de comunicación se reinicia central queda reportando Okay se verifica con monitoreo	FINALIZADA	GARCIA YUBER
--------------------	--	------------	--------------

Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-06 11:22:28
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64166 Estado: Finalizada
 Abonado: 0605 Partición: 01
 Nombre: MICREDITOYA IPIALES
 Teléfono: Celular: 3158933390
 Dirección: CALLE 10 # 5-54 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL LOCAL 108-109-110-111

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	tec brayan manifiesta que debe volver el día martes con ing de interbras ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS DE OFICINA MICREDITO YA IPIALES https://workplace.zoho.com/#mail_app/mail/tab/1780670785565162600 Cordial saludo, Me dirijo a usted para solicitar su amable colaboración en la actualización de los datos de usuarios activos de la oficina Mi Crédito Ya Ipiiales en los sistemas correspondientes. A continuación, se detallan los usuarios y sus números de contacto que requieren actualización: - MILTON RICARDO SERRANO - 322 9060650 - SANDRA MERCEDES BRAVO - 310 5794761 - GINNA MARCELA RIVAS - 3229060674 Adicionalmente, agradecería se actualicen en la plataforma Telegram para recibir notificaciones pertinentes. Asimismo, solicito se proceda a dar de baja a los siguientes usuarios que ya no laboran en nuestra entidad: - DIEGO FELIPE CHALACA - SONNIA MARGOTH TORRES - JUAN CAMILO RODRIGUEZ Agradezco su gestión y colaboración en este asunto.		
PROGRAMACION	DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-01 14:06:45 Código Acta : 163-938 Georeferencia : 0.8240475,-77.6356684 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Trabajo realizado: se agrega usuario 02 Cotización: NO Trabajo realizado: se realiza visita por nombre de usuario los cuales en apertura y Cierre Se registran como anteriores usuarios que trabajaban en el punto actualiza el nombre de usuario en aplicación de programación y en aplicación de usuario siguen apareciendo los anteriores nombres se reinicia central y aún sin funcionar volver el día martes para dar solución con ingenieros de intelbras	FINALIZADA	

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-06 11:09:36
 Fecha Visita: 2026-06-14 Tecnico:
 Observación: Materiales:

Hora inicio:
 Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64165 Estado: Finalizada
Abonado: 4304 Partición: 01
Nombre: JUAN GUILLERMO LUNA DE LA ESPRIELLA
Teléfono Celular: 3108261946
Dirección: Vereda Tosoabi, Parcela 22, Lote 1

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	CONFIGURACION DE EQUIPOS POR CAMBIOS DE PROVEEDOR DE INTERNET	ASIGNADO	

FALLA COMUNICACION	Fecha Inicio : 2026-06-13 10:26:56 Codigo Acta : 75-2269 Georeferencia : 1.2685567,-77.3035217 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4304 Nombres cliente: JUAN GUILLERMO LUNA DE LA ESPRIELLA Direccion cliente: JUAN GUILLERMO LUNA DE LA ESPRIELLA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo por falla de comunicación	FINALIZADA	GARCIA YUBER
--------------------	---	------------	--------------

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-06 10:44:42
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64164 Estado: Asignado
Abonado: 3754 Partición: 01
Nombre: LUIS ARTURO MONTENEGRO CAIZA
Teléfono 3163951791 Celular:
Dirección: CALLE 5 OESTE 31 59 BOSQUE TEC RICARDO SOLICITA SE CAMBIE A PLANTILLA SIA QUEDA REPORTANDO MODULO IP SISTEM 2

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	VERIFICAR EL TEST ESTA DESCONFIGURADO Y VERICAR PORQUE PLANTILLA REPORTA		

Creado por: YURY Creado: 2026-06-06 03:53:46
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64163 Estado: Finalizada
Abonado: 3719 Partición: 01
Nombre: CARLOS ALFREDO YEPEZ
Teléfono Celular: 3004932562
Dirección: CARRERA 32 # 5 OESTE 10 EL BOSQUE

Trabajo	Descripción	Etap	Tecnico
PROGRAMACION	FALLO DE COMUNICACION GPRS NO RESPONDE		

PROGRAMACION	Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3719 Nombres cliente: CARLOS ALFREDO YEPEZ Direccion cliente: CARLOS ALFREDO YEPEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza arreglo fallo de comunicación se realiza arreglo y ajuste en cable y antena se realiza pruebas equipo ok confirma monitoreo	FINALIZADA	GARCIA YUBER
--------------	---	------------	--------------

Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-06 03:51:46
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64162 Estado: Asignado
Abonado: 3056 Partición: 01
Nombre: FRANCISCO MAFLA
Teléfono 316 619 3255 Celular:
Dirección: CALLE 2 OESTE 30 - 45

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	NO DESCARGA LA INFORMACION PARA EL PUNTO	ASIGNADO	

Creado por: YURY Creado: 2026-06-06 03:20:12
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64161 Estado: Finalizada
Abonado: 1612 Partición: 01
Nombre: ELECTRONICA LINARES S.A.S
Teléfono 7215680 Celular:
Dirección: AV JULIAN BUCHELI 15 - 33

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO DE COMUNICACION ALARMA NO DESCARGA EVENTOS SE FINALIZA ORDEN YA QUE SE REALIZA VERIFICACION DE SISTEMA Y SE RESTAURA COMUNICACION CON MOVIL DE REACCION J 9	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-05 15:46:40
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64160 Estado: Asignado
Abonado: 4441 Partición: 01
Nombre: JOSE ENRIQUE GONZALES MORA
Teléfono Celular: 3187160600
Dirección: CALLE 5 Oeste No 31-69 B/ EL BOSQUE oesteeste

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SOLICTYA VERIFICACION DE ZONAS POR QUE EN LA APLICACION LE APARECEN QUE ESTAN ESCLUIDAS	ASIGNADO	

Creado por: DANIELA Creado: 2026-06-05 14:33:25
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64159 Estado: Finalizada
Abonado: 0605 Partición: 01
Nombre: MICREDITOYA IPIALES
Teléfono Celular: 3158933390
Dirección: CALLE 10 # 5-54 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL LOCAL 108-109-110-111

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTUALIZACION DATOS	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS DE OFICINA MICREDITO YA IPIALES https://workplace.zoho.com/#mail_app/mail/tab/1780670785565162600 Cordial saludo, Me dirijo a usted para solicitar su amable colaboración en la actualización de los datos de usuarios activos de la oficina Mi Crédito Ya Ipiales en los sistemas correspondientes. A continuación, se detallan los usuarios y sus números de contacto que requieren actualización: - MILTON RICARDO SERRANO - 322 9060650 - SANDRA MERCEDES BRAVO - 310 5794761 - GINNA MARCELA RIVAS - 3229060674 Adicionalmente, agradecería se actualicen en la plataforma Telegram para recibir notificaciones pertinentes. Asimismo, solicito se proceda a dar de baja a los siguientes usuarios que ya no laboran en nuestra entidad: - DIEGO FELIPE CHALACA - SONNIA MARGOTH TORRES - JUAN CAMILO RODRIGUEZ Agradezco su gestión y colaboración en este asunto. tec brayan manifiesta que debe volver el día martes con ing de interbras se programa nueva orden	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-05 11:13:09
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64158 Estado: Asignado
Abonado: 3125 Partición: 01
Nombre: AUTOSERVICIO METRO
Teléfono 7270516 Celular:
Dirección: AV LOS ESTUDIANTES

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	zona 010 activacion constante		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-05 05:42:18
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64157 Estado: Finalizada
Abonado: 3297 Partición: 01
Nombre: REPRESENTACIONES LASTRA LTDA
Teléfono 7202516 Celular: 3154103256
Dirección: CALLE 9 4 65

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ACTIVACION CONTINUA DE ZONAS ZONA 25 PUERTA CORREDIZA ALMACEN PRINCIPAL ZONA 26 PUERTA PEATONAL ENTRADA MAG LIVIANO Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3297 Nombres cliente: REPRESENTACIONES LASTRA LTDA Direccion cliente: REPRESENTACIONES LASTRA LTDA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: Se realiza revisión de alarma Dsc, se hace arreglo de 4 sensores por constante activación zona 18,25,26,28	FINALIZADA	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-05 05:34:10
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64156 Estado: Finalizada
Abonado: 4152 Partición: 01
Nombre: CINAR SISTEMAS SAS CIERRE TARDE 22:00
Teléfono: Celular:
Dirección: CALLE 13 # 24 - 83 SANTIAGO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	REVISION DE ZONA 05 POR ACTIVACION CONSTANTE DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 10:54:20 Codigo Acta : 75-2239 Georeferencia : 1.2232385,-77.2840618 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4152 Nombres cliente: CINAR SISTEMAS SAS Direccion cliente: CINAR SISTEMAS SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: Se realiza revisión de zona 5 y 6 por constante activación, se ajusta sensibilidad, queda en prueba FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Luis Fernando Cardona Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2126994,-77.2831645 Fecha Fin : 2026-06-05 11:31:45	FINALIZADA	
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-05 05:29:12
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64155 Estado: Finalizada
Abonado: 0450 Partición: 01
Nombre: DISTRIBUCIONES EL EMPAPLAST
Teléfono Celular: 3168359072
Dirección: CARRERA 6 No3 -82

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ZONA 05 ACTIVACION CONSTANTE ORDEN 153142 SE REALIZA VISITA POR MAGNETICO PESADO ZONA 05 EN CONSTANTE ACTIVACION SE REvisa CONTACTOS Y RESISTENCIAS SE TOPAN ESO HACE QUE LA ZONAS SE DISPAREN SE CAMBIA RESISTENCIA SE ENCINTA Y QUEDA EN SEGUIMIEMTO	ASIGNADO	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-05 05:21:26
Fecha Visita: 2026-06-05 Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64154 Estado: Finalizada
Abonado: 0631 Partición: 01
Nombre: SC DRA SAUDITH PAOLA CANACUAN SALUD INTEGRAL
Teléfono Celular: 3127417000
Dirección: CRA 4 N-9-15 LOCAL 103 EDIFICIO EQ

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	NO REGISTRA EVENTOS DE APERTURA Y TEST SIN CONFIGURAR Fecha Inicio : 2026-04-23 08:41:55 Codigo Acta : 163-774 Georeferencia : 0.8251699,-77.6350072 Tecnico : BRAYAN TUTALCHACTrabajo realizado: se realiza visita para instalación de GP r s se instala se programa y se hace enlace de alarma queda funcionando Okay	FINALIZADA	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-05 03:39:48
Fecha Visita: 2026-06-04 Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64153 Estado: Finalizada
Abonado: 3750 Partición: 01
Nombre: CAROLINA ERAZO BENAVIDEZ
Teléfono 3123060178 Celular: 3123060178
Dirección: CARRERA 43B 20A 64

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SILICITA SERVICIO TECNICO REVISION BATERIA ZONA Fecha Inicio : 2026-06-05 10:14:58 Codigo Acta : 75-2238 Georeferencia : 1.234195,-77.2843917 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLO DE BATERIA DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3750 Nombres cliente: CAROLINA ERAZO BENAVIDEZ Direccion cliente: CAROLINA ERAZO BENAVIDEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: no se encuentran usuario DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: no se puede realizar mantenimiento ya que usuarios no se encuentra FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: sin usuario Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2341267,-77.2843417 Fecha Fin : 2026-06-05 10:21:10	ASIGNADO	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-04 21:58:03
Fecha Visita:	2026-06-03	Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64152 Estado: Finalizada
Abonado: 3752 Partición: 01
Nombre: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA
Teléfono Celular: 300 675 4059
Dirección: CARRERA 43B 20A - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	LA SRA CARMEN GAVILANES SOLICITA SERVICIO TECNICO ZONAS 05 Y 06 SIGUEN ACTIVANDO SE REALIZO BYPASS DE ZONAS DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 08:37:59 Codigo Acta : 75-2237 Georeferencia : 1.2340663,-77.2845017 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3752 Nombres cliente: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA Direccion cliente: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma zona 5 y 6 se hace cambio de baterías a zona 5 y 1 se hace mantenimiento preventivo a zona 6 se hace pruebas todo okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Carmen Inés gavilanes Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.23421,-77.2845667 Fecha Fin : 2026-06-05 10:04:43	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-04 20:19:33
Fecha Visita:	2026-06-04	Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Horas inicio:

Horas fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64151 Estado: Finalizada
Abonado: 3832 Partición: 01
Nombre: GRUPO DEFA SAS
Teléfono 7 33 70 96 Celular: 3142792551
Dirección: CALLE 16 #10 - 72 LAS LUNAS DIAGONAL A ELECTROMILLONARIA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	SE ANULA LA ZONA 009 DESDE EL CAMPO 201 -002 NO PERMITE CIERRE Fecha Inicio : 2026-06-05 14:02:04 Codigo Acta : 76-2047 Georeferencia : 1.2010733,-77.27394 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3832 Nombres cliente: GRUPO DEFA SAS Direccion cliente: GRUPO DEFA SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por fallo en zona 09 se valida y se encuentra imán desprendido se realiza ajuste se activa zona se relaiz apruebas ok FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Jeisson Castillo Token: 4ZV8X3Q8 OMT: SANCHEZ CRUZ ADRIANA MARCELA Georreferencia final : 1.2011134,-77.2739861 Fecha Fin : 2026-06-05 14:51:24	FINALIZADA	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-04 18:05:21
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64150 Estado: Finalizada
Abonado: 2731 Partición: 01
Nombre: ELECTRONICA LINARES S.A.S II
Teléfono 1223791 Celular: 7 233722
Dirección: CALLE 15 # 22 - 54.

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	ACTIVACION CONSTANTE AL MOMENTO DE APERTURA ZONA 2 MOVIMIENTO ALMACEN Fecha Inicio : 2026-06-06 09:35:25 Codigo Acta : 76-2051 Georeferencia : 1.2106033,-77.2801298 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: INSTALACION Instalación: MONITOREO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2731 Nombres cliente: ELECTRONICA LINARES S A S II Direccion cliente: ELECTRONICA LINARES S A S II INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: Sería Lisa instalación de cableado para zona 01 magnético pesado se utiliza 15 m de cable utp restaura fallo se realiza pruebas okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Vanesa Tarapues Token: no contestan OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2114133,-77.271825 Fecha Fin : 2026-06-06 13:01:00 Fecha Inicio : 2026-06-05 17:13:51 Codigo Acta : 76-2050 Georeferencia : 1.2100937,-77.2802036 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2731 Nombres cliente: ELECTRONICA LINARES S A S II Direccion cliente: ELECTRONICA LINARES S A S II INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por activación de zona 01 se verifica que cableado está en mal estado se da inducción a usuaria para que haga bypass de zona usuario acepta cotización para cambio de cableado FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Vanesa Tarapues Token: 96X5FN6I OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 1.2106517,-77.27998 Fecha Fin : 2026-06-05 18:00:46	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-04 15:49:47
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64149 Estado: Asignado
Abonado: 4649 Partición: 01
Nombre: SERRANIA SAS
Teléfono Celular: 3218861010
Dirección: CALLE 12 CRA 3B-5 CPT 22 BOTANILLA DIV 1

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	PROGRAMAR TEST DE SISTEMA	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-04 15:46:54
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64148 Estado: Finalizada
Abonado: 3041 Partición: 01
Nombre: COMERCIALIZADORA JANETH PATRICIA FUERTES
Teléfono 7 230625 Celular: 7 231989 ADMINISTR
Dirección: CARRERA 36 1OESTE- 03 SUBIENDO A LA ALCALDIA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	COMERCIALIZADORA JANETH PATRICIA FUERTES SERVICIO TECNICO ZONA 03 Y ZONA 10 NO PERMITEN CIERRE DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-16 14:01:30 Codigo Acta : 76-2065 Georeferencia : 1.2137183,-77.2938054 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: INSTALACION Instalación: MONITOREO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3041 Nombres cliente: COMERCIALIZADORA JANETH PATRICIA FUERTES TODO EVENTO LLAMAR Direccion cliente: COMERCIALIZADORA JANETH PATRICIA FUERTES TODO EVENTO LLAMAR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: se instala imán a mg pesado cortina principal FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Astrid Chamorro Token: na OMT: ALFREDO CHAVES Georeferencia final : 1.2135385,-77.2938092 Fecha Fin : 2026-06-16 14:13:21		
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-04 15:06:01
Fecha Visita:		Tecnico:	SANCHEZ CRUZ ADRIANA
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64147 Estado: Finalizada
Abonado: 4670 Partición: 01
Nombre: UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS DE TRÁNSITO
Teléfono Celular: 3104311048
Dirección: calle 18 # 19-54 centro

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	clave usuraio 02 no esta timando la clave para la a apertura DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 13:59:13 Codigo Acta : 75-2240 Georeferencia : 1.2090093,-77.2764423 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4670 Nombres cliente: UNIN TEMPORAL SERVICIOS DE TRNSITO Direccion cliente: UNIN TEMPORAL SERVICIOS DE TRNSITO INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma el cual no presenta novedad se dejan pruebas la activación y desactivación de usuario 2 ya que clave está correcta FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Jeimy Enríquez Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2112967,-77.2712583 Fecha Fin : 2026-06-05 14:37:53	FINALIZADA	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-04 13:57:28
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64146 Estado: Finalizada
Abonado: 3992 Partición: 01
Nombre: CENTRO EDUCATIVO COLORES DE PAZ SAS
Teléfono 3154772058 SR CAR Celular:
Dirección: CALLE 18 A N 1-11N LORENZO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	zona 20 en constante activacion no esta registrada Fecha Inicio : 2026-06-05 15:02:08 Codigo Acta : 76-2048 Georeferencia : 1.1980433,-77.265655 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3992 Nombres cliente: CENTRO EDUCATIVO COLORES DE PAZ SAS Direccion cliente: CENTRO EDUCATIVO COLORES DE PAZ SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3170777784 Observaciones: Batería 12v a 7a Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por activación de zona 20 se verifica que zona no existe se anula zona además sistema presenta fallo de batería se verifica que batería es del año 23 se sugiere cambio y se realiza cotización se envía métricas sistema reporta sin novedad FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Token: PQRCWHSA OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 1.1980767,-77.2655617 Fecha Fin : 2026-06-05 15:46:07	FINALIZADA	
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-04 13:55:40
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64145 Estado: Finalizada
Abonado: 0199 Partición: 01
Nombre: DELGADO CHAVES DARIO FERNANDO
Teléfono: 773 2654 Celular:
Dirección: CARRERA 7 No 12A-79

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	configurar test ya no es la hora Fecha Inicio : 2026-06-03 17:14:44 Codigo Acta : 163-952 Georeferencia : 0.8248604,-77.6391148 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 199 Nombres cliente: PANADERIA Y PASTELERIA SULTANA DEL SUR Direccion cliente: PANADERIA Y PASTELERIA SULTANA DEL SUR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: realiza visita por fallo de comunicación Se revisa y se encuentra cable de internet suelto en router se conecta se hace reinicio de alarma queda funcionando Okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Dario Delgado Token: J8TAKW4I OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 0.8245936,-77.6385561 Fecha Fin : 2026-06-03 17:52:14	FINALIZADA	ANGELICA TATIANA
Creado por:	YURY	Creado:	2026-06-04 12:41:19
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64144 Estado: Asignado
Abonado: 4641 Partición: 01
Nombre: ANA CECILIA ROSAS 1
Teléfono: Celular:
Dirección:

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	sin visual de camaras chanel 1,2,3,4		

Creado por: DELACRUZ Creado: 2026-06-04 06:15:00
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64143 Estado: Finalizada
Abonado: 9986 Partición: 01
Nombre: CONDOMINIO LOS ALMENDROS PROPIEDAD HORIZONTAL
Teléfono Celular: 3162833356
Dirección: CARRERA 18A N 23-85

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	VTO FRENTE CALLE INESTABLE LA IAMGEN ESTA EN BLANCO Y NEGRO Fecha Inicio : 2026-06-04 08:36:39 Codigo Acta : 76-2037 Georeferencia : 1.2113967,-77.2710483 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: CONTROL DE ACCESO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 9986 Nombres cliente: CONDOMINIO LOS ALMENDROS PROPIEDAD HORIZONTAL Direccion cliente: CONDOMINIO LOS ALMENDROS PROPIEDAD HORIZONTAL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de vto puerta reja parte interna se valida que vto funciona correctamente y no está desprendido FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: x Token: 2D8VP9O4 OMT: ALEXANDRA RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.2113617,-77.2710833 Fecha Fin : 2026-06-04 08:53:08	FINALIZADA	
Creado por:	DELACRUZ	Creado:	2026-06-04 06:11:03
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64142 Estado: Finalizada
Abonado: 4693 Partición: 01
Nombre: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA
Teléfono Celular: 3008256663
Dirección: Carrera 9# 19 - 94

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
PROGRAMACION	no tiene test programado confidencial manifiesta que se programo cada cuatro horas pero no se evidencia Fecha Inicio : 2026-06-04 08:00:02 Codigo Acta : 75-2231 Georeferencia : 1.2204117,-77.2783583 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: PROGRAMACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4693 Nombres cliente: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA Direccion cliente: CRISTIAN CAMILO CORAL CABRERA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma amt 2018 se programa test de comunicación a las 09:00 se deja en prueba FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Geovanny Figueroa Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2202917,-77.2783867 Fecha Fin : 2026-06-04 08:28:06	FINALIZADA	
Creado por:	RODRIGUEZ	Creado:	2026-06-03 21:29:52
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64141 Estado: Finalizada
Abonado: 4300 Partición: 01
Nombre: GRUPO SERVER SAS
Teléfono Celular: 3204332500
Dirección: CARRERA 43 17 - 79 LA COLINA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SE REALIZA BYPASS DE ZONA 01 NO PERMITE CIERRE Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-04 16:52:13 Codigo Acta : 76-2042 Georeferencia : 1.2277311,-77.2884628 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4300 Nombres cliente: GRUPO SERVER SAS Direccion cliente: GRUPO SERVER SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por activación de zona 01 se valida sensor el cual se activa al realizar cierre se cambia zona a modulo expansor zona 01 queda nula y zona 14 queda como puerta principal se realiza pruebas de cierre y apertura sistema funciona sn novedad Johana Achicanoy FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Johana Achicanoy Token: 8O6Y9ZRO OMT: DEIVI RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.226245,-77.2887617 Fecha Fin : 2026-06-04 18:04:01	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-03 20:58:45
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64140 Estado: Finalizada
Abonado: 1160 Partición: 01
Nombre: CASA ANDINA
Teléfono 7 214500 Celular: 3148141792
Dirección: CALLE 18 19 - 35

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	ACTIVACIONES DE LA ZONA 025 ROBO MOV OFICINAS AUX CONTAB SOLICITA REVICION Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-04 09:07:42 Codigo Acta : 76-2038 Georeferencia : 1.208825,-77.2765383 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1160 Nombres cliente: CASAANDINA Direccion cliente: CASAANDINA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: SI Telefono: : 3215018589 Observaciones: Sensor mg pesado Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por activación de zona 25 se realiza ajuste de sensibilidad se revisa zonas 01 21.23.26 se ajusta imán de mg pesado cortina principal se realiza pruebas ok FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Julio Cesar Agudelo Token: 3GS4GUOF OMT: YURI CATHERINE RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.2088863,-77.2766339 Fecha Fin : 2026-06-04 11:08:13	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	DANIELA	Creado:	2026-06-03 20:20:18
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64139 Estado: Finalizada
Abonado: 3818 Partición: 01
Nombre: PARRA & PAZ SAS- Rancho Cuyquer Torobajo
Teléfono 7317201 Celular: 3232876152
Dirección: CALLE 18 # 51C- 105 TORO BAJO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
OTRO SERVICIO	San Juan de Pasto, Señores: Seguridad del sur Cordial saludo: Me comunico con ustedes con el fin de solicitar una reubicación en los cables de conexión de las cámaras que están ubicadas en el restaurante Cuyquer en la zona de la recepción. Tuvimos una visita de sanidad donde nos exigieron remplazar los revestimientos de ladrillo visto por pvc, en el que se nos dio un plazo para hacer este remplazo, por lo cual pedimos muy comedidamente que se nos pueda brindar el servicio de reubicación de los cables de conexión para proceder con la instalación del revestimiento llamar a 3112040229 sr oriana parra sn Fecha Inicio : 2026-06-04 15:37:04 Codigo Acta : 75-2235 Georeferencia : 1.2322233,-77.2959083 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3818 Nombres cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER Direccion cliente: ORIANA NATALY PARRA PAZ RANCHO CUYQUER INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3184025049 Observaciones: 20 metros de cable 3 canales grande Trabajo realizado: se realiza revisión para reubicación de central FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Cristopher Joja Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2339733,-77.2987683 Fecha Fin : 2026-06-04 16:07:03	FINALIZADA	J5 ARAMBURO

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-03 17:36:31
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64138 Estado: Finalizada
Abonado: 2915 Partición: 01
Nombre: JOSE ALVARO DELGADO LOPEZ
Teléfono 312 7306709 Celular:
Dirección: CARRERA 37 17-53

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	anulacion de la zona 001 por que no deja realizar cierre y verificar pruebas de fuego reportan como panicos de teclado no reporta pruebas de paso con j14 Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 08:27:28 Codigo Acta : 76-2043 Georeferencia : 1.2244067,-77.28543 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2915 Nombres cliente: JOSE ALVARO DELGADO LOPEZ Direccion cliente: JOSE ALVARO DELGADO LOPEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por fallo en zona 01 se realiza revisión se encuentra sensor seriado con zona de portón se revisa cableado se restablece fallo se realiza pruebas de cierre y apertura ok FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: José Álvaro Delgado López Token: U92E1CJ4 OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 1.2245767,-77.2854817 Fecha Fin : 2026-06-05 10:26:54	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
PROGRAMACION			

Creado por: RODRIGUEZ Creado: 2026-06-03 16:59:48
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64137 Estado: Finalizada
Abonado: 2716 Partición: 01
Nombre: YANTAS SAS
Teléfono 730 49 61 Celular: 3218514839
Dirección: CALLE 16A # 8 - 41

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	FALLO CONSTANTE DE COMUNICACION Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 16:04:46 Codigo Acta : 76-2049 Georeferencia : 1.1997567,-77.2709967 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2716 Nombres cliente: YANTAS SAS Direccion cliente: YANTAS SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por fallo de comunicación se valida comunicador y se reinicia se conecta a bornera de positivo de sitena con negativo de auxiliar se espera un momento sistema funciona sin novedad se envía médicas confirma Daniela Quéndi FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Fabio Yaqueno Token: UTHAMNMJ OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 1.1997517,-77.270895 Fecha Fin : 2026-06-05 16:57:51	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-03 10:28:40
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64136 Estado: Finalizada
Abonado: 0199 Partición: 01
Nombre: DELGADO CHAVES DARIO FERNANDO
Teléfono: 773 2654 Celular:
Dirección: CARRERA 7 No 12A-79

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	PROGRAMAR TEST DE SISTEMA Fecha Inicio : 2026-06-03 17:14:44 Codigo Acta : 163-952 Georeferencia : 0.8248604,-77.6391148 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 199 Nombres cliente: PANADERIA Y PASTELERIA SULTANA DEL SUR Direccion cliente: PANADERIA Y PASTELERIA SULTANA DEL SUR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotización: NO Trabajo realizado: realiza visita por fallo de comunicación Se revisa y se encuentra cable de internet suelto en router se conecta se hace reinicio de alarma queda funcionando Okay FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Dario Delgado Token: J8TAKW4I OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 0.8245936,-77.6385561 Fecha Fin : 2026-06-03 17:52:14	FINALIZADA	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-03 08:23:02

Fecha Visita: Tecnico:

Observación: Materiales:

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64135 Estado: Finalizada
Abonado: 1737 Partición: 01
Nombre: DEPOSITO GOMEZ
Teléfono 7366380 Celular:
Dirección: CARRERA 9 15 - 25

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLA COMUNICACION	SE REALIZA PRUEBAS DE COMUNICACION NO DESCARGA Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-04 11:19:34 Codigo Acta : 76-2039 Georeferencia : 1.1993317,-77.2737433 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE COMUNICACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1737 Nombres cliente: DEPOSITO GOMEZ Direccion cliente: DEPOSITO GOMEZ INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3175049888 dueño Observaciones: 15 m cable utp 1 hora de instalación Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por fallo de comunicación se revalida que el problema es en la red de Internet usuario queda en hacer validar para dar coneccion al sistema ma FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Bayron guacas Token: 5L7QZBO9 OMT: YURI CATHERINE RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.2057133,-77.2856517 Fecha Fin : 2026-06-04 12:00:12	FINALIZADA	DEIVI RODRIGUEZ
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-03 07:20:33
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64134 Estado: Finalizada
Abonado: 4542 Partición: 01
Nombre: SURTICARNES PANAMERICANA
Teléfono 6027294926 Celular: 3216865813 CORPORA
Dirección: carrera 19 # 18 - 86

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	4542 SURTICARNES PANAMERICANA ACTIVACION CONSTANTE DE ZONA 01 ENTRADA PRINCIPAL- Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 17:45:20 Codigo Acta : 75-2230 Georeferencia : 1.209025,-77.2751033 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4542 Nombres cliente: SURTICARNES PANAMERICANA Direccion cliente: SURTICARNES PANAMERICANA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3155442303 Observaciones: botón fijo y un control remoto, cable UTP 30 metros Trabajo realizado: se realiza arreglo de sensibilidad FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Dani Tuyan Token: sin token OMT: DANIELA QUENDI ANDRADE Georreferencia final : 1.2090533,-77.2751667 Fecha Fin : 2026-06-03 17:55:42	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-03 07:18:03
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64133 Estado: Finalizada
Abonado: 3752 Partición: 01
Nombre: CARMEN INES GAVILANES ZARAMA
Teléfono Celular: 300 675 4059
Dirección: CARRERA 43B 20A - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	3752 CARMEN INES GAVILANES ZARAMA Servicio Tecnico zona 6 anulada no permite cierre Fecha Inicio : 2026-06-05 08:37:59 Codigo Acta : 75-2237 Georeferencia : 1.2340663,-77.2845017 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ	FINALIZADA	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-02 21:27:26
Fecha Visita: 2026-06-05 Tecnico:

Observación: Materiales:

Fecha Inicio : 2026-06-05 08:37:59 Codigo Acta : 75-2237 Georeferencia :
1.2340663,-77.2845017 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ DATOS COTIZACIÓN Cotizacion:
NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma zona 5 y 6 se hace cambio de baterías
a zona 5 y 1 se hace mantenimiento preventivo a zona 6 se hace pruebas todo okay
Nombre cliente: Carmen Inés gavilanes Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES
Georreferencia final : 1.23421,-77.2845667 Fecha Fin : 2026-06-05 10:04:43

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64132 Estado: Finalizada
Abonado: 3488 Partición: 01
Nombre: INVERPASTO-HOTEL BUTIQUE SAN JUAN- ENVIAR MOVIL
Teléfono 3183850614 Celular: 3154926456
Dirección: CARRERA 40A 19- 76

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	3488 INVERPASTO-HOTEL BUTIQUE SAN JUAN panico no funciona solicitan revision Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-04 08:43:46 Codigo Acta : 75-2232 Georeferencia : 1.2203383,-77.2785483 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3488 Nombres cliente: INVERPASTO HOTEL BUTIQUE SAN JUAN ENVIAR MOVIL Direccion cliente: INVERPASTO HOTEL BUTIQUE SAN JUAN ENVIAR MOVIL INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de alarma Dsc Se encuentra teclado y comunicador apagado por cables sueltos, batería desconectada, se hace el respectivo mantenimiento se hace pruebas todo ok confirma Omt Deiby FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Edwin Ceballos Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2279346,-77.2852352 Fecha Fin : 2026-06-04 10:05:04	FINALIZADA	
Creado por:	MILTON	Creado:	2026-06-02 21:24:52
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64131 Estado: Finalizada
Abonado: 1606 Partición: 01
Nombre: CASA ANDINA BODEGA SUR
Teléfono 7214501 122 Celular: 7331456
Dirección: CALLE 12 13 - 06

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	BYPASS ZONA 5 NO PERMITIA REALIZAR CIERRE SE REPROGRAMA YA QUER PERSMISTE NOVEDAD	ASIGNADO	

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-02 19:33:38
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64130 Estado: Finalizada
Abonado: 3904 Partición: 01
Nombre: FUNDACION LUNA CREATTE
Teléfono 7310399 Celular: PRIORIDAD
Dirección: CARRERA 29 18 - 43

Trabajo	Descripción		Etapa	Tecnico
CCTV	REPORTA ESTA SIN VISUAL DE 04 CAMARAS Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 10:20:51 Codigo Acta : 75-2226 Georeferencia : 1.218375,-77.2800433 Tecnico : ESNEYDER ORTIZ MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 3904 Nombres cliente: FUNDACION LUNA CREATTE Direccion cliente: FUNDACION LUNA CREATTE INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: se requiere escalera k DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de cámaras el cual presenta fallo de seis cámaras por posible hurto a local vecino FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Gabriel Guerrero Token: sin token OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2184917,-77.2799367 Fecha Fin : 2026-06-03 10:36:43		FINALIZADA	
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-02 09:12:58	
Fecha Visita:		Tecnico:		
Observación:		Materiales:		

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64129 Estado: Finalizada
Abonado: 2848 Partición: 01
Nombre: EL IMPERIO DE LA MODA
Teléfono 301 3644035 Celular: 3105893457 OJOOOO
Dirección: CALLE MERCEDES CASA 88

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	REALIZAR AMPLIACION DE TIEMPO CONSTANTE ACTIVACION; VERIFICAR CONTROL LLAVERO Fecha Inicio : 2026-06-12 09:35:55 Codigo Acta : 159-760 Georeferencia : 1.807073,-78.7643427 Tecnico : DIEGO COLIMBA Problema solucionado: NO Observaciones: revisión Trabajo realizado: revisión. alarma control inalambrico	FINALIZADA	

Creado por: DELACRUZ Creado: 2026-06-02 08:52:48
Fecha Visita: 2026-06-12 Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64128 Estado: Finalizada
Abonado: 0361 Partición: 01
Nombre: MOTOR K SAS APARTA ESTUDIO//OJO APERTURAS FUERA DE HORARIO
Teléfono 7 75 7991 Celular: DESPUES DEL PRIMER
Dirección: CARRERA 1 No 11 - 85

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	REVISION DE TIEMPO EN APERTURA POR ACTIVACION Fecha Inicio : 2026-06-22 08:50:12 Codigo Acta : 163-1014 Georeferencia : 0.8300824,-77.6358798 Tecnico : BRAYAN TUTALCHAC Cotizacion: NO Trabajo realizado: Se realiza revisión de zona 32 y se o se hace cambio de configuración del sensor y calibración de la sensibilidad programa tiempo de apertura	FINALIZADA	
Creado por:	YUBER	Creado:	2026-06-02 08:52:08
Fecha Visita:	2026-06-22	Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64127 Estado: Asignado
Abonado: 2527 Partición: 01
Nombre: ELSY SOFIA ROA//llamar en activaciones al whasapp
Teléfono 7212023 Celular:
Dirección: CARRERA 40 16A - 55

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	ALARMA NO SE ACTIVO USUARIO ESTABA EN LA PARTE INTERNA ADEMÁS SIRENA NO SUENA Y TECLADO NO EMITE SONIDO SOLICITA ASISTAN DESPUES DE LAS 5 PM SEÑOR ALVARO ALBORNOZCEL 3002377921		

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-02 08:30:23
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64126 Estado: Finalizada
Abonado: 0531 Partición: 01
Nombre: NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS SAS IPIALES - ANTES CERDOS CALI - 2G
Teléfono Celular: 3173721594
Dirección: CALLE 15 # 7 -25

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	REVISION DE BATERIA ORDEN 153139 SE REALIZA VISITA POR FALLO DE BATERIA BATERIA CON BAJO VOLTAJE SE REALIZA COTIZACION COTIZAR BATERIA12X4 3160163994	FINALIZADA	

Creado por: YUBER Creado: 2026-06-02 08:28:56
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64125 Estado: Finalizada
Abonado: 0608 Partición: 01
Nombre: Droguerías Prevensur SAS
Teléfono Celular: 314 8300975
Dirección: Calle 25 No 6B-12 Barrio Kennedy

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	029 se anula la zona desde programacion anulacion zona 30 no permite cierre Orden 15 2387 se realiza visita por zona 30 sin batería zona 31 batería baja se hace cambio de batería restablece okay	FINALIZADA	

Creado por: YURY Creado: 2026-06-02 00:35:30
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64124 Estado: Finalizada
Abonado: 2308 Partición: 01
Nombre: MERY DEL CARMEN BENAVIDES
Teléfono 7215373 Celular: 7215373
Dirección: CARRERA 31 # 19 - 33 APARTAMENTO 401

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTIVACION	zona 08 en constante activacion tamper se finaliza segun orden de zentry informacion en el acta e informacion		

Creado por: YURY Creado: 2026-06-01 21:51:52
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Dirección: CALLE 19 # 29 - 02

Observación: Materiales:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64122 Estado: Finalizada
Abonado: 0582 Partición: 01
Nombre: MEGALEGAL TEXTILES / ALICIA ESPERANZA CHAMORRO ERAZO
Teléfono Celular: 3184096000
Dirección: CRA 11 N 14-111 BARRIO BENJAMIN HERRERA

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	APLICACION NO LE PERMITE APERTURAR A LAS DEMAS PARTICIONES se finaliza segun orden de zentry informacion en el acta e informacion	ASIGNADO	

Creado por:	TATIANA	Creado:	2026-06-01 20:49:44
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64121 Estado: Finalizada
Abonado: 4548 Partición: 01
Nombre: MONTE DE LOS OLIVOS SAS
Teléfono Celular: 3207889508
Dirección: KILOMETRO 10,5 SALIDA A LA COCHA VEREDA EL BARBERO

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
CCTV	SOLICITA SERVICIO TECNICO POR PERDIDA DE VISUAL DE CAMARAS Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 10:01:42 Codigo Acta : 159-739 Georeferencia : 1.1899193,-77.2073874 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: CCTV CCTV: REVISION DE CAMARAS DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4548 Nombres cliente: MONTE DE LOS OLIVOS SAS Direccion cliente: MONTE DE LOS OLIVOS SAS INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión pérdida de visual cámaras sin novedad se realiza configuración. Internet configuración de usuario y contraseña FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Martin Bolaños Token: NA OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.1904465,-77.2072478 Fecha Fin : 2026-06-03 10:23:35	ASIGNADO	
Creado por:	TATIANA	Creado:	2026-06-01 20:47:53
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Material:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64120 Estado: Finalizada
Abonado: 1158 Partición: 01
Nombre: SOCIEDAD NARIÑENSE DE PLASTICOS//PLASSUR
Teléfono 7 219438 Celular: 312 2967219
Dirección: CARRERA 22 14 - 48

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	PRIORITARIO CABLE DESPRENDIDO Y TECLADO APAGADO MANIFIESTA EL CLIENTE QUE EN LA TARDE NO VAN A PODER HACER CIERRE eguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 15:02:11 Codigo Acta : 159-741 Georeferencia : 1.2098238,-77.2804841 Tecnico : DIEGO COLIMBA MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1158 Nombres cliente: SOCIEDAD NARIENSE DE PLASTICOS PLASSUR Direccion cliente: SOCIEDAD NARIENSE DE PLASTICOS PLASSUR INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión por teclado apagado cliente informa que se realizó revisión y teclado ya funciona sin novedad equipos okay se confirma con monitoreo FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Sandra Narváez Token: NA OMT: ALFREDO CHAVES Georreferencia final : 1.2095106,-77.2800323 Fecha Fin : 2026-06-03 15:07:14	ASIGNADO	
Creado por:	TATIANA	Creado:	2026-06-01 14:13:24
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:

Hora fin:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Orden Nro. 64119 Estado: Finalizada
Abonado: 4668 Partición: 01
Nombre: EUROLIFT SAS
Teléfono Celular: 3182553541
Dirección: CRA 40 - 17 - 46 MARIDIAZ FRENTE A PALERMO IMAGEN

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	USUARIA KELLY PANTOJA- SOLIICITA REVISION CONTROL YA QUE EL CONTROL NO LE ESTA FUNCIONANDO.	ASIGNADO	

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-01 12:43:29
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64118 Estado: Finalizada
Abonado: 1002 Partición: 01
Nombre: OSWALDO NARVAEZ MEDINA
Teléfono 7 238048 Celular: 3006087015
Dirección: CARRERA 26 22 - 84

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
PROGRAMACION	SE ANULA ZONA 8, NO PERMITIO RESTAURACION eguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 11:32:35 Codigo Acta : 76-2031 Georeferencia : 1.2174,-77.2752967 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: ACTIVACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 1002 Nombres cliente: OSWALDO NARVAEZ MEDINA Direccion cliente: OSWALDO NARVAEZ MEDINA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por activación de zona 08 se realiza ajuste de receptora se verifica que control de receptora esta agotada la pila usuario queda en conseguir la pila por lo tanto dice que se anule zona 08 hasta que consiga la pila FIRMA CLIENTE MAS DETALLES Token: CNC1OOFO OMT: DEIVI RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.217075,-77.27589 Fecha Fin : 2026-06-03 12:02:36	FINALIZADA	
PROGRAMACION			

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-01 11:25:12
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin:

Orden Nro. 64117 Estado: Finalizada
Abonado: 4668 Partición: 01
Nombre: EUROLIFT SAS
Teléfono Celular: 3182553541
Dirección: CRA 40 - 17 - 46 MARIDIAZ FRENTE A PALERMO IMAGEN

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS			

Creado por: SANCHEZ Creado: 2026-06-01 11:06:02
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64116 Estado: Finalizada
Abonado: 2785 Partición: 01
Nombre: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO
Teléfono 7312862 Celular:
Dirección: CARRERA 37 19A - 22

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
FALLOS EQUIPOS	SE REALIZA PRUEBAS DE PANICOS , POR NOVEDAD INTENTO DE HURTO 3 PANICOS NO ASIGNADO REPORTARON PANICOS HABITACIONES Y VERIFICAR LOS PANICOS A QUE CORRESPONDEN YA QUE ESTAN MAL NOMBRADOS, Y SOLICITAN COTIZACION DE PANICOS INALAMBRICOS. Seguridad del sur S.A. DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-03 16:49:56 Codigo Acta : 76-2034 Georeferencia : 1.2259571,-77.2855901 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: FALLA DE EQUIPO DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 2785 Nombres cliente: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO Direccion cliente: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: NO Observaciones: Botones pánico no funcionan se requiere realizar cambio DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: SI Telefono: : 3173306707 mariana del Socorro Observaciones: Tres botones pánico fijo y traslado de teclado tiempo 2 horas Trabajo realizado: se realiza revisión de sistema de alarma por fallo de equipos se verifica que botones de pánico fijo no funcionan se realiza pruebas con resistencia zonas si funcionan correctamente se sugiere realizar cambio de botones fijos FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Mariana del Socorro Token: VU71J7JK OMT: DEIVI RODRIGUEZ Georreferencia final : 1.22663,-77.28351 Fecha Fin : 2026-06-03 18:00:02	ASIGNADO	
Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-01 10:25:19
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:
Firma Cliente:	Firma Tecnico

Orden Nro. 64115 Estado: Finalizada
Abonado: 2785 Partición: 01
Nombre: MARIANA DEL SOCORRO CAICEDO
Teléfono 7312862 Celular:
Dirección: CARRERA 37 19A - 22

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
FALLOS EQUIPOS			

Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-01 10:23:33
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

	Hora inicio:
	Hora fin:

Firma Cliente:	Firma Tecnico
----------------	---------------

Orden Nro. 64114 Estado: Finalizada
Abonado: 4623 Partición: 01
Nombre: FUNDACIÓN COLOMBIA RENUEVA
Teléfono Celular: 3162902971
Dirección: CALLE 20 N 28-35 INTERIOR 1

Trabajo	Descripción	Etapa	Tecnico
ACTUALIZACION DATOS	USUARIA OMAIRA YAQUENO- SOLICITA ELIMINACION DE USUARIOS. JHONATAN SARATE VANESSA CASTILLO DATOS ACTA Fecha Inicio : 2026-06-05 10:59:04 Codigo Acta : 76-2045 Georeferencia : 1.218375,-77.278865 Tecnico : GUIDO ALQUEDAN MOTIVO VISITA Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo: PROGRAMACION DATOS DEL CLIENTE Codigo: SI Codigo cliente: 4623 Nombres cliente: FUNDACIN COLOMBIA RENUEVA Direccion cliente: FUNDACIN COLOMBIA RENUEVA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA Problema solucionado: SI DATOS COTIZACIÓN Cotizacion: NO Trabajo realizado: se realiza revision de sistema de alarma se remueve usuarios 02 y 03 ya que fueron trasladados a otra sede FIRMA CLIENTE MÁS DETALLES Nombre cliente: Alison Gonzales Token: VEMCJD9P OMT: MILTON ORTEGA Georreferencia final : 1.2186861,-77.2786296 Fecha Fin : 2026-06-05 11:18:24		
Creado por:	SANCHEZ	Creado:	2026-06-01 10:20:04
Fecha Visita:		Tecnico:	
Observación:		Materiales:	

Hora inicio:
Hora fin:

Firma Cliente: Firma Tecnico

Orden Nro. 64113 Estado: Asignado
Abonado: 3093 Partición: 01
Nombre: ABRAHAM DELGADO VALLE DE ATRIZ
Teléfono 7 314567 Celular:
Dirección: CARRERA 42 18A -54

Trabajo	Descripción	Etapas	Tecnico
ACTUALIZACION DATOS	Solicitud cambio de clave https://workplace.zoho.com/#mail_app/mail/tab/1780322047487162600 Buen día Muy comedidamente solicito su colaboración para enviar técnico para realizar cambio de clave en el teclado de apertura y cierre del Supermercado Por la atención prestada, anticipamos nuestros agradecimientos Atentamente,	ASIGNADO	

Creado por: MILTON Creado: 2026-06-01 09:51:19
Fecha Visita: Tecnico:
Observación: Materiales:

Firma Cliente:

Firma Tecnico

Hora inicio:
Hora fin: