

DATOS ACTA

Fecha Inicio : 2026-05-06 08:10:09
Codigo Acta : 159-626
Georeferencia : 1.1977363,-77.2641632
Tecnico : DIEGO COLIMBA

MOTIVO VISITA

Motivo visita: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo: FALLO DE CORRIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Codigo: SI
Codigo cliente: 3939
Nombres cliente: PRODUCTOS CARNICOS LA SEVILLA LORENZO
Direccion cliente: PRODUCTOS CARNICOS LA SEVILLA LORENZO

INFORMACIÓN DEL PROBLEMA

Problema solucionado: SI

DATOS COTIZACIÓN

Cotizacion: SI
Telefono: : 3174356757
Observaciones: se debe realizar cambio de batería ya que la alarma se encuentra solo con corriente enviar cotización vía correo electrónico y llamar al número para confirmar
Trabajo realizado: se realiza instalación de transformador ya que el anterior se encuentra quemado se vuelve a encender alarma y se requiere batería ya que la alarma se encuentra sin batería se comunica monitoreo alarma reportando

FIRMA CLIENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

MÁS DETALLES

Nombre cliente: Alexa freire

Token: BLTN6SWA

OMT: GARCIA YUBER

Georreferencia final : 1.197696, -77.2643467

Fecha Fin : 2026-05-06 08:47:05