

RAPPORT D'AUDIT INTERNE ISO 14001

Système de Management Environnemental (SME)

Date d'audit: 13/12/2025

Auditeur: Système Automatisé GreenTech

1. SURVEILLANCE & MESURES (CHECK)

Indicateur Clé (KPI)	Valeur Réelle	Impact CO2	Statut
Flotte & Transport	85,23 km	10,23 kg	Conforme

Indicateur Clé (KPI)	Valeur Réelle	Impact CO2	Statut
Gestion des Déchets	100,50 kg	85,43 kg	Conforme

Indicateur Clé (KPI)	Valeur Réelle	Impact CO2	Statut
Efficacité Énergétique	871,25 kWh	636,01 kg	Conforme

Indicateur Clé (KPI)	Valeur Réelle	Impact CO2	Statut
Consommation de Gaz (LPG)	140,20 kg	420,60 kg	À Surveiller

2. RAPPORT D'AUDIT & PLAN D'ACTION (ACT)

Analyse générée par le système Eco-Intelligence selon ISO 14001:2015

ANALYSE INTELLIGENTE & RECOMMANDATIONS (ISO 14001)

1. SYNTHÈSE DE CONFORMITÉ

• Non-conforme majeure. L'empreinte carbone totale a augmenté de manière exponentielle, principalement due à une hausse de +1642.5% de la consommation d'énergie et à l'apparition d'une nouvelle source d'émissions (gaz), ce qui représente un écart significatif par rapport aux objectifs de réduction.

2. ANALYSE DES ÉCARTS (ISO 14001 §9.1)

• Analyse Transport : L'efficacité de la flotte semble correcte avec un ratio de 0.12 kg CO2/km. L'écart principal est l'absence de données de référence du mois précédent pour une comparaison pertinente.

• Analyse Déchets : La production de déchets a augmenté, entraînant une hausse de +43.6% des émissions associées. Cela indique un potentiel manque de tri à la source et une baisse du taux de valorisation.

• Analyse Énergie : Point critique identifié. La consommation électrique (871.25 kWh) et son empreinte CO2 (636.01 kg) ont connu une hausse anormale de +1642.5%. Cela suggère un dysfonctionnement d'équipement, une activité non planifiée ou une dérive majeure des usages.

• Analyse Gaz : Nouvelle source d'émissions significative identifiée. La consommation de 140.20 kg de GPL

génère 420.60 kg de CO2, ce qui constitue un impact carbone direct important non maîtrisé.

3. RISQUES ET OPPORTUNITÉS

- Risque Identifié : Dépassement imminent des objectifs annuels de réduction de CO2 et explosion des coûts énergétiques. Risque réglementaire lié à l'augmentation non contrôlée des émissions.
- Opportunité : Optimisation majeure possible sur la performance énergétique (audit des équipements, régulation). Récupération de chaleur fatale et conversion à des brûleurs plus efficaces pour le GPL.

4. PLAN D'ACTION CORRECTIF (PDCA)

- PLANIFIER : Réaliser un audit énergétique approfondi dans les 15 jours pour identifier la cause racine de la surconsommation électrique (ex: équipement défaillant, processus inefficace).
- RÉALISER : Mettre en place un suivi hebdomadaire de la consommation d'électricité et de GPL avec des seuils d'alerte pour détecter toute dérive dès le mois prochain.
- VÉRIFIER : Surveiller l'indicateur "kWh consommé / unité produite" et le "CO2_Current" du poste ÉNERGIE pour le mois suivant. L'objectif est un retour sous le niveau de référence de 50 kWh.

Approbation Direction : _____

Responsable HSE : _____