

Raport z lotu AGH - INSPEKCJA

Spis treści

- 1. Podstawowe informacje o wykonanej misji
- 2. Dodatkowe informacje o wykonanej misji
- 3. Lista pracowników znajdujących się na terenie
- 4. Zmiany w infrastrukturze
- 5. Sytuacje nadzwyczajne
- 6. Kody ArUcoS
- 7. Mapa infrastruktury
- 8. Informacje końcowe

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI




	zespół
NAZWA / EMAIL	AGH Drone Engineering / agh_droniada@m160.mikr.dev
NAZWISKO PILOTA / NR KOMÓRKI	Jan Kowalski, 123456789
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA MISJI	2024-06-10T12:34:00
NR MISJI	0
CZAS TRWANIA LOTU	681:36
STAN BATERII PRZED WYKONANIEM LOTU	95% / 16.8V

2. DODATKOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI

	zespół
INDEX KP	1.2
STAN BATERII PO ZAKOŃCZENIU LOTU	80% / 16.2V

3. LISTA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU (Brak pracowników)

4. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE W STOSUNKU DO LOTU "ZERO"

zespół					
#	KATEGORIA	CZAS WYKRYCIA	LOKALIZACJA	OPIS	ZDJĘCIE
1	Rurociąg	2025-06-02 23:47:00	Lat 2429.00000, Long 0.00000	Wykryto rurociąg na terenie zakładu	
2	Rurociąg	2025-06-02 23:47:01	Lat 1419.00000, Long 1860.00000	Wykryto rurociąg na terenie zakładu	
3	Rurociąg	2025-06-02 23:47:01	Lat 1087.00000, Long 4645.00000	Wykryto rurociąg na terenie zakładu	

7. MAPA WYKRYCIA

