

Raport z lotu AGH - INSPEKCJA

Spis treści

- 1. Podstawowe informacje o wykonanej misji
- 2. Dodatkowe informacje o wykonanej misji
- 3. Lista pracowników znajdujących się na terenie
- 4. Zmiany w infrastrukturze
- 5. Sytuacje nadzwyczajne
- 6. Kody ArUcoS
- 7. Mapa infrastruktury
- 8. Informacje końcowe

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI


	zespół
NAZWA / EMAIL	AGH Drone Engineering / agh_droniada@m160.mikr.dev
NAZWISKO PILOTA / NR KOMÓRKI	Jan Kowalski, 123456789
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA MISJI	2024-06-10T12:34:00
NR MISJI	0
CZAS TRWANIA LOTU	34:13
STAN BATERII PRZED WYKONANIEM LOTU	95% / 16.8V

2. DODATKOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI

	zespół
INDEX KP	1.2
STAN BATERII PO ZAKOŃCZENIU LOTU	80% / 16.2V

3. LISTA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU (Brak pracowników)

4. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE W STOSUNKU DO LOTU "ZERO"

zespół				
#	KATEGORIA	CZAS WYKRYCIA	LOKALIZACJA	ZDJĘCIE
1	Rurociąg	2025-06-01 13:09:07	Lat 3133.00000 Long 0.00000	
2	Słup energetyczny	2025-06-01 13:09:08	Lat 919.00000 Long 306.00000	
3	Słup energetyczny	2025-06-01 13:09:08	Lat 565.00000 Long 1942.00000	
4	Słup energetyczny	2025-06-01 13:09:09	Lat 193.00000 Long 3053.00000	

7. MAPA WYKRYCIA

