

CG-1

CANTERAS


NOMBRE	SITUACIÓN
CANTERA "LA BUENA"	CRTA A-311 (JAÉN-FUERTE DEL REY), KM 2,5
LITOLOGÍA. CLASIFICACIÓN DOLOMIAS ALTERADAS TRIÁSICAS ENCAJADAS EN UNIDAD OLISTOSTRÓMICA MIOCENA	
ESTADO DE LA EXPLOTACIÓN	DATOS DE LA PROPIEDAD
ACTIVA	ÁRIDOS Y HORMIGONES MONTES, S.L. (D. JOSÉ MONTES GUERRERO)
RESERVAS	OFICINA CENTRAL
MAYORES DE 100,000 M ³	
PRODUCCIÓN	
350 T/H	TELÉFONO/FAX: 953 254 117
UTILIZACIÓN DEL MATERIAL SUELO SELECCIONADO	
ANÁLISIS (Ensayos de contraste)(LIDYCCE, Mayo 2009)	
Suelo Seleccionado: Humedad: 0,22%; Gravas: 61,0%, Arenas: 14,9%, Finos: 24,1%; L.L.: N.P., I.P.: N.P.; D _{max} (P.M.): 2,19 g/cm ³ W _{opt} (P.M.): 6,6%; CBR _(100%P.M.) : 142,6, CBR _(95%P.M.) : 32,9; H.L.: 0,0%; Colapso: 0,05%; M.O.: 0,16%; S.S.: 0,08%.	
Suelo Cemento (3%): D _{max} (P.M.): 2,13 g/cm ³ W _{opt} (P.M.): 8,2%; CBR _(100%P.M.) : 330,8, CBR _(95%P.M.) : 184,1; H.L.: 0,0%; Colapso: 0,0%; Sulf: 0,13%; R.C.S.: 2,7 Mpa; Plazo Trabajabilidad: 223 min.	
Suelo Cemento (4%): D _{max} (P.M.): 2,12 g/cm ³ W _{opt} (P.M.): 9,9%; CBR _(100%P.M.) : 388,9, CBR _(95%P.M.) : 287,8; H.L.: 0,0%; Colapso: 0,0%; Sulf: 0,14%; R.C.S.: 3,2 Mpa; Plazo Trabajabilidad: 198 min.	
Suelo Cemento (5%): D _{max} (P.M.): 2,13 g/cm ³ W _{opt} (P.M.): 9,0%; CBR _(100%P.M.) : 589,9, CBR _(95%P.M.) : 393,5; H.L.: 0,0%; Colapso: 0,0%; Sulf: 0,29%; R.C.S.: 4,6 Mpa; Plazo Trabajabilidad: 160 min.	
INSTALACIONES PLANTA DE MACHAQUEO Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS. 2 PALAS CARGADORAS (CATERPILLAR Y VOLVO BM), 1 RETROEXCAVADORA DE CADENAS LIEBHERR Y 2 LAGARTOS VOLVO BM A25.	
PRODUCTOS Y PRECIOS (Euros/Tm)	
EMPLEO PREVISIBLE	COORDENADAS (ENTRADA)
SUELO SELECCIONADO	X: 427.122 m Y: 4.185.902 m HUSO: 30 ZONA: S DATUM: EUROPEAN 50 (ED 50) DISTANCIA CENTRO TRAZA: 29 km
OBSERVACIONES Poseen planta de hormigón propia ("HORMIGONES MONTES")(PH-5 del inventario de instalaciones de suministro), ubicada junto a la entrada, frente a las oficinas. Tratador autorizado de escombros. Fabrican con ellos zahorra, procesándolos en la planta de machaqueo y clasificación.	

CROQUIS ACCESO
(ESCALA 1:55:000)



MARCO GEOLÓGICO

HOJA 1:50.000 Nº 947 JAÉN



CROQUIS INSTALACIÓN (ESCALA 1:6.500)

