



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Generales
Agencia

PO Box 41249, San Juan, PR 00940
Dirección

Núm. Solicitud

24J-01244

OBLIGACIÓN Y ORDEN DE COMPRA


00119

Cifra de Dependencia

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO				
Agencia	Número de Orden de Compra	Fecha	Importe Total	Código del Suplidor
119	2444006458	10/27/2023	\$9,290.00	660-41-5222
Fecha de Entrega: Término de 2 a 3 semanas a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.				
SUPLIDOR		ENTREGARSE A:		FACTURARSE A:
Nombre del Suplidor: FIRE CONTROL CORP. Dirección: PO BOX 192076 San Juan, PR, 00919-2076		Agencia: Departamento de Desarrollo Económico y Comercio/ PCE Dirección: Edificio New San Juan 159 Ave. Chardón New San Juan Office San Juan, PR, 00918 Método de Entrega: En las propiedades del Programa de Comercio y Exportación-PCE		Agencia: Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Dirección: P.O. Box 192159 San Juan, PR, 00919
Información de Contacto		Información de Contacto		
CARLOS A. QUILICHINI TORRES FIRECONTROL@FIRECONTROL.NET (787) 793-6060		Edgardo Rodríguez Edgardo.rodriguez@ddec.pr.gov 758-4747 Ext 3393		

ARTÍCULOS													
LN	Cuenta	Fondo	Org	Prog	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total
1								Inspección y certificación para sistema de rociadores de incendio (385 rociadores) incluyendo el cuarto de bombas y los "stand pipes" de cada nivel del edificio. Garantía: un año Término de Entrega: 2 a 3 semanas Ley de Preferencia: 0			1	1,250.00	1,250.00

ARTÍCULOS													
LN	Cuenta	Fondo	Org	Prog	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total
								Cifra de Cuenta: 06-40000-43000-43200-E2712 ----- Notas: Edificio New Building Ave. Chardón, Hato Rey					
2								Reacondicionamiento del sistema de mangas contra incendios (incluye pruebas de flujos y certificación) 10 mangas, 3 pisteros, 2 racks, 4 acrílicos de gabinete, 2 extintores de 10 lbs. 2 válvulas de 1 1/2" de manga. Garantía: un año Término de Entrega: 2 a 3 semanas Ley de Preferencia: 0 Cifra de Cuenta: 06-40000-43000-43200-E2712 ----- Notas: Edificio Plaza Isabel II CRD/CDN, Ponce			1	3,840.00	3,840.00
3								Inspección y certificación para sistema de rociadores de incendio (5,052 rociadores) y risers (18 risers) Garantía: un año Término de Entrega: 2 a 3 semanas Ley de Preferencia: 0 Cifra de Cuenta: 06-40000-43000-43200-E2712 ----- Notas: Edificio Administrativo CRD/CDN Mayaguez			1	4,200.00	4,200.00
TOTAL O SUBTOTAL												9,290.00	
Notas:													

Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.		Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.		Aprobado por:	
					
Emitza Cotto Escalera		José C. Santiago Alfaro		Roberto Quintana-Rodríguez	
<u>Especialista en Compras y Subastas</u> Título		<u>UNIDAD FISCAL</u> Título		<u>Director de Compras</u> Título	
<u>10/27/2023</u> Fecha	<u>787-759-7676 Ext 5095</u> Teléfono	<u>10/27/2023</u> Fecha	<u>7877597676 Ext 5065</u> Teléfono	<u>10/27/2023</u> Fecha	<u>787-759-7676 Ext 5064</u> Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.