

REPORTE DE INSPECCION DE RECIBO POR NUMERO DE PARTE INCOMING INSPECCION REPORT

Orden Compra: 19

Pedido: 00019-00001

No. Parte: 200432AWT4

Estatus: RECHAZADO

Inspección	Resultado	1er. Parametro	2do. Parametro	(%) Inspección	Comentario	Usuario	Fecha
El numero de parte fisico corresponde con el de la orden?	Si	N/A	N/A	0.00		FRANCISCOE	9/21/2020
Cual es el gross de la piel?	1.1	0.5	1.0	80.00		FRANCISCOE	9/21/2020