

REPORTE DE INSPECCION DE RECIBO POR NUMERO DE PARTE Y LOTE INCOMING INSPECCION REPORT

Orden de Compra: 296
 Pedido: 00296-00001
 No. Parte: FXWPI3M0
 Lote Pearl: 201000001
 Estatus: ACEPTADO

Inspección	Valor	1er. Parametro	2do. Parametro	Aceptado	Comentario	Usuario	Fecha
El numero de parte en la orden de compra corresponde con el fisico?	Si	N/A	N/A	SI	S/C	FRANCISCOE	2020-10-14
Cual es el gross la piel?	0.8	0.5	1.0	SI	S/C	FRANCISCOE	2020-10-14
El color tono de la piel es el correcto?	SI	N/A	N/A	SI	S/C	FRANCISCOE	2020-10-14
El grabado de la piel es el correcto?	SI	N/A	N/A	SI	S/C	FRANCISCOE	2020-10-14
Ingrese la ruta del archivo Test Result	C:\Users\Francisco Esteban\Documents\CONTR OL_QUALITY\Docs\ITEM_1.pdf	N/A	N/A	SI	S/C	FRANCISCOE	2020-10-14