

REPORTE DE INSPECCION DE RECIBO DE PIEL POR LOTE **INCOMING INSPECCION REPORT**

Id Inspección: 5634
Estatus: REVISION
Fecha Imp: 2021-03-12 Packing: PLG-(PLM)-040521 Lote: 900101 Color: FWLNPX7 Descripción: NAPPA TX7
Cantidad: 340
Resumen Inspección:

Inspección	Resultado	Comentario	Inspeccionado por	Fecha
El Color/Tono es correcto?	No	TEST INSPECCION PIEL	FRANCISCOE	2021-04-15
Grosor/Thickness	1.30	TEST INSPECCION PIEL	FRANCISCOE	2021-04-15
Inspección de Marcas Naturales	CHICA	TEST INSPECCION PIEL	FRANCISCOE	2021-04-15
La comparación de la piel contra el Master es correcta?	Si	TEST INSPECCION DE PIEL	FRANCISCOE	2021-04-15

Marcas Naturales:

#Cons.	Piel	Defecto	Area Aprox. (%)
1	0011	BRILLO	2.00
2	0015	CHICA	3.00
3	0017	CHICA	1.00

Gross/Thickness:
