

REPORTE DE INSPECCION DE RECIBO POR NUMERO DE PARTE Y LOTE INCOMING INSPECCION REPORT

Orden de Compra: 320
 Pedido: 00320-00001
 No. Parte: BTT90WUC
 Lote Pearl: 201000002
 Estatus: ACEPTADO

Inspección	Valor	1er. Parametro	2do. Parametro	Aceptado	Comentario	Usuario	Fecha
TONO	INCORRECTO	N/A	N/A	NO	TONO INCORRECTO	FRANCISCOE	2020-10-27
EMBOBINADO	OK	N/A	N/A	SI	OK	FRANCISCOE	2020-10-27
CANTIDAD CORRECTA	OK	N/A	N/A	SI	OK	FRANCISCOE	2020-10-27
IDENTIFICACION	OK	N/A	N/A	SI	OK	FRANCISCOE	2020-10-27