FLOOD LENS · LIVE

बाढी स्थिति प्रतिवेदन

Trishuli river corridor · 2026-08-26

Run 0f54ad10-431a-4d91-bff9-7d8164fc1039 · 2026-10-11T19:11:53.535237+00:00

डुबान क्षेत्र

सम्भावित नयाँ डुबान क्षेत्र 0.195 वर्ग कि.मि. र सम्भावित भग्नावशेष क्षेत्र 0.000 वर्ग कि.मि. छ। प्रयोगयोग्य राडार क्षेत्र 13.6% र दुवै मितिको सफा अप्टिकल क्षेत्र 31.1% छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

पूर्वाधार

डुबान वा परिवर्तनसँग 0 भवन, 1 सडक खण्ड र 1 पुलको सम्भावित सम्पर्क देखिन्छ। प्रभावित सडकको लम्बाइ 0.032 कि.मि. छ। वास्तविक क्षति पुष्टि भएको छैन।

सडक सम्पर्क

प्रभावित सडकलाई बन्द मानेमा 0 बस्तीले पहिलेको नगर वा अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क गुमाउँछन्: कुनै पनि छैन। 17 बस्तीको मूल्याङ्कन हुन सकेन। क्षेत्रबाहिरका वैकल्पिक मार्ग जाँचिएका छैनन्।

तथ्याङ्कका स्रोत

राडार तस्बिर: 2026-08-16T12:21:53.557589Z र 2026-08-28T12:21:54.261291Z। दुवैको सापेक्ष कक्षा 85 छ। ऐतिहासिक OpenStreetMap मिति: 2026-07-27T08:59:58Z। तथ्याङ्क नक्सा र सडक सञ्जालबाट गणना गरिएको हो। Copernicus DEM GLO-30; Sentinel-2; Kuro Siwo + Sen1Floods11.

सीमाहरू

यो शैक्षिक नमुना हो। उपग्रहको पुनरागमनमा केही दिन लाग्छ। राडार छाया, बादल, भूआकृति र अपूर्ण सडक नक्साले नतिजा बदल्न सक्छन्। क्षति, सडक बन्द वा जनसङ्ख्या पुष्टि गरिएको छैन। स्थल निरीक्षण आवश्यक छ। प्रारम्भिक मोडेलको विश्वसनीयता सीमित छ; प्रयोगयोग्य क्षेत्र बाहिरको क्षति अज्ञात छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.

Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.

© OpenStreetMap contributors.

Bountos et al. (2024). Kuro Siwo: 33 billion m^2 under the water. NeurIPS 37, 38105-38121.

Bonafilia, Tellman, Anderson and Issenberg (2020). Sen1Floods11. CVPR Workshops, 210-211.

European Union, Copernicus Emergency Management Service data