

Reporte de Inspección

Equipo: EQ-68F0B931388B3

Cliente: Santa Cruz

Inspector: SUPER ADMINISTRADOR

Fecha: 16/10/2025

Vencimiento: 23/12/2025



Checklist de Inspección

Item	Estado
Has Pressure	Yes
Has Seal	Yes
Presents Abnormalities	No
Paint Condition	Yes
Location Correct	Yes
Is Obstructed	Yes
Has Signage Identification	No
Has Instruction Label	Yes
Nozzle Clean Free Dust	No

Observaciones

ghfh

Fotos del Equipo (Tamaño Original)





Aasif Tanzila





