

# REPORTE DE INSPECCIÓN

Checklist para Extintor - NFPA N°10 / IRAM N°3517



Equipo:

EQ-68F0B931388B3

Cliente:

Santa Cruz

Inspector:

SUPER ADMINISTRADOR

Fecha:

18/10/2025

Vencimiento:

12/12/2025

Ubicación:

Indore

Tipo:

hydrant

Cantidad:

1

## Checklist de Inspección

Item	Estado
Has Pressure	Yes
Has Seal	No
Presents Abnormalities	Yes
Paint Condition	No
Location Correct	Yes
Is Obstructed	Yes
Has Signage Identification	No
Has Instruction Label	Yes
Nozzle Clean Free Dust	Yes

Observaciones

sdfsadsad







Accif Tonilo



Estado General

Critical