

# REPORTE DE INSPECCIÓN

Checklist para Extintor - NFPA N°10 / IRAM N°3517



Equipo:

EQ-68F0B931388B3

Cliente:

Santa Cruz

Inspector:

SUPER ADMINISTRADOR

Fecha:

16/10/2025

Vencimiento:

21/12/2025

Ubicación:

Indore

Tipo:

hydrant

Cantidad:

1

## Checklist de Inspección

Item	Estado
Has Pressure	Yes
Has Seal	No
Presents Abnormalities	No
Paint Condition	Yes
Location Correct	No
Is Obstructed	No
Has Signage Identification	Yes
Has Instruction Label	No
Nozzle Clean Free Dust	Yes

Observaciones

dfgdfdsffd





Accif Tonilo







upwork



## Estado General

Critical