

REPORTE DE INSPECCIÓN

Checklist para Extintor - NFPA N°10 / IRAM N°3517



Equipo:

EQ-68F0B931388B3

Cliente:

Santa Cruz

Inspector:

SUPER ADMINISTRADOR

Fecha:

18/10/2025

Vencimiento:

12/12/2025

Ubicación:

Indore

Tipo:

hydrant

Cantidad:

1

Checklist de Inspección

| Item | Estado |
|----------------------------|--------|
| Has Pressure | Yes |
| Has Seal | No |
| Presents Abnormalities | Yes |
| Paint Condition | No |
| Location Correct | Yes |
| Is Obstructed | Yes |
| Has Signage Identification | No |
| Has Instruction Label | Yes |
| Nozzle Clean Free Dust | Yes |

Observaciones

sdfsadsad





Accif Tonilo



Estado General

Critical