REPORTE DE INSPECCIÓN

Checklist Extintor NFPA Nº 10 / IRAM Nº 3517

| Cliente: Ubicación: Fecha Inspección: Inspector: | Aasif Ahmed Indore mp 16/10/2025 SUPER ADMINISTRADOR | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |

Código Extintor

Código QR

EQ-68F0BCBDD6672

Tipo extinguisher

Cantidad

1

Vencimiento 26/12/2025

Checklist de Inspección

Has Pressure ? Yes

Has Seal ? Yes

Presents Abnormalities ? Yes

Paint Condition ? Yes


Location Correct ? Yes

| Is Obstructed ? Yes | |
|----------------------------------|--|
| Has Signage Identification ? Yes | |
| Has Instruction Label ? Yes | |
| Nozzle Clean Free Dust ? Yes | |
| | |

Observaciones

saada

Fotografías de Inspección



| Inspector |
|--------------------------|
| SUPER ADMINISTRADOR |
| Representante Autorizado |
| Firma y Sello |
| |

Reporte generado automáticamente el 16/10/2025 14:18 | Sistema de Gestión de Inspecciones