Reporte de Inspección

Equipo: EQ-68F0B931388B3

Cliente: Santa Cruz

Inspector: SUPER ADMINISTRADOR

Fecha: 16/10/2025

Vencimiento: 24/12/2025




Checklist de Inspección


Item	Estado
Has Pressure	Yes
Has Seal	No
Presents Abnormalities	Yes
Paint Condition	Yes
Location Correct	Yes
Is Obstructed	No
Has Signage Identification	Yes
Has Instruction Label	No
Nozzle Clean Free Dust	Yes


Observaciones

dfs

Fotos del Equipo









Estado General



Generado automáticamente por el sistema de inspecciones FireStill © 2025