



## Zastosowane technologie

- Alteryx
- Tableau
- Python






#### Etapy prac

- Określenie problemu badawczego: wybór maszyny i typu awarii do analizy:
  - wóz odstawczy WOS 175/L
  - Awaria silnika wysokoprężnego QSB6,7-C240 CUMMINS
- Opracowanie metody wczytywania danych
- Czyszczenie danych
- Filtrowanie danych
- Efekt gotowy workflow, który może być przetwarzania wykorzystany do analizy danych dotyczących kolejnych maszyn



# Analiza temperatury







## Analiza obrotów silnika



















## Zespół NatLuk

- Lider Łukasz Barwicki Xarabek#8165
- Krzysztof Michalski KrzysiekDev#9704
- Agnieszka Dąbrowska Agnieszka#0218
- Patryk Kotulak Patryk\_K#8812
- Hiszoan#7753

